

П А С П О Р Т

НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

Новый образный №	Старый образный №	Наименование и адрес памятника	Основная дата вскрытия
		<p><i>Благовещенская церковь</i></p> <p><i>Тимоскуй р-н. Архангельская обл.</i></p> <p><i>Ливецкая пустынь</i></p> <p><i>(Кустовый)</i></p>	<p><i>Нав.</i></p> <p><i>18 в.</i></p>

1. Даты основных пристроек и перестроек

В 20^е веке (сколо 30^х годов)
Доми укреплений Главки на
бечке

2. Автор, строитель, заказчик

3. Произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства, связанные с памятником

4. В чем ведении находится памятник

В ведении Отдела
Сов. Обеспечения Архангельск.
обл.

5. Кем и как используется

Используется как дед.
отренок, как мемориальное
доль.

6. Техническое состояние памятника

Общее состояние -
хорошее. Ступ и крепких бревен
покрытия, крыши, мезон, потолки,
интерьерное, перекрытие,
фундаменты - все в хорошем
состоянии, хорошо сохранились.

7. Тип, материал и основные конструкции

Кипитская церковь.

Перекрестная бабка.

Основной материал — дерево.

Основные конструкции — деревянные сруб, деревянные покрытие.

8. Краткая история памятника

Церковь была сооружена в нач. 18 в.
в устье реки Емца.

В конце 19 века церковь обновилась
и была обшита тесом.
В то же время были слегка
расширены окна.

С 1925 г. здесь был помещен
инвалидный дом Архангельского
отдела социального обеспечения.
Церковь была перестроена
внутри (увеличены некоторые
окна утварью иконостас
и церковная утварь), а
в 30-е годы были сняты главы
башен.



11. Кем и когда обмерен памятник, место хранения чертежей обмера и проекта

12. Обследованы



D000018356

Примечания

Церковь интересна, как сдвинувшаяся с фундамента и сохранившаяся в руинах с боковыми постройками в р-не реки Онеги.

Второй этаж церкви не имеет потолка с самого начала постройки церкви и конструкции крыши открыты вверху. (сравнить по высоте) несущая конструкция высоты).

Дата составления паспорта:

Паспорт составил

А. Беринцева

20. октября 1946 г.

Ответствен. редактор