

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Госинспекция по охране памятников истории и культуры Министерства культуры
(национальное республиканское органы охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Боевой склад в комплексе пороховых складов.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-кусства
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории,

I-я четверть XVIII в.; начало XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

г. Астрахань, ул. Пороховая, 8

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

наименование округа; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-вокзальное	специализированное	иные помещения	хозяйственное	не используется
+	музей боевого купола		базы, склад, з/п/з		учреждение торговли, промышленности, склад	

+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего плана — 4

Фото фрагментов — 5

Горизонты —

Общие: план — I

фасад —

разрез —

Специальный план

куполей здания —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а)

для изысканий археологии	— историю возникновения, или когда происходили размежи и разделы, когда строились крепости.
для изысканий истории	— историю возникновения; краткая характеристика событий в летописях с которыми общая проблема значима изыскания.
для изысканий архитектуры и консервирования памятников	— автор, строитель, назначение, история памятника.

Крупный комплекс из 4 построек, в том числе и юный склад, расположенный недалеко от быв. Царской слободы (I-я треть XVIII в.), возник вскоре после пребывания в Астрахани Петра I (1722 г.), придававшего особое значение мероприятиям по укреплению города хозяйственно-стратегическими комплексами.

По преданию, в нач. XIX в. на территории складов произошел сильный взрыв, разрушивший постройки I-й четв. XVIII в. После взрыва юный склад, как и другие постройки, был отстроен заново.

Б) перестройки и утраты, изменение первоначального объема памятника.

При взрыве, очевидно, были разрушены перекрытия и верхняя часть стен. Старый объем был обнесен новыми кирпичными стенами и перекрыт цилиндрическим сводом, опиравшимся на новые наружные стены.

в) реставрационные работы (рабочих характеристик) прокл. здрав. ин-та
крайнего донецкого

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

4)	для изысканий археологии	— характер кулисного плана, композиции посадки;
	для изысканий истории	— характеристика памятника, включая текст и время установления памятной доски;
	для изысканий архитектуры	— основные особенности планировочной и композиционной структуры в контурах; характер дворца в катариях; наличие экспонатов, скульптуры, произведений искусства; строительный материал; основные габариты.
	для памятников искусства	— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материала, техника, размер.

Здание, как и другие элементы комплекса, расположено на открытом пологом холме, близ которого (к северу и востоку от него) размещается современная пятиэтажная жилая застройка. Из 3 углов квадратной территории, в которых находятся складские постройки, описываемое сооружение занимает южный угол. Здание прямоугольное в плане, одноэтажное, кирпичное, оштукатуренное (штукатурный слой в плохом состоянии). Основные габариты: $32,4 \times 14,3$ м. Как и другие склады, южный склад сильно вытянут по линии северо-запад - юго-восток. 2 входа расположены на поперечном северо-западном фасаде, симметрично относительно фасадной оси. Третий вход размещен по центру юго-восточной стены. Особенность внутреннего плана составляет наличие внутри стен прямоугольного в плане объема I-й четв. XIX в., ограничивающих единое общирное складское помещение. Между стенами XIX в. и стенами XVIII в. образован, таким образом, периметральный коридор вокруг основного помещения. Внутренние (старые) продольные стены имеют оконные проемы со следами распиловок. С учетом расположения этих "внутренних" окон размещены немногочисленные окна (небольших размеров) в продольных стенах нач. XIX в. Цилиндрический свод, перекрывающий складское помещение, опирается на внешние стены. Проходы имеют дополнительное плоское деревянное перекрытие. Кроме окон на продольных фасадах на обоих поперечных фасадах над входами размещено по одному крупному более позднему окну с лучковой перемычкой. (Над северо-западным окном сохранились контуры заложенного небольшого полуциркульного окна). Окна снабжены металлическими решетками с переплетом в прямоугольную клетку.

Гладкие фасады здания, не имеющие декоративных украшений, выкрашены в светло-желтый цвет. Белокаменный профилированный карниз, проходящий по продольным фасадам, включает хорошо выполненные обломы гусыка и четырехугольного вала. Белокаменный цоколь заштукатурен. Шиферная крыша - двускатная.

В интерьере стены коридоров оштукатурены и побелены, стены складского помещения обмазаны и побелены. Поля деревянные, из широких некрашеных досок. Размеры кирпича: 26 (27) x 12 (13) x 6,5 (?).

6) общая опись общепринятой, научно-исследовательской и художественной документации памятника.

Ценный памятник промышленной архитектуры XIX - нач. XIX вв., в композиционном решении которого своеобразно используются первоначальные элементы I-й четв. XVIII в.; является важной частью всего комплекса.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Не обнаружено.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

для памятников архитектуры и истории:	хорошее	среднее	плохое	затяжное
для памятников архитектуры и истории:				
в интерьере:				
для памятников монументального искусства:				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны

секретная	республиканская	настенная	не состоит
		+	9

б) дата и № документа о принятии под охрану Решение об установлении под № 4406 от 05.04.10

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание на ломаной на утверждаемой документ)

Не имеется.



0000005746

г) Балансовая принадлежность к конкретное использование

Склад военного ведомства.

д) дата и № отчужденного документа

Дата составления актива

* сентябрь 1976.

Составитель ст. науч. сотр. Никитин В.П.

(Ф. И. О., должность или профессия)

Никитин

Испектор по охране памятников













3.6.

-I.9.8.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.6.
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекция Мин-ва культуры (индекс)
 Адрес Г. Астрахань, ул. Пороховая, 8. Наименование республиканского органа охраны
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Южный склад в комплексе пороховых складов.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-на
		6	

I-я четверть XVIII в.; начало XIX в.

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельный.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	7

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
I	6		

место хранения документов

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив,
союзный	республикан.	местный
	+	+

Дата составления картоточки
« Октября 1976 г.
М. П.

Составитель: ст. науч. сотр. Никитин В. П.
(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников — (Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Прямоугольное в плане, одноэтажное, кирпичное оштукатуренное здание памятника занимает южный угол квадратной территории складского комплекса. Как и другие постройки, объем сильно вытянут с северо-запада на юго-восток. Основные габариты: **32,4 × 14,3 М**. 2 основных входа расположены на поперечном северо-западном фасаде. Внутри здания одно большое помещение, образованное стенами прямоугольной в плане ранней постройки. Между старыми стенами и стенами нач. XIX в. создан, таким образом, гериметральный коридор. Складское помещение перекрыто цилиндрическим сводом. Небольшие немногочисленные окна в продольных стенах размещены с учетом окон в старых стенах. Гладкие фасады выкрашены в светло-желтый цвет. Карниз и цоколь - белокаменные. Крыша шиферная, двускатная.

Здание - ценный памятник промышленной архитектуры XVIII - нач. XIX вв., в котором оригинально используются первоначальные элементы I четв. XVIII в.