

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

2000000050

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Министерство культуры.

Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры.

(включившие республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Башня жилая.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск. - с
		3/5/	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории) XVI-XVII вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Чечено-Ингушская АССР, Советский р-н, уш. Малхиеста, сел. Коротах.
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт, пути водного сообщения)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровител.	жилищно-помещенч.	хозяйств. цели	не используется
	музей библ. клуб		бальн. санит. д/отд.		учреждение торгов. промышл. культ.	X

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 4
- Фото фрагментов — 2
- Генплан —
- Обмеры: план — I
- фасад —
- разрез —
- Схематический план охранной зоны —

23

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) для памятников археологии — история возникновения, кем и когда произвелись раскопки и раскопки, место хранения коллекции.
- для памятников истории — история возникновения, краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального искусства — автор, строитель, заказчик, история создания.

Памятник принадлежит к типу построек широко распространенных на Северном Кавказе в эпоху позднего средневековья. По аналогии с параллельно сооружаемыми постройками сопутствующих некрополей большинством исследователей принято датировать подобные жилые башни в пределах XVI-XVIII вв. Уточнить датировку рассматриваемого памятника как и её фамильную принадлежность не представляется возможным без проведения археолого-этнографических исследований.

б) перестройки и утраты, изменявшие первоначальный облик памятника.

Утрачена плоская кровля башни и горизонтальные перекрытия ярусов.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников архитектуры	— характер культурного следа, важнейшее нахождение.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текста, материал, техника, размер.

Характерный объём двухэтажной жилой башни хорошо сохранился на восточной окраине селения Коротах.

Башня имеет прямоугольный план /8,5x10,0м/, вытянутый с севера на юг, и слегка суживающийся кверху объём, завершённый плоской крышей. Стены сложены насухо из плоских каменных блоков, более крупных в углах и нижней части объёма. По верху стен проходит нависающий карниз из подтёсанных сланцевых плит. Глухие фасады имеют весьма неприступный облик. Единственный вход в здание расположен в первом этаже с восточной стороны. На главном, обращённом к югу фасаде имеется маленькое окошко, а рядом с ним — бойница. Аналогичные бойницы имеются и в других частях здания. Входной проём имеет перемычку в виде ложной арки. Изнутри он помещён в глубокой нише с трапецевидным верхом.

Кладка стен внутри башни мало отличается от наружной. Стены II го яруса обмазаны глиной. В углах имеются угловые полочки-связки. Горизонтальные перекрытия опирались на небольшие выступы продольных стен и на конструктивно несохранившегося ныне центрального опорного столба.

Вблизи башни видны остатки руинированных хозяйственных построек.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник представляет большой интерес как пример жилой постройки эпохи позднего средневековья.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

В.Виноградов. В.Марковин. Археологические памятники ЧИ АССР. Грозный, 1966, с.75, №381; В.Марковин. В стране вайнахов. М, 1969, с.92 /о датировках/; Х.Ошаев. Малхиста. "Революция и город", 1920, №8, с.59.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Характеристика общего состояния:
 для памятников археологии культурного слоя
 важнейших находок
 для памятников архитектуры и истории конструкций
 стен
 покрытий
 потолков
 пола
 декора фасадов
 интерьеров
 в интерьере: живопись
 скульптуры
 прикл. иск-ва
 для памятников монументального искусства: воюла
 востанкта
 скульптуры
 грунта
 красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	X		
	X		
	-		
	-		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны союзная республиканская местная по составу

б) дата и № документа о принятии под охрану не имеется пак. вл. 4-и АССР № 446
27.8.90

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ) не установлены



0000039713

г) балансовая принадлежность и конкретное использование не используется

д) дата и № охранного документа не имеется

Дата составления заспорта Составитель В.Е. Кулаков
 (ф. и. о., должность или профессия)
21 августа 1985
 (подпись)

Инспектор по охране памятников _____
 (подпись)



М. П.

(подпись)













СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР **Мх Гос. инсп. по охране пам. ист. и культ.** (индекс)
 (наименование республиканского органа охраны)

Адрес **Чечено-Ингушская АССР, Советский р-н, сел. Коротах.**
 (АССР, край, область, район, автономная область, национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА **Башня жилая.**

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
	3/5/		3/5/	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА **XVI-XVIII вв.**

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
							+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ	союзная	республ.	местная	не состоит
			+	

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ	эскизы	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
	+	+	+	+

место хранения документов

Дата составления Карточки	органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
	союзный	республиканский	местный	республиканский	местные	

Составитель **Кулаков В.Е.** *ГАН* Инспектор по охране памятников
 (Ф., и. о., должность или профессия, подпись) (Ф., и. о., подпись)



Handwritten signature of V. E. Kulakov



Краткое описание

Двухэтажная жилая башня прямоугольная в плане имеет суженный кверху объём, завершённый плоской крышей. Стены сложены из плоских каменных блоков. Входной проём имеет перемычку в виде ложной арки. Изнутри он помещён в глубокой нише с трапециевидным верхом. Внутри башни в углах имеются полочки-связки. Горизонтальные перекрытия опирались на выступы продольных стен и на конструкции несохранившегося центрального столба. Памятник представляет собой большой интерес как пример жилой постройки эпохи позднего средневековья.