

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые) 5020091002

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Министерство культуры.

Главное управление по охране памятников истории и культуры
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба Городище. Училище.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		7,3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1910-е гг.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Московская область. Шелковский район.
(АССР, край, область, район, автономная обл.,
пос. Городище, ул. Центральная, 44. От Москвы автобусом на пос. Свердловский
национальный округ, населенный пункт, пути подъезда) -40км.

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов, промышлен. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

I

Фото фрагментов —

16

Генплан —

3

Обмеры: план —

фасад —

Вкладыш к п.УПа - Гостр.

разрез —

Схематический план
охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника,
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Здание профессионального училища при Городищенской фабрике построено в 1910-х годах фабрикантом С.И. Четвериковым.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. Здание было сильно разрушено в 1970-х гг. С целью приспособления его под учебное заведение были разобраны перекрытия, полы, некоторые перегородки, после чего работы прекратились. Здание зарастает кустарником. В отсеве появляются трещины.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Реставрационные работы не памятнику не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планированной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения тексты, материал, техника, размер.

Кирпичное оштукатуренное цементом о окрашенное в серый цвет здание училища расположено напротив главного дома усадьбы. Парадным протяженным фасадом оно обращено к проезжей дороге.

Постройка в стиле неоклассицизма имеет симметричную объемную композицию и ордерную декорацию фасадов. Одноэтажное с подуподвалом здание имеет в плане П-образную форму. Повышенный центральный кубический объем сильно выступает на север. Парадный вход с этой стороны акцентирован портиком с фронтоном над центральной частью. К входу ведет широкая железобетонная лестница. С юга центральный объем имеет граненый выступ со вторым входом, от которого лестница спускается на двор училища. Черные ходы расположены с торцов крыльев, под их высокими площадками расположены спуски в подвал.

Шестиколонный портик стилизованного тосканского ордера в центре раскрепован, центральные колонны спарены. Колоннам соответствуют пилasters на фасаде. Широкий прямоугольный вход и арочные окна обрамлены профилированными наличниками.

(продолжение см. на вкладыше № 1)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Редкий образец учебного здания в стиле неоклассицизма, составляющего единый ансамбль с усадебным домом.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Библиография по данному объекту не обнаружена. Основную библиографию см. в паспорте: "Ус. Городище. Ансамбль."

Обмеры плана, крохи, фотографии и негативы хранятся в Московском областном управлении культуры.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:	культурного слоя важнейших находок			+	
для памятников археологии					
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		+	+	
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя				+

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не существует
---------	----------	---------	---------------

нет

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны памятника не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование не используется


д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта


сентябрь

1987

Составитель Карпова М.Г., архитектор
(ф., и., о., должность или профессия)


(подпись)

Инспектор по охране памятников


(подпись)



Запады № 1 к паспорту:	3.7.3	1.32.40
"Ус.Городище.Училище."	Московская обл.,Щелковский	
п.Ула(продолжение):	р-он,пос.Свердловский.	


Фасады крыльев расчленены по периметру пилонами, начинающимися от профилированной тяги, отделяющей полуподвальный этаж.

Между пилонами помещены прямоугольные окна, перемычки которых увенчаны развитыми штукатурными гребнями. Под профилизованными подоконниками помещены филенки. Под окнами основного этажа расположены проемы подвала, имеющие перемычки подковообразной формы.

Фасады венчают антаблемент с выступающим фризом и винтообразным карнизом, завершенным штукатурным профилем.

В центральном объеме здания расположены вестибюль - единое помещение, обработанное полу- и трехчетвертными тосканскими колоннами. В южной части боковых стен вестибюли имеются проходы в крылья, в которых располагались большие и малые классные помещения, соединявшиеся между собой проемами. В полуподвале были мастерские. Основной этаж имел плоские деревянные перекрытия, а полуподвал своды Монье. Полуподвальные помещения есть только под южной частью крыльев. Восточная и западная части полуподвала спланированы по-разному: западный подвал имеет узкий коридор со стороны дворика и большее количество помещений. В полуподвале сохранились старые цементные полы.

Московская область Щелковский район
пос. Свердловский ул. Центральная, Ус. Городище, Училище. 1910^е гг.
План-схема фотопиксации.




Выполнена А. Григорьева
1987 г.

Московская область. Щелковский район
пос. Свердловский, ул. Центральная, 44
Уч. Городище Училище, 1910 гг.

ПЛАН 1 ЭТАЖА.

С




0 10м

Выполнена А. Горячева
1987 г.

Московская область Щелковский район
пос. Свердловский, ул. Центральная, 44
Ус. Городище. Училище. 1910 гг.

ПЛАН ПОДВАЛА.







































3.7.3

I.32.40

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР. ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (переносимые)
 РСФСР. Министерство культуры.

(номер)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

Главное управление по охране памятников истории и культуры.

Адрес

Московская область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

Московский район, пос. Свердловский, ул. Центральная

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
 Усадьба Городище. Училище.

ная, 44.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. изв.
		7,3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	турнистико-экспозиционное	леснобородовательное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
предлож. по использ.						+

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

сфера	республ.	местная	не состоит
сфера			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов
Дата оформления:

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
сфера	республиканский, местный	местные

М. П. Карпова

архитектор	инспектор по охране памятников	подпись
М. Г.		92


Составлено

(Ф. И. О., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф. И. О., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)



Училище при суконной фабрике С.И. Четверикова построено на территории усадьбы владельца, напротив гл.дома, с которым оно составляет единый ансамбль. Здание возведено в стиле неоклассицизма. Кирпичное штукатуренное одноэтажное с полуподвалом здание имеет в плане П-образную форму. Повышенный центральный объем выступает с севера. Гл. вход акцентирован портиков. Во двор выходит граниченый выступ. Проемы обрамлены наличниками, украшены штукатурными гребнями.

В повышенном объеме находится вестибюль с колоннами, в крыльях - классы. Перекрытия крыльев утрачены. В полуподвале, где располагались мастерские - сады Монье.

Редкий образец учебного здания, состоящего единого ансамбля с усадебным домом в стиле классицизма.