

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главное управление охраны памятников Министерства Культуры СССР

наименование республиканского органа охраны памятников

РСФСР.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА церковь Троицы

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент исс-ка
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1680 годIV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА: Новгородская область; г.Старая Русса;
ул. Тимура Грунзе

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристско-искусственному	лечебному	жилому	запасному	забастовочное	используется
музей	музей	музей	базил.	санат.	базил.	учреждение торгов.	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 9

Фото фрагментов — 25

Планы — 14

Обмеры: план 1 — 4

фасад, г. —

разрез —

Схематический план

окраинной зоны —

Белогориц — бз. (Вкл. 2-21)

вкл. 9-46).

51

VI: ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- для памятников археологии
 - история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- для памятников истории
 - история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального искусства
 - автор, строитель, заказчик, история создания.

Троицкая церковь в Старой Руссе существовала издревле. Она была сожжена литовцами в 1609 году /об этом свидетельствует описание города 1625 года/. В описи Старой Руссы 1673 года упомянуто только место, где она стояла. На этом месте она была выстроена заново в 1680 году "на иждивение старорусского купца Якова Тверева" и освящена в декабре 1684 года. В июне 1759 "церковь сия подверглась запустению... от пожара", /следовательно, не сгорела полностью, а только обгорела/. Пожар уничтожил большую часть утвари, но иконостас уцелел. Через три года — в 1761 году Троицкая церковь была возобновлена. Тогда же в каменном притворе Троицкой церкви был устроен придел во имя Иоанна Златоуста /вместо сгоревшей в том же пожаре Златоустовской церкви/.

В 1799, 1807 и 1809 годах "были некоторые похищения утвари" из Троицкой церкви. 13-го июня 1836 года во время

/см. вкладыш I/

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачена колокольня. Утрачены все три апсиды и притворы с трех сторон. /Причем, апсиды и западный притвор в течение исторической жизни перестраивались: на стенах храма сохранились два следа от их примыкания. Кладка притвора и апсид была перевязана с кладкой стен церкви, как их изначальная часть/. В северовосточном углу храма наметилась трещина. Утрачена внутренняя роспись, за исключением небольших ее фрагментов. Утрачено все внутреннее убранство.

Проводились в 1968 г. Т.В.Гладенко. /НСНРИМТ/.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
a)	+ + + + +
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения: тексты, материал, техника, размер.

Церковь стоит внутри городской застройки. Она выходит на улицу Тимура Брунзе /бывшую Троицкую/, несколько отодвинута от нее, оставляя место колокольне. Она соединяет магистральные улицы Маркса и Энгельса /бывшие Крестецкую и Старогостиннодворскую/. Вокруг памятника оставлено зеленое кире. Рядом находится городской сад, который выходит на улицы Маркса и Энгельса. Он расположен к востоку от Троицкой церкви.

Церковь представляет собой монолитный кубический объем, покрытый на четыре ската и увенчанный пятью куполами. Центральная глава — световая; малые главки — глухие, они расположены по диагоналям. Внутренняя структура церкви — крестово-купольная система. Четыре несущие столбы — квадратные в плане. Переход к барабану осуществляется при помощи парусов. Рукава креста перекрыты цилиндрическими сводами с распалубками. Угловые простираства перекрыты крестовыми сводами. Интерьер отличается особой гармоничностью, ясностью и соразмерностью. /см. вкладыш II/.

- б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника. Представляет большую ценность как крупный градостроительный объем, как интересный памятник XVIII века с большой согласованностью элементов композиции наружных стен и их богатым декором, и совершенным интерьером. Имеются фрагменты фресок "личное письмо".

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

- источники, иконографический материал
- Макарий Миролюбов.
Церковно-историческое описание города Старой Руссы. Новгород 1866; стр. 8-11.
- В. Погорев. Старая Русса. Сертиф. пособ. 1916; Стр. 92-101.
- М. Толстой. Святыни и древности Старой Руссы; М; 1878.
стр 16-17.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

ВИДІЛЕННЯ ПІДІРСТІМКА ОБІГІВА СОСТОЯНИЯ

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок	
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+
в интерьере:	живописи - фрагменты скульптуры приклад. искуства	
для памятников изобразительного искусства	церемоний представлений скульптур скриптур красочного слоя	

Система оценки

а) катодом стекла

6) дата и № документа о принятии под охрану №МУ.Р.И РУФИУ №1323 от 30.8.60

в) "Графічні" схеми збігів та їхні регулювання застроїки (індивідуальне соєднання со схемою підключення об'єкта енергоснабження).

— это неизбежный результат излишней конкуренции на рынке, когда производители пытаются удержать свою долю на рынке за счет снижения цен.

“Музей: Отводится под постоянную выставку скульптур Томского

в) листы и т.д. рабочего документа

Приложение 1

Кандидат искусствоведения
Составитель Морозкина В.Н.
Ф. и. о. должность или профессия

30 сентября 1981 г.

基础教育研究

Инспектор по охране животных

• D. E. Br.
• M. E. B.
• M. J. L.
• Stylo 1987 1988 1989

Чердово Троицкы

3.4..-1.34.17

Новгородская обл; г. Старая Русса;

Владимир I.

ул. Тимура Фрунзе.

I.

V/a)

страшной бури с северо-западной главы выброшен сорвало купол. Он упал близ церкви "с повреждением оной". /Купола к этому времени были крыты белой костью по железной основе/. А юго-восточная глава "приметна, со всему тяжестью, тронулась, от чего в стенах церкви, при коих стояли главы, оказались большие трещины". После освидетельствования церкви, малые главы были "неотлагательно" разобраны. /Впоследствии они были восстановлены, поскольку на фотоснимке, сделанном около 1905 года, мы видим Троицкую церковь икона пятиглавой/. В 1853 году "по случаю оказавшихся новых повреждений" произведена починка сводов церкви. После чего произошло новое освящение Троицкой церкви /в 1860 году/ и придела Иоакина Златоуста /в 1865 году/.

Поскольку Троицкая церковь не сохранила ни притворов, ни апсид, приводим данные ее обмера, сделанного в XIX веке: или на от восточной стены алтаря до западной стены притвора с кланью /подчеркнуто нами; Е.М./ 1542 саж.; ширина 8, а высина с главой и крестом 15 саж.

С северо-западной стороны Троицкой церкви /"на расстоянии четырех саженей"/ стояла каменная колокольня; а неподалеку - теплая Знаменская церковь, построенная в 1782 году приписана к Троицкой.

Колокольня представляла собой восьмигранный четверик, имела внутри четыре яруса и была покрыта шатром. /Макарий называет его "шилем"/. Высота колокольни с крестом составляла 15 саженей.

Вседневный колокол, висевший на этой колокольне, весил 60 пудов. Надпись на нем гласила: "Лета 1761 месяца сентябрь

Церковь Троицы.

Новгородская обл., г. Старая Русса, ул. Мичуринская.

З-Ч...: 1, ЗЧ. 17

Вкладыш I.

2.

V1a.)

врия выпит сей колокол в город Старую Руссу к церкви Живоначальной Троицы из стария горелых меди, в помин великого пожара 1759 года июня в 29 день".

Черкобь троиць.
Новгородская обл.; г. Старая Русса; ул. Тимура Фрунзе.

З. 4... - 1.34.17

Вкладыш П.

I.

VIIa)

Это во многом достигается тем, что расстояние между несущими столбами разно двум расстояниям между столбами и стенами. /То есть диаметр купола вдвое шире рукавов креста/. Несущие столбы невелики в сечении, они отличаются стройностью, а весь интерьер — чистотой линий пространственность и графичностью. Это впечатление усиливается тем, что выше роста человека самые углы столбов чуть сконечены. Узкие бороздки по углам тянутся до верха, создавая дополнительные линии, увеличивая стройность столбов.

Изнутри окна барабана подходят к основанию купола — это сообщает куполу пареньство, а интерьеру — легкость и матовость. /освещение рассеянным светом/: распалубки цилиндрических сводов и линии крестовых чуть-чуть углаживаются.

Связи в основании подпружных арок отсутствуют. Тонкие железные связи проходят крест-накрест только в основании купола.

Внизу западную половину храма обходят небольшие ниши для сидения /по четыре ниши — от угла до портала, каждая ниша рассчитана на одного человека. В настоящее время в них установлены батареи отопления/. Стены оштукатурены и побелены, но на косяках окон сохранились фрагменты фресок высокого художественного уровня — с изображением фигур и ликов. Пол кирпичный.

Наружный объем отличается монолитностью. Стены расчленены на три части лопатками, которые соединены вверху декоративными закомарами и горизонтальной лентой карниза, соответствующего четырехскатной кровле. В основании закомар проходит пояс

VIIa)

из крупных прямоугольных нишек-ширинок. Пояс охватывает здание кругом. Он отделяет венчающую часть храма от нижних частей стен, в которых расположены проемы - "зону окон". Ширинки пояса имеют внутри профили, образующие суживающиеся к центру уступы. Окон сравнительно немного. Это придает объему некоторую замкнутость. Окна распределены равномерно по трем фасадам: в середине каждого поля стены - по окну. Их нет только с восточной - алтарной - стороны. /Там окна были на апсидах, которые не сохранились/. Все окна находятся на одном уровне. Все окна арочные, вписаны в прямоугольные ниши, имеют железные решетки. Оконные ниши обрамлены "лютцами", характерными для XVII века - с карликами колонками с перехватом - по сторонам проема и узорными кокошниками наверху. Декор кокошников тонок и богат. Он осуществлен в двух основных вариантах: с полукруглыми и с тройным завершением, вписанными в общую килевидную форму - с тонкой плетенкой, которая снизу "подбивает" внутренний кокошник, и жгутом из бус, который снизу сгибает киль. /Этот жгут состоит из чередующихся бус одинакового диаметра: в середине звена находится большая бусина, по краям - две малые, более плоские/. Прямоугольная ниша окна обведена узкой узорной каймой. Более богатые окна находятся в среднем поле стены, но только на западном и северном фасадах. На южном фасаде /боковом/ все три окна даны с тройным вписанным килем. Интересно, что это сделано не на главном фасаде храма, и, при общей симметрии, вносит живописность в наружную композицию. Кроме того, с запада примыкал большой притвор, с архитектурно-разработанным порталом и, надо

VII(a)

полагать, приукрашенными окнами. С северо-запада стояла колокольня, дополнявшая и обогащавшая западный и северный фасады; южный фасад, словно в компенсацию, получил все три нарядные окна.

Лопатки, членяющие стену, превращены в тонкие сдвоенные колоннки с дыньками в центре и горизонтальными поясами внизу. /Угол обработан группой из трех таких лопаток/. В форме колонн по сторонам окон используются те же мотивы. /Они имеют фигурные профили вверху и внизу, восходящие к далеким деревянным образцам, и дыньки в середине. Вверху, внизу и по поясу дыньки идут кгуты/. Средние лопатки словно повисают на стене, поскольку внизу были пристройки. Угловые лопатки упираются в выступы кладки.

Богатый перспективный портал выходит на западную сторону. Северный и южный порталы проще. К западному порталу — парадному входу в храм — попадали через широкий притвор или, скрой, закрытую паперть, которая была лишь немного уже западного фасада. Сохранился след от перекрывавших ее трех цилиндрических сводов и след боковых стен ^{3-го паперти}.

Боковые притворы были более скромными. Их след обнимает только сам портал. Интересно, что боковые порталы со своими притворами несколько сдвинуты с оси стены на восток, так же придавая храму свойственную древнерусскому зодчеству живописность.

На восточной стене виден след от примыкания трех апсид. Арочные проемы, которые прежде вели в апсиды, заложены.

Черквь Троицы
Новгородская обл.; г. Старая Русса; ул. Тимура Фрунзе.

3.4.-1.34.17

Вкладыш П.

vIIa.)

4.

Снаружи церковь оштукатурена и побелена. Закомары и пояс ширинок выделены: они оставлены в красном кирпиче. /"Донца" ширинок выбедены/. Быть может некогда в закомарах была живопись. В красном кирпиче оставлены и следы примыкания сводов и стен притворов и апсид.

В целом – в наружнем облике храма – кубичность, строгое расчленение в сочетании с богатством и тонкостью декора, тогда как внутри – легкость, воздушность вместе с четкостью. Акустика великолепна.

Материал:

Храм построен из кирпича. Оштукатурен и побелен. Все декоративные детали выполнены из кирпича /включая лекальный кирпич, примененный в большом количестве/. Кровли железные. Пол кирпичный, новый.



Виды Троицкой церкви, колокольни, Знаменской церкви и других
из исторического района.














































Союзная республика РСФСР

(наименование республиканской органа охраны)

Адресс Новгородская область; г.Старая Русса; ул. Тимура Фрунзе
(ASSR, край; область; район, автономная обл; национальный округ; населенный)УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Церковь Троицы

I. Наименование памятника

II. Типологическая принадлежность

III. Датировка памятника

IV. Характер современного использования

Прелож по использ.

V. Характеристика технического состояния

VI. Категория охраны

Памятник археологии	Памятник истории памятников архитектуры	Памятник монум. ис-ва
	4	

1680 г.

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительные	жилые помещения	хозяйственное	не используется
						+

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

солидная	республ	местная	не состоит
	+		↑

Налич. утвержд. охранной зоны

VII. Наличие документации

Место хранения документов

Дата составления карточки

" 30 " сентября 1981.

паспорт	фотография	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

органы охраны	реставрацион. мастерск.	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местные
+	+	
		+ 37144 + заслуж., б

М. П.

Составил Константин Ильинский Испектор по охране памят

(Ф. И. О. должность или профессия, постель)

Морозова Е.Н.

(Ф. И. О. подпись)

Учетная карточка (обратная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Памятник представляет собой мощный кубический объем, покрытый на четыре ската и увенчанный пятью куполами. /Центральная глава - световая/. Лопатки соединены декоративными закомарами. Оконные проемы в пышных обрамлениях ХУП века расположены на одном уровне. Внутренняя система - четырехстолпная крестово-купольная. Интерьер отличается гармонической ясностью и соразмерностью. Материал - кирпич.

Представляет большую ценность как интересный памятник ХИИ в. с большой согласованностью элементов композиции и совершенным интерьером.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

Мин. культуры. Гл. управление охраны памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Церковь Троицы			
заметник археологии	заметник истории	заметник архитектуры	заметник изобразительного искусства
			4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1680-1684 г.г. ; XIXв.

Новгородская обл., г. Старая Русса,

угол улиц Т.Грунзе и К.Маркса.

V. ХАРАКТЕР

СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перио- дам, наци- онально-	культурно- проспект.	турис- тическо- экскурсион.	делово- издатель- ский.	живое- изящество	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	музей бала, клуб			боярь- ский, дворян- ский		учреждение торгов., промышл., транс.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

2

Фото фрагментов —

II

Генплан —

I

Обмеры: план —

I

фасад —

I

разрез —

Схематический план —

карточный зал —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников архитектуры	— история возникновения, как и когда производились различия в расценках, чисто архитектурных.
для памятников истории	— история возникновения: краткие характеристики событий и дат, с связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и инженерного наследия	— автор, строитель, хранители, историческая сущность.

Дата строительства первоначальной каменной ц.Троицы неизвестна.

На плане города 1620г. она уже написана. Существующая церковь сооружена в 1660–1664г.г. на месте древней постройки на средства богатого купца Якова Тверева и освящена Новгородским Митрополитом Корнилием.

Храм пострадал от пожара в 1760г., был восстановлен в 1761г.. В западном притворе был освящен пудаль Иоанна Златоуста.

В 1830г. во время бури сорвало главу с северо-западного барабана, юго-восточная глава также сильно пострадала, в стенах, четверике образовались трещины. По указанию военного ведомства, которому тогда принадлежала церковь, были сняты все угловые барабаны. В 1854–1860г.г. церковь подверглась значительной перестройке: были разобраны и выложены заново столбы, подпружные арки, своды, центральный барабан, притвор, апсида, причем притвор и апсиды стали намного больше по размерам; первоначальное покрытие заменено 4-скатным, стены надстроены, поставлены угловые барабаны, пробит нижний ярус окон, в восточной и западной стенах пробиты большие арочные проемы, северное и южное крыльцо уничтожены, частично срублен древний декор. Работы велись по проекту известного архитектора А.Гома. Пудаль Иоанна Златоуста был перенесен из притвора в дьяконник и освящен в 1865г. Эта перестройка сильно испортила первоначальный облик памятника.

После этого больших перестроек не проводилось. После Октябрьской революции храм был закрыт /когда именно—неизвестно/.

В 1918г./точной дата неизвестна/ рядом с церковью, к западу от нее, построена каменная колокольня; она тоже погибла в годы Великой Отечественной войны.

6) конструкции и утраты, возникшие первоначальной облик памятника.

Церковь ХУПа, подверглась капитальной перестройке в 1854–1860г.г. Памятник серьезно пострадал в годы Великой Отечественной войны, в послевоенное время продолжал разрушаться. К началу реставрационных работ /1970г./ храм находился в плохом состоянии: в западной и восточной стенах четверика имелись сквозные трещины, в своде центрального барабана — две пробоины, имелись большая пробоина в стене барабана, от западного притвора уцелели лишь апсида и северная стена, от апсиды — апсида, нижняя часть, утрачены главы и деревянные части, плафоны всех барабанов, крыши, четверика, полы
/См.прод.У16.../

Исследовательские работы начаты в 1966г., реставрационные работы проведены в 1970–1971г.г. Выполнены частичные /незадер-

/См.прод. У16.../

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

— характер культурного слоя, включенного памятника.

для памятников истории

— характеристика памятника, наличие, текст и время установления исторической доски.

для памятников архитектуры

— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, присадебного покоса; строительный материал, основные габариты.

для памятников искусства, науки

— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материал, техника, размер.

Церковь Троицы расположена на пересечении улиц Т.Брунцев и К.Маркса, к северо-востоку от Воскресенского собора и к югу от Спасо-Преображенского монастыря.

Памятник относится к типу 4-столпных, 3-апсидных, 5-главых храмов с пониженным западным притвором /апсиды и притвор утрачены/. Церковь представляет собой четверик, покрытый вальмовой кровлей и увенчанный центральным световым и глухими угловыми барабанами с главами. На столбы опираются подпружные арки, которые поддерживают своды /коробовые с распалубками, над центральным барабаном-сферической/, в угловых частях-крестовые/. В северной, южной и западной стенах имеется ряд иконо-аркасов. Вход в церковь с 2 сторон /с севера и запада/; каждый из входов оформлен развитым перспективным порталом; южный портал заложен.

Фасады имеют богатое декоративное оформление. По вертикали они разделены лопatkами на 3 примерно равные части, по горизонтали широким декоративным фризом из профилированных квадратных нишек. Часть лопаток членят фасады на всю высоту, часть /центральные лопатки южного и северного фасадов/ ограничена декоративным фризом, часть /центральные лопатки западного и восточного фасадов/ срублены в нижней части на высоте примыкающих притвора и апсид. Поверхность лопаток декоративно обработана: центральные части лопаток переходят в спаренные полуколонки, украшенные реальными дыньками, имеется поребрик. На горизонтальный фриз поставлены по 3 /на каждом фасаде/ сложнопрофилированные закомары, в тимpanах которых имелась живопись. Закомары южного и северного фасадов «всегда» направлены в восточную сторону, что соответствует расположению древних

/См. prod. УПа.../

Памятник представляет собой прекрасный образец русского зодчества ХУПа. При строительстве храма использованы лучшие традиции не только новгородской, но и общерусской архитектуры. Церковь отличается цельностью композиционного решения, законченностью форм, разнообразием и изысканностью декора, выразительностью орнамента. Здесь использованы и новые приемы архитектурного мастерства, а также

/См. prod. УПб.../

ИСТОЧНИКИ. ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Гладенко Т.В. Обобщенный материал библиографических и натуралистических исследований памятников архитектуры Старой Руссы. 1970г.-Архив Новг. СНРМ, Р-1622, лл. 21-25.

2. Гладенко Т.В. Текстовой материал к проектному заданию восстановления и реставрации памятника архитектуры ХУПа. Ч. Троицкая в г. Старая Русса Новгородской области. 1970г.-Архив., Новг. СНРМ, Р-699.

3. Замалеев А. Троицкая церковь в городе Старая Русса. Историческая справка, 1969г.-Архив Новг. СНРМ, Р-669.

4. Макарий, архим.. Церковно-историческое описание города Старой Руссы. Новгород, 1866; с.8-II, 37.

/См. prod. УП.../

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:		хорошее	среднее	плохое	非常好的
для памятника природы.	культурного слоя				
детей	животных находок				
для выявления архитек-	архитектурный				
туры и истории.	стены	+			
	стеклянной	+			
	стекла	+			
	стекла фасадов	+	+		
	и террасы	+			
в историко:	алюминиевая				
	обрамление				
	бронзы, исчезла				
для памятников архи-	бронза				
тектурного значения	востоке				
	государства				
	группы				
	краснодеревья садов				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны

хорошая	исправ.	плохая	не имеет
	+		

б) дата и № документа о границах зоны охраны

востановление Ставки РОМСР от
30 августа 1950 г. № 1327.

в) границы охранной зоны в виде изображения на плане (красные линии со скобами на рисунке не имеют длины)

- Границы охранной зоны памятника на севере и востоке доходят до существующих детских садов, на западе и юге — до красной линии улиц Тимура Фрунзе и К.Маркса. Площадь охранной зоны, включая территорию памятника — 1,06га. См. Пояснительную записку к проекту спорного плана охранных зон г.Старая Русса .Архив Новг.СНПИМ,Р-1067,лл.23-24.

г) бланк для приватности в конкретном экземпляре Новгородский государственный
художественный музей-заповедник. Временно не используется.

д) дата и № охранного документа

Дата составления заключения

Составил: Адрианирова В.А. *Л.В.*

документ № 25

Министр по охране памятников

Л.В.

Новгород, тел. Зак. 379. 1982 г.

Ц. Троицк

Адрес: Новгородская обл., г. Старая
Русса, угол улиц Т.Гурко и К.Маркса

Лист 1.

Продолжение Уб...

к заполнению проемов отсутствовали.

При частичной /незавершенной/ реставрации не восстановлены аркады и притвор. Утрачено убранство интерьера.

Продолжение Ут...

шапки/ реставрации на первоначальную дату /ХІІв./ Реставрированы фасады, частично -интерьер /ниши-аркосолии/. Столбы, своды, покрытие четверика, барабаны восстановлены на ХІІв. Аркады, притвор и первоначальные крыльца не реставрированы- они выполнены на фасадах в виде эсайдизей отидой исповеленной кладкой /уграбы/. Автор проекта реставрации- архитектор Т.В. Гладенко. Документация хранится в Архиве Новг. СИРИИ, шифр-93.

Продолжение Уп...

сводов и расчищенному панночному покрытию. В нижней части восточного фасада имеется 3 больших полуциркульных ниши /законченные арочные проемы, соединяющие алтарь с цауковью/. Центральная часть всех фасадов, кроме восточного, прорезана рядом окон /по 1 окну в каждом членении/. Все окна имеют трухцентровую перемычку и обрамлены богатыми наличниками с полуколонками и кокошниками. Каждый из порталов храма /как и наличники окон/ имеет индивидуально и не повторяется; порталы состоят из 4-7 профилированных уступов. В верхней части южного и северного фасадов расположено несколько ромбовидных 3-4 уступчатых поступей. Фасады завершаются поребриком и аркатурным поясом-карнизом. Барабаны прорезаны по основным осям окнами /центральными барабаны/ или нишами /угловые барабаны/ с полуциркульным завершением и расчищены небольшими лопатками, соединенными вверху арочками. Центральный барабан декорирован также ромбовидными нишками с обрамлением, валиком, лицом круглых нишек и полуком выступающего бегунца, угловые барабаны- круглыми нишками и бегунцом. Памятник сложен из ииринча /на известковом растворе, опуткатурен и побелен. Закомари и горизонтальный декоративный фриз выписан в красноватый цвет. Размер из ииринча ХІІв. - 29x13x6,6 см. Покрытие четверика и глав -из сорнированного железа . /Ом. prod. Лист 2./

Ц. Троицы

Адрес: Новгородская обл., г. Старая Русса, угол улиц Т. Фрунзе и К. Маркса.

Лист 2.

Продолжение УПа..

Основные размеры: длина четверика /по оси восток-запад/-17м, ширина-16,9 - 17,1м, высота четверика /до карниза/ -14,3м, высота церкви /до креста/- 29м.

Продолжение УПб...

архитектурной декорации /например, лопатки комбинируются со спаренными полуколонками./ Памятник имеет определенное градостроительное значение.

Продолжение УП...

5. Полянский М.И. Иллюстрированный историко-статистический очерк города Старой Руссы и Старорусского уезда. Новгород, 1885, с. 263-266.

6. Сивак С.И. Краткая историческая справка по памятникам города Старая Русса /к опорному плану охранных зон/. 1970г.-Архив Новг. СНРПМ, Р-730, лл. 19-20.

7. "Старорусские музеи" Л., 1982, с.136.



























Министерство культуры СССР

3.4. -I.34.I7.

Памятники истории и культуры СССР (недвижимые)

РСФСР

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬ-

Союзная республика

Новгородская обл., г. Старая Русса

Адрес

(АССР, край; область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

туры

ЧИСТЕНАЯ КАРТОЧКА
ц. Троицк

I. Наименование памятника

II. Типологическая принадлежность

III. Датировка памятника

IV. Характер современного использования

Примеч. по использ.

V. Характеристика технического состояния

VI. Категория охраны

VII. Наличие утвержд. охранной зоны

VIII. Наличие документации

Место хранения документов

Дата составления карточки

март

1983 г.

М. П.

Составил

Яцышников В.А., и/сопр. ИСИРИМ

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Памятник археологии	Памятник истории	Памятник архитектуры	Памятник монументальному ис-ку
1680-1684 г.р.; XIXв.		4	

по первоначальному назначению	культурно-просветительское	туристско-искусственное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственные	не используется
						+

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
союзная	республиканская	местная	не состоит
+			

дата	нет
------	-----

паспорт	фотография	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	+
органы охраны			
союзный	республиканский	местный	реставрацион. мастерск.
+	+	+	республикан.
			местные
			музей. архив. НИИ
			+

Инспектор по охране памят-

Л.В. Егорова

(Ф. и. о., подпись)

Егорова

Учетная карточка (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Памятник относится к типу 4-столиных, 5-главых, 3-апсидных храмов /апсиды утрачены/. Объем церкви перекрыт цилиндрическими /в угловых частях-крестовыми/ сводами. Внутри церкви, в северной, южной и западной стенах имеется ряд ниш-аркасий. Вход в храм - с севера и запада.

Фасады имеют богатое декоративное оформление. Они расчленены лопatkами на 3 примерно равные части. В верхней части фасадов проходит широкий декоративный фриз из профилированных квадратных нисек. С 3 сторон церкви имеются развитые перспективные порталы. Они расположены в 1 ярус, имеют трехцентровую пермичку и богатое обрамление. Фасады завершаются поребриком и арнатурным пояском-карнизом. Барабаны церкви /центральный- световой, боковые-глухие/ также богато декорированы. Памятник представляет собой прекрасный образец русского зодчества XУІв. Отличается законченностью форм, разнообразием и изысканностью декора, тщательностью отделки.

Р/М

5310135000

нагл. Сис РСФСР № 1327
№ 30.8-60.

Министерство культуры РСФСР

Форма № 1

Главное управление культурно-просветительных учреждений
Отдел охраны памятниковПАСПОРТ
на памятник архитектуры

Наименование и адрес памятника	Описание для памятника
Церковь Троицы г. Старая Русса, ул. Пионерская, 18	1680 г.

1. Даты основных пристроек и перестроек
1680 г. - перестройка церкви.

2. Автор, строитель, заказчик
Заказчик купец Яков Тверев.

3. Произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства, связанные с памятником
В закомарах фасадов остатки живописи XIX в.

4. В чём недавно находится памятник
Инспекции по охране памятников Новгородского областного Управления культуры.
5. Кем и как используется не используется.

6. Техническое состояние памятника Состояние основных несущих конструкций неудовлетворительное. Восточная и западная стены имеют вертикальные трещины. Покрытия на церкви, главах, апсидах и приделе отсутствуют. В проемах нет заполнения.

7. Тип, материал и основные конструкции
Пятиглавый четырехстолпный храм. Перекрытия сводчатые.
Материал - кирпич.

8. Краткая история памятника Церковь Троицы построена в 1680 году на месте древней церкви, разрушенной в период польско-шведской интервенции в 1609 году.

Церковь строилась на средства купца Якова Тверева.

В 1759 году внутренность церкви выгорела во время большого пожара; церковь была восстановлена в 1761 году.

В 1836 году во время бури упала северо-западная глава, юго-восточный барабан получил сильный крен и в западной и восточной стенах появились трещины. В связи с плохим состоянием конструкций церкви Комитетом об устройстве города Старая Русса было решено снять малые главы, чтобы облегчить нагрузку, сводов и стен. Однако эти меры не помогли и в 1953 году комитет поручил архитектору К.А.Тону произвести капитальный ремонт церкви "с соблюдением характера древней её архитектуры". Тон сохранил на фасадах декор XVII века /сдвоенные полуколонки с дыньками, наличники на окнах в виде кокошников/. Верхние части памятнике карнизы и малые барабаны в т.н. "русско-византийском стиле", созданном Тоном, и являются совершенно чуждыми элементами в художественном облике памятника.

Во время войны 1941-1945 гг. церковь пострадала от пожара.

В 1961 году Новгородской СНРПМ производились частичные ремонтно-реставрационные работы, во время которых укреплена была кладка алтаря.

Работы были прекращены из-за отсутствия средств и отложены в связи с отсутствием использователя памятника.

10. Основная литература и аннотации
1. Макарий архимандрит. Церковно-историческое описание города Старая Русса. 1886 г.
 2. Полянский М.И. Историко-статистический очерк г. Старая Русса и старорусского уезда. 1886 г.
 3. Пыляев В. Старая Русса. 1916 г.
11. Кем и когда обмерен памятник, место хранения чертежей обмера и проекта
Обмер плана произведен в 1951 году арх. Целиковым А.
Материалы хранятся в Инспекции по охране памятников.

12. Обследование:

Частичное обследование /фиксация некоторых следов переделок памятника/ произведено в 1961 году Новгородской СНРПИ /арх. Шулак Л.М./.

Примечания

Дата составления паспорта: Паспорт составил Краснодеревка
15 января 1962 г. Ответственный редактор Д. Аникеев







