

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РФ

(НЕДВИЖИМЫЕ)

РЕСПУБЛИКА Россия. Министерство культурыУправление охраны культурного наследия
(применение республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Парк Национальный природный Водлозерский.
Дом жилойII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1930-е годыIV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Респ. Карелия, Пудожский р-н.
(Респ., край, область, район, автономная обл.,д. Пелгостров, в 6 км от п. Куранаволок

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилая помещенная	хозяйственно-пещное	не используется
+	музей клуб		больн. санкт. д/отд.	+	учреждение торгов. промышлен. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ: Вкладыш—IФото общего вида — 5Фото фрагментов — 5Генплан — IОбмеры: план — 2

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)

для памятников археологии

— история возникновения: кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

для памятников истории

— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры
и монументального искусства

— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор, строитель, заказчик — неизвестны. Датируется 1930-ми годами со слов старожилов, что подтверждается конструктивными особенностями, такими как стропильная, гвоздевая конструкция крыши над жилой частью дома.

б) рестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Во втор.пол.ХХ в. утрачено крыльцо главного входа и ввоз на сарай.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Стоит в прибрежной зоне южной части деревни, расположенной на вытянутом мысу острова Пелгостров в центре о.Водлозера. Главным фасадом обращен к воде.

Представляет собой дом-комплекс типа равноширокий "брус" с продольной связью жилых и хозяйственных помещений, разделенных сеними.

Прямоугольный в плане объем сложен из круглых бревен "в обло", состоит из двух поставленных впритык разновысоких срубов. Наиболее высокая жилая часть покрыта трехскатной вальмовой стропильной крышей. Со стороны главного фасада в ней устроен небольшой каркасно-обшивной мезонин, покрытый на два ската в уровне общего конька. Хозяйственные постройки объединены двухскатной безвозвездной самцово-слеговой крышей.

Жилая часть одноэтажная, на высоком подклете, с мезонином. Поперечный переруб выделяет в ней по всей ширине дома сени на подсенях, а неполный продольный переруб разделяет две жилые комнаты, имеющие по 2 окна на торцовом и по 3 — на боковых фасадах. Печи расположены во внутренних углах помещений.

Подсенье имеет самостоятельный вход на южном фасаде, а дверь в сени с крыльцом главного входа были на северном. Перед дверью, вероятно, была открытая площадка на столбах с лестницей.

Хозяйственная половина двухэтажная. Двор с окном на южном и воротами на северном фасадах, имеет три рубленые клетки хлевов, установленные вдоль восточной стены. Клетки разных размеров, одна из них см. вкладыш

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерный для Водлозерья нач.ХХ в. жилой крестьянский дом-комплекс, имеющий полуустроенные хлева — переходный этап от отдельно стоящих хлевов к встроенным.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Не обнаружены

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пала асбеста фасадов интерьеров
в интерьере:	живопись скульптуры ювелир. иск-ва
для памятников монументального искусства	после постамента скульптуры грунта архитектурного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	+
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

российская	республиканская	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану НЕ ИМЕЕТСЯ

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ).

Не установленыг) балансовая принадлежность и конкретное использование находится в частном владении,
летнее жильед) дата и № охранного документа НЕ ИМЕЕТСЯ

Дата составления паспорта

Составитель Колпин В.Г. - архитектор
(ф. и. о., должность или профессия)29 февраля

Инспектор по охране памятников

Маркова В.М.
(подпись)

ВКЛАДЫШ I

д.Пелгостров
 Пудоожский р-н
 Карелия

Парк Национальный природный Водлозерский
 Дом жилой
 1930-е годы

К п.УП а)

выступает за стену верхнего сарая и покрыта односкатной кровлей. Сарай так же с окном на южном и воротами на северном фасадах, к которым раньше примыкал взвоз. Он больше по размерам двора за счет озадка, вывешенного над хлевами на столбах.

Главный фасад торцовый, симметричный на 4 окна, разделенных перерубом. Выпуски бревен обшиты досками с накладными профилированными элементами в виде пилястр. В уровне крыши - небольшой обшитый досками мезонин с окном по центру. Наличники рамочные, из профилированной доски. Над вершником - декоративная отливная доска, под-держиваемая резными кронштейнами. В тимпане, между накладных двух-ступенчатых цилиндрических элементов, набита доска в форме горизонтально-вытянутого ромба.

Ворота хозяйственной части - двухкосячатые, кровля сохранила остатки кокор-куриц. Покрытие над жилой половиной - дороженный тес, над хозяйственной - ложенный.

Стены изнутри отесаны со скруглением углов, полы и потолки дощатые по балкам.

Размеры плана в осях 7,84x18,74 м.

















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ ● ПЯМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РФ (недвижимые) ³² -1.61.13
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия Управление охраны культурного наследия (индекс)
 Адрес Респ. Карелия, Пудожский р-н, д. Пейвистово (национальный республиканский орган охраны)
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Парк Национальный природный

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПЯМЯТНИКА Водлозерский. Дом жилой

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПЯМЯТНИКА

1930-е годы

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилое помещения	хозяйственное	не используется
+				+		

предлож. по использа.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки

.. 29 .. 1996 г.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			

Составитель Р. В. В. -архитектор

Инспектор по охране памятников

Маркова В.М.

(Ф. И. О., должность или профессия, подпись)

(Ф. И. О., подпись)

РНИИИскусств.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Дом-комплекс типа равноширокий "брус" с продольной связью жилых и хозяйственных помещений, разделённых сенями. Прямой угловой в плане объем срублен "в обло", состоит из двух равновысоких объемов. Высокая жилая часть покрыта трехскатной вальмовой стропильной крышей, хозяйственная — более низкой двухскатной самцово-слеговой. Жилая часть одноэтажная, на высоком подклете, с мезонином. Поперечный переруб выделяет в ней сени на подсенях, а неполный продольный разделяет две комнаты по главному фасаду. Двор с окном и воротами на боковых фасадах, к заднему фасаду примыкают 3 автономные клетки хлебов. Сарай больше двора за счет вывешенного над хлевами озадка. На боковом фасаде ворота, куда подходил взвоз. Главный фасад — торцовый на 4 окна, разделенных перерубом. В уровне крыши — небольшой обшитый досками мезонин с окном по центру. Окна оформлены рамочными наличниками с декоративным верхником. Размеры в плане 7,84x18,74 м.

Характерный для Водлозерья нач. XX в. крестьянский жилой дом.