

ПАСПОРТ

на памятник архитектуры

I. Наименование: Духовская часовня

2. Адрес: дер. Осиновская, Шенкурского района, Арх. обл.

3. Время сооружения: Вторая половина XIX в.

4. Автор, строитель, заказчик: Не известно

5. Расположение: Часовня стоит на склоне холма, на краю деревни, доминируя над деревней. От автобусной остановки "Осиновская" - 300 м. от г. Шенкурска - 20 км.

6. Исторические сведения: строительная периодизация: Часовня дошла до настоящего времени без существенных изменений и переделок. Исторических сведений, связанных с памятником обнаружить не удалось.

7. Тип, планировочная стр-ра, основные габариты: Часовня клетского типа, над папертью устроена колокольня. Общая длина часовни - 8,7 м., ширина 4,6 м., высота до креста - 13 м., высота до креста колокольни - 17 м.

8. Конструктивная система: Основной четверик часовни имеет 4-х скатное покрытие. Над папертью устроена колокольня, при этом на продолговатый сруб паперти поставлен второй, почти квадратный в плане, невысокий четверик, завершающийся площадкой для звона, перекрытой четырехскатной крышей. Все здание рублено "в лапу" из бревен Д 26-30 см. Внутренние помещения перекрыты плоским потолком.

9. Объемно-пространственная композиция: Объемная композиция часовни складывается из двух разновеликих срубов - основного четверика и колокольни. Удачно найденное соотношение их объемов позволило получить единый комплекс, хорошо вписывающийся в окружающий ландшафт.

10. Декоративное убранство фасадов: Все здание обшито тесом. Форма окон, наличников и дверного проема весьма проста. Крыша часовни крыта тесом, главка обшита железом. Следует отметить кованые кресты на завершениях, узор которых характерен для Шенкурского района.

II. Интерьер помещения:

а) основные помещения, их габариты: паперть, помещения для моления: паперть 3,2х3,8 м. четверик 4,3х3,8

б) характер художественного оформления: Стены часовни изнутри стесаны, углы закруглены.

в) монументальная, станковая живопись, скульптура, внутреннее убранство: Не сохранилось.

12. Историческое значение: Представляет интерес, как культовая постройка клетского типа конца XIX в.

13. Фиксация памятника: Фотофиксация и обмер памятника производились в сентябре - 1971 г. экспедицией Центрального совета под руководством Бобылева В. Г. Материалы находятся в АрхИРМ.

14. Реставрационные работы: Не проводились

15. Состояние памятника: Климат. Аварийное. Течет крыша.

16. Современное и перспективное использование: Помещение памятника используется под склад зерна.

17. Охрана памятника: На Госохране не состоит

18. Основная библиография: "Краткое историческое описание приходов и церквей Иркутской епархии". Арх. 1895 г. вып. II.

19. Дополнительные сведения: Нет.

Дата составления паспорта:

октябрь 1971 г.

Автор: Бобылев В. Г.

Горбунова Л. Н.



0000018625

Редактор: Тельтевский П. А.

