

3700000 214

авг 69

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

з.б. - 117.6

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

РСФСР

Гос.инспекция по охране памятников истории и культуры

(размещение регистрационного органа памятника)

ПАСПОРТ

Лист 4/4
в альбоме
продолж.

Такелажные лабзан

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

наименование	памятник истории	памятник архитектуры	памятник изобразительного искусства
		6	

III. ДАТировка ПАМЯТНИКА (для здания исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Втор. пол. XIX века

IV. АДРЕС (местонахождение ПАМЯТНИКА) Гор. Кинешма, Ивановской обл., Баварная

площадь

(СССР, край, область, район, администрация)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель	туристско-заповедническим	лечебно-оздоровительным	жилищно-промышл.н	хозяйственное	не используется
—	частный сектор		бани, сауны, бассейн		занятие спортом, тренировки	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото объекта здания — 1
 с его флагштоком — 2
 Планы — 3
 Обмеры: план — 4
 разрез — 5
 Схематический план
 памятной зоны — 6

1

2

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
а) для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, г связанных с которыми объект приобрел значимые памятнические качества.
для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Реставрация
памятника
архитектуры

Лабазы входят в ансамбль старинной базарной площади Кинешмы. С востока и запада от них стояли ныне утраченные торговые ряды первой половины XIX века.

При надлежали лабазы судовладельцам, которые хранили в его подвалах якоря и цепи, а в верхних этажах канаты и другие снасти.

6) первоначальное и характер, и значение первоначальной оболочки памятника.

Утраченны навес на западном фасаде, следы которого зафиксированы на старом инвентарном плане. Заложены некоторые входные проемы, другие переделаны в оконные. Повидимому, сменены в большей части помещений перекрытия. К восточному фасаду пристроен ряд деревянных ларьков. Утрачены все, кроме одной, лестницы в чердачный полуэтаж. Заложена крыша, связывавшая нижнюю и верхнюю части торговой площади.

з) реставрационные работы (общая характеристика, время, лицо, проводившее хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, занимавшего находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и внутренних панелей живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников архитектуры, инженерии, ИСК-ва.	— основные особенности композиционного и художественного решения текста, материала, техники, размер.

Одноэтажная с подвалами и чердачным полуэтажом выраженная складская постройка. Расположена в центре старинной торговой площади на перепаде рельефа таким образом, что с восточной стороны высота ее стен значительнее и устроены входы в подвалы.

Постройка двухчастная, секционная. Перекрытия по мощным брёвнам, положенным в два ряда крест-на-крест, открытым в помещениих. Верхний полуэтаж, куда ведет двухмаршевая деревянная лестница / другие утрачены/, потолочных перекрытий не имеет. Кровля деревянная стропильной конструкции. Покрытие железное. Капитальные стены между секциями возываются над крышей брандмауэрами.

Стены здания прорезаны множеством широких дверных проёмов с притыками / южная часть / и лучковыми / северная часть / перемычками. Над каждым дверным проёмом расположено полукруглое окно / каждое второе ложное / чердакного этажа. Дверям западного фасада южной части на противоположном фасаде соответствуют ложные оконные проёмы. Три ложных окна расположено на торцовом / южном / фасаде, завершенном фигурным щипцом.

Полукруглые окна обеих частей обрамлены наличниками, выполненные выпускным полкирпича. Плоскости фасадов северной части оживлены рустованными лопатками и городками и полочками карниза.

Между северной и южной частями лабазов расположена просторная арка, теперь закрытая стенами туалета.

Фасады постройки не оштукатурены / исключая западный фасад южной части на уровне первого этажа / и побелены в розовый цвет. Внутри имеются оштукатуренные помещения и не оштукатуренные. Все они побелены.

Полы дощатые, в подвалах земляные. В окнах сохранились гнутое фигурно решетки из круглого железа.

Кирпич 26х12х7 см., балки перекрытий диаметром 30-35 см.

Высота помещений первого этажа 2м.70 см, чердачного 2м10 см.

Б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной ценности памятника:

Редкая портовая складская постройка XIX века.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Информация кинешемского краеведа Б.П.Матвеева.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников архео-
логии

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитек-
туры и истории

конструируя
стен
нокрытый
потолок
юма
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живопись
скульптуры
прикл. исс-ва

для памятников мону-
ментального искусства

поколы
постамента
скульптуры
группы
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии				
для памятников архитектуры и истории				
в интерьере:				
для памятников монументального искусства				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

согласно	республ.	местной	не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану

не охраняется

в) границы отчужденной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не определены



D000028885

На балансе исполкома горсовета.

1) балансовая принадлежность и конкретное использование

Домуправление 1. Склады и магазины.

2) дата и № охранного документа:

не имеется

Дата составления распоряжения

Составитель

19-1У

Л. Шлыков, мл. научный сотр.

(подпись)

Иванов



Заяв производственной группой
гос. управления культуры

(подпись)







МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР и ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (памятники)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА СССР Гос. инспекция по охране памятников
 Ивановская обл., г. Кинешма, Вазарная площадь
(наименование органа по охране памятников)
 Адрес (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Ткачелакные лавки

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

13
Место хранения документов
дата выдачи карточки

1971

Чичков, мл. научный
сотрудник Ивстрпром

М. П.
составитель

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
---------------------	------------------	----------------------	--------------------------

50-е годы - втор. пол. XIX в.

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	художественное	не используется
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	----------------	-----------------

хорошее	среднее	плохое	аварийное
---------	---------	--------	-----------

союзная	республ.	местная	не зависит
---------	----------	---------	------------

да	нет
----	-----

паспорт	фотография	обмеры	реставрационные материалы
---------	------------	--------	---------------------------

органы охраны	реставрационные мастерские	музей. архив. НИИ
---------------	----------------------------	-------------------

советский	республикан.	местный	реставрационные мастерские	музей. архив. НИИ
-----------	--------------	---------	----------------------------	-------------------

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., должность или проф. сим, подпись)

ОЧКА (оборотная сторона)

Краткое описание

Редкая складская портовая постройка специального назначения. Одноэтажное с подвалами и чердачным полуэтажом сильно вытянутое прямоугольное в плане здание. Постройка двухчастная, секционная. Разновременные постройки соединены аркой.

Перекрытия по мощным бревнам, положенным крест-накрест. Верхний полуэтаж не имеет потолочных перекрытий.

Фасады прорезаны множеством дверных проемов, над каждым из них полуокруглое окно чердачного этажа. Полукруглые окна обрамлены простыми наличниками. Плоскости стен, обращенной к торговой площади, оживлены рустованными лопатками, городками и полочками карниза.

