

600114000

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

З.4.№...I.4I.I8

индекс

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Государственная инспекция по охране памятников Министерства культуры  
(наименование республиканского органа охраны памятников) РСФСР

# П А С П О Р Т

II. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Михаила АрхангелаII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)  
1868г.

IV. АДРЕС [местонахождение] ПАМЯТНИКА Псковская область, Псковский район,  
(АССР, край, область, район, автономная обл.,

дер. Мельницы, автобус Псков-Гдов, ост. пос. Середка, до Мельниц 6 км.

(национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 2  
 Фото фрагментов— 5  
 Генплан—  
 Обмеры: план— I  
           фасад—  
           разрез—  
 Схематический план  
 оكرанной зоны—

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального иск-ва	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Деревня Мельницы в XIX в. относилась к Середкинской волости Гдовского уезда С-Петербургской губернии. Находилась в 80 верстах от Гдова и в 40 от Пскова. Рядом был т.н. "Сороковой Бор" — местность, покрытая дремучими лесами и непроходимыми мхами, перерезанная реками — Желчею и Черною. Новая каменная церковь Михаила была построена вместо деревянной ветхой церкви на средства прихожан. Архитектор Салин, строил крестьянин Гдовского уезда деревни Борков Афанасий Степанов.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В 1914 г. с северной и южной сторон церкви пристроены апсиды для устройства двух придельных церквей, однако в 1916 г. они еще не были освящены. Эти работы проводились по проекту, выполненному губернским инженером Трифионовым и губернским архитектором Пономаревым.

в) реставрационные работы [общая характеристика, время, автор, место хранения документации]

Реставрационные работы не проводились. Обмер плана выполнен в 1977 г. Б.и Е.Скобелъцкими. Материалы хранятся в архиве ЦСНРПМ.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки
	для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски
	для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	—основные особенности композиционного и колористического решения тексты, материал, техника, размер.

Церковь Михаила расположена на возвышенном месте к юго-западу от села Мельницы. Вокруг церкви многолетние деревья и кустарник, к юго-востоку — кладбище.

Это — бесстолпный, крестовокупольный, трехапсидный храм, его основной объем вытянут по оси юг-север. Центральный объем — четверик, покрытый на четыре ската, завершается восьмигранным световым барабаном с восьмигранной главой луковичной формы, яблоком и крестом, повышен над объемами концов креста, перекрытыми на два ската. С востока к нему примыкают: чуть пониженный объем центральной апсиды и более низкие апсиды, пристроенные в 1914 г. На западном конце креста на притворе, в его центральной части, ярус колокольни, завершенный восьмигранным шатром с главой луковичной формы и металлическим крестом, в основании которого яблоко.

Декор фасадов прост, но сух. Стены завершает антаблемент, состоящий из полочки и карниза несложного профиля. Северный и южный фасады концов креста завершаются фронтонами, западный фасад притвора над порталом, оформленным двойным наличником, завершается щипцом. По бокам стен — лопатки, прорезанные по центру канелюрой. Спаренные оконные проемы с арочными перемычками декорированы тремя пилястрами, несущими прямые сандрики. По основанию окон на всю длину фасадов проходит тяга. Окна западного конца креста, притвора и апсиды декорированы простыми наличниками, выступающими на четверть кирпича и шириной в кирпич. Наличники повторяют форму арочной перемычки окон.

Световой восьмигранный барабан имеет четыре окна, расположенных по странам света. Окна имеют арочные перемычки и двухстворчатые ставни.

Грани барабана, чуть выступая, соединяются между собой выступающими полосками, образуя рамки.

Ярус квадратной в плане колокольни стоит на постаменте, отделенном полочкой. Арочные проемы звона декорированы пилястрами, несущими раскрепованную часть антаблемента. Карниз несложного профиля.

(см. вкладыш)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Церковь представляет образец культовой сельской постройки, близкой по формам и декору к памятникам классицизма. По планировочной структуре она похожа на церковь Богоявленскую в дер. Подоклинье Порховского р-на, постр. в 1861 г.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии. Вып. X, СПб, 1885, стр. 237. ГИА (Ленинград), ф. 266, оп. 615, е. х. 55-дело о построении каменной церкви в Мельницком погосте Гдовского уезда. 1862 г.; ф. 256, оп. 29, д. 417-дело о расширении Мельницкой церкви Гдовского уезда. 1903-1915 гг. ф. 19, оп. 113, е. х. 4321, л. 153-клир. вед. за 1916 г.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитек- туры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+			
в интерьере:	живописи скульптуры прикладного иск-ва				
для памятников мону- ментального искусства	цоколя постаменты скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

Не составлялся

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки [краткое описание со ссылкой на утверждающий документ]

Не установлена

г) балансовая принадлежность конкретное использование

Используется церковной общиной

д) дата и № охранного документа

Не составлялся

Дата составления паспорта

декабрь 1978 г.

Составитель

ПСНРИМ, Скобелцын В.И. - искусствовед

*В.И. Скобелцын*  
(подпись)

Скобелцын Б.С. - архитектор

Сенченко З.С.

Инспектор по охране памятников

*З.С. Сенченко*  
(подпись)



## В К Л А Д Ы Ш

Церковь Михаила в дер. Мельницы.

УП

а) Между барабаном и шатром отлив, повторяющий форму отлива главы.

Центральная часть церкви перекрыта восьмигранным сомкнутым сводом (купол), покоящимся на четырех подпружных арках и парусных сводах. Южный и северный концы креста, пятигранная апсида главного алтаря с плоским перекрытием, а отдельные помещения жертвенника и дьяконника имеют коробовые своды. Западный конец креста перекрыт сомкнутым сводом. Ограниченные апсиды приделных церквей, пристроенные в 1914 г., перекрыты коробовыми и сомкнутыми сводами. Все апсиды соединены между собой дверными арочными проемами. В главной и приделных апсидах по два окна, в жертвеннике дверь, ведущая наружу. Притвор имеет три помещения: центральное (тамбур) с плоским перекрытием и малые боковые, перекрытые ползучими сводами. В северном помещении деревянная лестница, ведущая на ярус звона.

В южном и северном концах креста по два (спаренных) окна, в западных стенах - двери. В восточной стене центрального объема - большие арочные проемы, ведущие в алтари и отделенные от основного объема и концов креста иконостасами.

На своде, парусах, верхней части стен - масляная живопись на религиозные сюжеты, грубо поновленная в 1970-е годы. В церкви сохранилось внутреннее убранство, в основном, конца XIX-нач. XX вв. 3-ярусный иконостас с постаментом привезен сюда из закрытой в 1960-е годы церкви Николая в дер. Крапивно Гдовского района (Церковь конца XIX в.) Верхний его ярус - своеобразное завершение иконостаса, представляет ряд икон в "киотах", насыщенных архитектурными деталями. Иконостас - характерное выражение вкусов провинциального купечества этого времени. В малом двухъярусном иконостасе северной приделной церкви "Царские Двери" - XVIII в., выполнены сквозной резьбой высокого рельефа с золочением по левкасу. Основной мотив резьбы - закручивающейся стебель и лист аканта. Столбик состоит из вьющейся виноградной лозы. Динамичная резьба хорошего профессионального исполнения.

В церкви сохранилось ряд икон XVIII в., имеющих художественную ценность. Это "Христос Вседержитель" (писал иконописец Ефим Русинов), р: 150 x 57., "О тебе радуется" р: 28 x 23 см.

Церковь сложена из кирпича, имеет цоколь, выступающий на 8-10 см. Все фасады побелены (штукатурки нет).

Колокольня оштукатурена и побелена.

Основные габариты: 29 x 22 м.



С западной стороны церкви в наше время сооружены ворота с центральным большим проемом и палатками по бокам.

МЕЛЬНИЦЫ

ПСКОВСКОГО РАЙОНА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ц-ВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА С ПРИДЕЛАМИ: МИРОЖСКОЙ  
ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ, НИКОЛЬСКИМ

1868 г./1916 г.г.



















3.4. № 01.41.16

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

Государственная инспекция по охране памятников

СССР Южная республика

(наименование республика) Министерство культуры РСФСР

Адрес: Псковская область, Псковский район, д.в. Мельнички  
(СССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Церковь Михаила Архангела

I НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬпамятник  
археологиипамятник  
историипамятник  
архитектурыпамятник  
монумент. ис-ва

III ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1868 г.

IV ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯпо перво-  
начально-  
му назна-  
чениюкультурно-  
просвети-  
тельноетуристско-  
экскурсион-  
ноелечебно-  
оздорови-  
тельноежилое  
помещениехозяйст-  
венноене исполь-  
зуется

предлаг. по шифру

+

V ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

+

союзная

республи.

местная

не состоит

VI КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

+

наличие утверждённой охранной зоны

да

нет

+

VII НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

+

+

+

место хранения документов

органы охраны

реставрационные мастерск.

музей архив.

Дата составления карточки

союзный

республикан.

местный

республикан.

местные

НИИ

+

+

+

инженер

Свобольдин Б. С. - архитектор

Инспектор по охране памятников

Вознесенский В. О.


Ф. И. О., должность, или профессия, подпись

(Ф. И. О., подпись)

ИЗДАНИЕ

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Церковь Михаила расположена на возвышенном месте к юго-западу от села Ильиницы. Это бесстолпный, крестовокупольный, трехапсидный храм. Его основной объем вытянут по оси юг-север. Центральный объем, перекрытый восьмигранным куполом, завершен восьмигранным светлым барабаном и главой, он возвышен над объемами концов креста, перекрытых на два ската. На западном конце креста в его центральной части — друг колокольный, завершенный восьмигранным патром с главой.

Декор фасадов прост, но сук. В церкви сохранились внутреннее убранство к XIX-нач. XX вв., но есть интересные иконы XVIII в.

Основные габариты: 29 x 22 м. Сложена из кирпича, фасады побелены. Колокольня оштукатурена и побелена.

Церковь близка по своим формам к декору и наметкам позднего классицизма: /провинциальной трактовки /