

**ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР**  
**(недвижимые)**

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Мин-во культуры. Главное управление по охране, реставрации и использованию  
(наименование республиканского органа охраны памятников)  
 памятников истории и культуры.

**ПАСПОРТ**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба Кустовых, кон.XIX-нач.XX вв.  
Дом жилой

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуш.
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)  
кон.XIX — нач.XX вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Тувинская АССР, Тандынский р-н, д. Владимиировка, ул. Ленина, 64  
(АССР, край, область, район, автономия обл., национальный округ, населенный пункт; путев. подъезд)  
От Бай-Хаака — машиной 70 км.

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей библио-клуб		больни, санит. А/отд.		учреждение торгов, промышл., склад	+
-						

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Фото общего вида —

3

Фото фрагментов —

2

Генплан —

I

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

Вкладыш к § VII-a I стр.

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Точная дата строительства дома неизвестна.

По свидетельству ныне живущей в нем местной уроженки Прасковьи Евсеены Агаповой, ставил дом первый владелец усадьбы — Кустов, переселившийся в Туву с Алтая на рубеже XIX-XX вв.

Части дома неодновременны. Старейшая — левая четырехстенка — построена в кон. XIX-нач. XX вв. Позже, по-видимому, в 1910-х гг. к ней были прирублены правая изба и дворовые части объема: кладовая и крытое крыльцо.

Первоначально в обеих связанных дверью жилых половинах дома были печи. В левой, выполнившей после расширения дома роль горницы, — голландка, которая стояла в дальнем от входа углу помещения, в правой — битая в деревянном очепке русская печь, обращенная устьем к задней стене. На боковой стене избы у печи были врублены лавка и полка.

В 1970-х гг. правый прируб подвергся ряду переделок. Была переложена и развернута устьем к передней стене печь. Тогда же, или несколько раньше на боковой восточной стене прорублено окно.

До конца 1970-х гг. дом принадлежал Кустовым, продавшим его П.Е.Агаповой.

В настоящее время жильем служит лишь правая половина дома, левая, очень обветшавшая, практически не используется.

6) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Левый сруб осел, бревна стен и потолка в нем подгнили, заражены грибком. Крыша обветшала, над левым срубом — руинирована. На крыше крыльца и кладовой тес заменен шифером. Лицевой фасад почти по окна скрыт землей, часть дворового заслонена дощатым сараем. На восточной торцевой стене прорублено окно. Печь в левом помещении разобрана, в жилом правом заменена кирпичной шведкой. В жилой избе убрани встроенные лавка и полка, очелья окон. Стены и потолки обмазаны глиной.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не производились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
a) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства, строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материала, техника, размер.

Усадьба Кустовых расположена на старейшей улице Владимировки — одной из первых в центральном — "Подхребтинском" — районе Тувы, основанной русскими переселенцами на рубеже XIX-XX вв.

Небольшой приземистый жилой дом — старейшая постройка усадьбы — стоит во дворе с некоторым отступом от улицы, параллельно ей. Он представляет собой избу-пятистенку с кладовой и крытым крыльцом на дворовом фасаде.

План имеет форму прямоугольника, вытянутого по продольной оси с запада на восток, длиной 10 м., шириной 7,1 м. Передняя к улице южная часть дома разделена поперечной стеной на два почти равных по величине помещения: горницу — слева, и связанную с ней дверью избы — справа. Дверь на северной стенае избы ведет на крыльцо, с которого попадают также в кладовую, продольно вытянутую вдоль дворового фасада.

Пространственную композицию дома составляют два разновысотных объема: основной — жилой — под двускатной крышей, и примыкающий к нему пониженный /включающий крыльцо и кладовую/, крытый самостоятельно на один скат.

Жилой перед — срубы в обло, опирающиеся углами на стойки. Кладовая рублена в паз. Стены из бревен лиственница толщиной, в среднем, 28 см. — в жилых срубах, около 18 см. — в кладовой. Стенка, отделяющая кладовую от крыльца, — дощатая. Покрытие — стропильное. Крыша основного объема — двуслойная из простого теса, над дворовой частью дома — шифер. Потолки плоские на отесанных матицах, полы — дощатые, местами из однорезника. Печь кирпичная в деревянном опечке, труба железная.

Фасады бревенчатые с неровно ошипленными выпусками на углах. Шипы на торцевых фасадах незашиты. Несмотря на предельную простоту, фасады обладают определенной выразительностью, которую им придают крупный лес срубов и широкие гладкие очелья окон.

/Продолжение — см. Вкладыш № I/

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Образец жилого дома русского переселенца рубежа XIX-XX вв.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Нет.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:  
для памятников археологии

культурного слоя  
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций  
стен  
некрытый  
потолков  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

в интерьере:

живописи  
скульптуры  
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства

шоколая  
постамента  
скульптуры  
грунта  
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
				++
	+			+
			+	

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

На Гос. охране не состоит

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.



\*D000029276\*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование  
Собственность П. Е. Агаповой

д) дата и № охранныго документа

Нет.

Дата составления паспорта

Составитель  
(Ф., И., О., должность или профессия)

В. Лаславская-искусство вед  
(подпись)

август 1984 г.

Инспектор по охране памятников

(подпись)



Вкладыш № I

Тув.АССР, Тандинский р-н,  
д.Владимировка,  
ул.Ленина, 64

Усадьба Кустовых, кон.XIX -  
нач.XX вв.

Дом жилой.

§ УП-а /продолжение/

Интересно традиционное для этих мест устройство крыльца с мощным угловым столбом /в него врезаны несущие кровлю прогонные балки/, невысоко над землей поднятым полом, потолком, и ограждением в виде штакетника высотою 1,2 м. и запирающейся калиткой.

В горнице и избе - отесанные, беленые по глиняной обмазке стены и потолки. В горнице вдоль северной стены - стойки, поддерживающие матицу. Рамы окон - двойные, глухие. В старых окнах - рамы с пробилированной калевкой и с очельями, в меньшем по размеру позднем окне на боковой восточной стене столярка простая, без калевки. Обе двери, - между помещениями и входная, - простые однопольные, в хороших коробках, с сандриками. В избе - печь в опечке и с печурами на боковом зеркале; перед нею - насос для накачивания воды. В обоих помещениях ложи в подполья.

В доме сохранилась старая мебель, в горнице - угловая божница.











МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР о памятники истории и культуры СССР (недвижимые) З.2. -I.67.9  
 СОЮЗНАЯ ГОСПУБЛИКА РСФСР Мин. культ. Гл. упр. по охране, рест. и использ. пам.  
(наименование республиканского органа охраны)  
 Адрес Тувинская АССР, Тандынский р-н, д. Владимировка, ул. Ленина, 64  
(АССР, край, область, район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  
 Усадьба Кустовых, кон. XIX-нач. XX вв. Дом жилой.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

ПАМЯТНИК археологии	ПАМЯТНИК истории	ПАМЯТНИК архитектуры	ПАМЯТНИК монумент. ис-ва
		2	

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

по перво- начальному фактам	культурно- просвети- тельный	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+					+	

предлож. во исполь.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
солидная	республ.	местная	не состоит

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

дата сдачи документа  
 15.08.84 г.  
 М.П.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей.архив.
的日子里	республикан.	местный	республикан.	местные	Внешн. искусствознан.
	+	+			

Составитель В.Хаславская-искусствовед  
(Ф., и., о., должностн., профессия, родиль.)

И.Хаслав



Инспектор по охране памятников  
(Ф., и., о., подпись)



### КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Дом стоит во дворе, с некоторым отступом от улицы и представляет собою избу-пятистенку с прирубом кладовой и крытым крыльем. Части дома неодновременны: сначала была поставлена левая четырехстенка, позже к ней были пристроены правая изба и дворовые части объема.

План - прямоугольник длиною 10 м., шириной 7,1 м. Продольный лицевой фасад обращен к улице на юг. Жилой перед - срубы в обло из лиственницы, поставленные углами на стойки; кладовая рублена в паз. Покрытие стропильное. Крыша жилых срубов - двускатная, тесовая, двуслойная; кладовая и крылье на продольном северном фасаде крыты самостоятельно на один скат /кровля шиферная/. Фасады бревенчатые, декора не имеют, кроме широких гладких очелей над окнами.

Жилые помещения связаны одношольной дверью. Стены в обоих помещениях отесаны, обмазаны глиной и побелены. Потолки плоские на отесанных матицах. Левая изба, очень обветшавшая, используется как подсобное помещение. Правая - жилая, с кирличной в деревянном очечке печью, насосом для накачивания воды. Интересна традиционная для этих мест конструкция крыльца с мощным угловым столбом, полом, потолком, решетчатым,

в 1,2 м высоты, - ограждением и запирающейся калиткой. Представляет интерес как образец жилого дома русского переселенца кон. XIX-нач. XX вв.