

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РОССИЯМИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ, РЕСТАВРАЦИИ ИИСПОЛЬЗОВАНИЯ(наименование республиканского органа охраны памятников)
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Жилая башняII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

Строительство башни относится к XIII - XV вв.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА ЧИ АССР, Советский р-н, с. Кокадой /верхний/
(АССР, край, область, район, автономная обл.)из с. Советское в с. Кокадой, далее вверх вдоль речки Коктой-ахк /ок. I, 5км/
(наименование округ, населенный пункт, пути сообщения)
до с. Кокадой /верхний/.V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровит.ель.	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санит. дотл.		учреждение торгов. промышлен. связи	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—2
 Фото фрагментов—
 Генплан—
 Обмеры: план—I
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 охранной зоны—

ВЛАДЫШ К 5 VII 2 - 1 стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекции.
- для памятников истории — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального искусства — автор, строитель, заказчик, история создания.

Автора, строителя, заказчика, истории создания установить не удалось.

В советской археологической науке строительство подобных сооружений относят к периоду XIII — XV вв.

- б) перестройки и утраты, изменявшие первоначальный облик памятника.

Утрачено: покрытие и междуэтажные перекрытия, часть стены западного фасада, центральный опорный столб, разрушен дверной проем 2-го яруса

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а) для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текста, материал, техника, размер.

Жилая башня стоит на гребне холма, на крак обрыва южного склона. Северная стена башни выше южной на целый ярус в силу того, что башня поставлена на изломе гребня холма. Размеры башни по наружным стенам 7,7х 6,0 м. Высота по южной стене 6,0 м, толщина стен 0,8 м. на уровне I-го яруса. Стены имеют сужение кверху. Башня двухъярусная.

Стены сложены из камней прямоугольной формы на известковом растворе с хорошей перевязкой наружных углов через ряд массивными блоками. Изнутри угловые камни — через 0,7 — 1,0 м по высоте.

Междуэтажные перекрытия делались по деревянным балкам с опорой на центральный столб и другим концом на стену.

Дверные проемы на первый и второй ярусы сделаны на западной стене. Конструктивно проем I-го яруса выполнен следующим образом: массивная плита в основании, служащая порогом, на ней с обеих сторон проема блоки треугольной формы, затем несколько рядов кладки и сверху монолит в форме арки размером 0,6 х 1,6 м и толщиной 0,15 м. Размеры проема I-го яруса: высота /от уровня завала/ — 1,27 м, ширина — 0,9 м, с внутренней стороны проем увеличивается до 2,05 м в высоту и завершается стрельчатой аркой. В проеме сохранились доска 0,2 х 0,6 м и пазы от дверного засова.

Над дверью I-го яруса — оконный проем 0,45 х 0,3 м арочной / См. вкладыш /

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Пример двухъярусной жилой башни с двумя входами. Размещение башни говорит о ее важной роли в системе визуальных связей между селениями Аргунского ущелья.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Марковин В.И. Памятники зодчества в горной Чечне /по материалам исследований 1957-1965 гг./ В сб. Северный Кавказ в древности и в средние века. М., 1980, с.198.
2. Сулейманов А.С. Топонимия Чечено-Ингушетии. I часть. Грозный, 1976, с.120.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола дегора фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	+

б) дата и № документа о принятии под охрану не имеется акт. см Ч-И АССР №446
от 27-го мая 1986г.

в) границы охраны (объём зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ))
не установлены



'0000039701'

г) балансовая принадлежность и конкретное использование не используется

д) дата и № охранный документа не имеется

Дата составления документа

Составитель Кузьмин В.А. - архитектор

(Ф. И. О. должности и т.п. профессия)

20 мая 1986г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Инспектор по охране памятников _____

М. П.

(подпись)

Вкладыш № I - продолжение п. УП - а

формы. Снаружи перемичка в виде цельного камня прямоугольной формы с вырубленной в нем аркой, внутри - арка в форме ложного свода. Идентичные оконные проемы сохранились на южной и северной стенах 2-го яруса. В верхней части южного оконного проема сохранилась доска с отверстиями для створок, закрывавших окно. Во всех оконных проемах видны следы штукатурки. В интерьере башни имеются ниши хозяйственного назначения, видны пазы от балок перекрытий на уровне 2-го яруса. На южной стене 1-го яруса вделаны два консольных камня на расстоянии одного метра от другого.

Справа от входа на 1-й ярус в стене вделана плита размером 0,51 x 0,27 м с петроглифом в виде двойной спирали.

Башня играла важную роль в системе визуальных связей между селениями: в башне хорошо виден комплекс башен выше по ущелью на горе Бекхайла, башня в селении Урзмиедук, расположенная на водораздельном хребте между долинами Чанты-Аргун и Тазбичи.





3.2- I.69.10

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (наименование)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР ~~Министерство культуры, Улан-Удэ, Республика~~ Министерство культуры, Республика

Адрес: ЧИ АССР, Советский р-н, с. Кокадой /верхний/.
(АССР, край, область; район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Жилая башня

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-во
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

Строительство ба шни относится к XIII - XV вв.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	
свопная	республ.	местная	не состоит
		+	+

наличие утвержденной охр. зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные мастерские
I	2	I	
органы охраны			реставрационные мастерские
союзной	республикан.	местный	музей, архив, БИНИИ
	+	+	
			республикан. местные

место хранения документов

дата составления карточки
20 мая 1986

Кузьмин В.А. - архитектор

Кузьмин В.А.

Инспектор по охране памятников _____

(Ф., и., о., подпись)

Краткое описание

Жилая башня стоит на гребне холма, на краю обрыва южного склона. Башня 2-х ярусная. Размеры башни по наружным стенам 7,7 x 6,0 м, высота по южной стене 6,0 м, толщина стен 0,8 м на уровне I-го яруса. Входы на первый и второй ярусы в западной стене. Оконные проемы на уровне 2-го яруса сохранились в западной, южной и северной стенах. Междуетажные перекрытия делались по деревянным балкам с опорой на центральный столб. На западной стене петроглиф в виде двойной спирали.

