

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА ТУРКСТАН

~~Министерство культуры Глазное управление по охране памятников истории и культуры республиканского органа охраны памятников~~
культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом купой.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

истории археологии	истории истории	истории архитектуры	истории искусства
			2

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Третья четверть XIX века.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., г. Кировск,

Октябрьский пр., 69/17. (расположен окр. письменной храм, путь подъезд)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по горо-одинаково- доческому	культурно- просвети-	туристиче- ко-культуре-	исследова- тельской	жилье	хозяйст- венные	не исполь- зуется
	музей бюро клуб		бюро лическое запись	+	учреждение города промышлен- ства	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего плана —

6

Фото фрагментов —

12

Гравюра —

1

Обзоры плана —

5

фото —

разрез —

Схематический план

стрижки —

накладки к паспорту — I отр./раздел УПа/

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a) для памятников археологии
- история возникновения, время и когда производились разведки и раскопки, место находок коллекций.
- для памятников истории
- история возникновения: краткая характеристика событий в лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника,
- для памятников архитектуры и монументального искусства
- автор, строитель, застройщик, история создания.

Здание, судя по стилевым особенностям, построено в третьей четверти XIX века.

- б) престройка и утраты, изменение первоначальный облик памятника.
- Частично сделано новое кровельное покрытие шифером. Очень незначительно изменена внутренняя планировка: она измоделирована одна перегородка во втором этаже и заделан один дверной проём в антре левой первого этажа. Переложены три печи первого этажа и одна второго.
- в) реставрационные работы (области характеристики, время, автор, место, краткая документация)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер кулисного слоя, ажурных наличий.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления исторической даты.
для памятников архитектуры	— основные особенности планерной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер фасада фасада и интерьеров; наличие лоджий, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, используемые гидротех.
для памятников искусства, включ.	— основные особенности живописного и художественного решения текста, материала, техники, размер.

Дом стоит на перекрёстке Глазунов/восточн./, сад выходят на красную линию проспекта, боковой/северн./-ра красную линию ул. III Интернационала

Двухэтажный деревянный обшитый тёсом дом выстроен в традициях позднего классицизма. Прямоугольный в плане объём, перекрыт четырёхскатной крышей, с дощатым покрытием, имеет с запада выступ сеней. Над ним устроен небольшой мезонин, обращённый во двор.

Композиции фасадов основаны на группировке нескольких/двух или трёх/ оконных проёмов без чётко выраженной центральной оси. На главном фасаде распределение отдельных осей следует системе: 3-3-2, на боковом участком: 3-2, на противоположном боковом: 3-1. На дворовом фасаде по сторонам выступа, в котором устроен вход в дом, расположено по два/с севера/ и одному/с юга/ окну в каждом этаже. Интересно, что северная часть выступающего объёма решена в виде наусса, спиралевидного из толстых квадратных в сечении столбов. По этикетке - проход к "чёрному" входу, предущему в первом этаже. Парадный вход, ведущий на лестницу во второй этаж, имеет небольшой тамбур, завершающийся треугольным фронтоном из арочнообразных консолях. Гекко (фасадов отличает довольно чистота для провинциального позднего классицизма формами.

*; общий оценка общественной, научной, художественной ценности памятника.

Один из лучших образцов каргопольской школы деревянной архитектуры, сохранивших черты позднего классицизма. Памятник особенно ценен хорошо сохранившимся элементами со сценографическими макетами местной планировкой и разнообразными источниками, иконографический материал которых не имеется.

Планы, кроны, фотографии и негативы хранятся в Архангельском областном управлении культуры.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:	
для памятников архитектуры	культурного слоя важнейших изделий
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий нагорьев пола декора фасадов интерьеров
к интерьерам:	живописи скульптуры прил. пок-ва
для памятников изобразительного искусства	школы постановки скульптуры группы красочного слоя

зарегистрировано	средний	износ	засорение
+	+	+	
+	+	+	
+	+	+	
+	+	+	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

районная	республиканская	местная	на земли
			*

б) дата и № документа о приватии под охрану: Нет

в) границы охранной зоны и зон регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвержденный документ)

Границы охранной зоны памятника определяются документом "Баргопол. Проект охранных зон и зон регулирования застройки левобережья", разработанным в 1976 г. в г. Денисограде/Ленгипрогор/, автор ГАП Кулаков Е.И.

Утверждён решением Архангельского облисполкома от 12/10 1978 г. № 421

г) балансовая принадлежность в конкретном исполнении: Балтой дом.д) дата и № отчужденного документа: Нет

Дата составления, распорта

Составитель: Бокусотковец Г.К. Смирнов

(ф., и., ч., должность или профессия)

• • Февраль 197 85

Издано:

Исполнитель по наименованию:

(подпись)



Вкладки к паспорту "Дом князей".

Архангельская обл., г. Каргополь, Октябрьский пр., 69/17."

К разделу IIIа / Продолжение/:

Сkins обрамлены профилированными наличниками. Над окнами первого этажа на уличных фасадах помещены прямые сандрики на кронштейнах. Во втором этаже прямые сандрики чередуются с треугольными. Венчаний карниза украшен мутулами. Сбоку имеется колонка.

Внутренние планировки этажей почти идентичны. Кратко: нижний этаж не соединяется с верхними, который ведёт однолмаршевая лестница прямо со двора/предний вход/. Пять жилых помещений устроены по сторонам тёплых сени. // и // соединяются между собой проходами. Три комнаты, окнами выходящие на проспект, объединены в анфиладу. Между тёплыми сенями и центральной комната анфилады расположена передняя. В первом этаже по бокам от неё устроены тёплые чуланы, во втором этаже она разделена перегородкой на две части. Тёплые сени соединяются с холодными, расположенным в выступе со стороны двора, где находятся лестница, ротирада и чуланы. В калитке части тёплых сени во втором этаже загорожено пространство для десантной лестницы из мезонин и чердак. В мезонине одно помещение. Высоты помещений в первом этаже - 200 см, во втором - 272 см.

Ниторнери замечательны разнообразными по композиции печами, большинство из которых имеет выступающую округлую нижнюю часть и прямое орезанное верхнюю, а в центре склоненного зеркала устроена арочная ниша, обрамленная полукруглыми колонками или плоскими пильстрами. При этом обобщенные формы и мотивы декора у каждой печи индивидуальны. В проёмах обоих этажей сохранились двухстворчатые (избычные) двери, одна из анфиладных дверей второго этажа имеет застекленную верхнюю часть. Все жилые комнаты второго этажа украшены тянутыми карнизами, которые по сторонам печей уложены кронштейнами. Параллельная лестница имеет сплошное деревянное ограждение с поручнями. Полы во всех этажах - досчатые, с бризом. В комнатах первого этажа выше окон обшиты панелями, обработанными (мебелью).





































МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 союзная республика РСФСР МК Гл. Упр. по охр. памятников истории и культуры
 (наименование республиканского органа охраны)
 Адрес Архангельская обл., г. Каргополь, Октябрьский пр., 69/17
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

ДОМ ЖИЛОЙ

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументального ис-куства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

тр. четв. XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	исследований	жилищное	хозяйственное	использование
предлож. во использов.				+		

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	доверенное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

секрет	республ.	местн. памятник	известность
			+

изделие утвержденной охраной зоны

да	нет
+	

VII. ФОРМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ

вскрыт	фотография	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов
 для составления карток

район охраны	руководящими мастерской	музеи, архивы, ИПИ
государств.	республиканск.	Музей

Февраль 5

ВНИИ

Составил:


искусствовед Г. К. Смирнов

руководитель при охране памятников

(ф. и.у. руководителя)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический рисунок



Двухэтажное деревянное, общее тесом здание в традициях позднего классицизма стоит на углу двух улиц. Над прямоугольным объемом устроен небольшой мезонин. Композиции фасадов строятся на группировке нескольких оконных осей. Декор фасадов довольно наряден. Окна обрамлены наличниками с сандриками. Венчаний карниза украшен кутиулами. Внутренняя планировка - антилладного характера. В интерьере - разнообразные по форме печи. Сохранились также филёнчатые двери, чинутые карнизы.

Один из лучших образцов картопольской деревянной застройки в традициях позднего классицизма.