

Новый охранный №	Старый охранный №	Наименование и адрес памятника	Основная дата памятника
		<p style="text-align: center;">ДВА МОНУМЕНТА "СЛАВЫ"</p> <p style="text-align: center;">Ленинград. Бульвар Проф- союз.</p>	<p style="text-align: center;">1844- -1845 г.г.</p>

1. Даты основных пристроек и перестроек

МОНУМЕНТЫ НЕ ПЕРЕСТРАИВАЛИСЬ.

2. Автор, строитель, заказчик

АВТОР проекта фигур "СЛАВЫ" - скульптор
Христиан Даниэль Раух.

Проект установки монументов выполнен
архит. В.И.Росси.

3. Произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства, связанные с памятником

Не имеются.

4. В чьем ведении находится памятник

Ленгорисполкома.

5. Кем и как используется

**Памятники в ведении Музея Городской
Скульптуры Управления по делам искусств.**

6. Техническое состояние памятника

**Реставрация монументов произведена
в 1948 году.**

7. Тип, материал и основные конструкции

**Статуи представляют собой две бронзовые
женские крылатые фигуры, симметричные одна
другой, изображающие аллегория "СЛАВЫ".
Фигуры установлены на колоннах и пьеде-
сталах из сердобольского гранита. Базы и ка-
пители колонн - из бронзы.**

Две фигуры "Славы" явились ответным подарком Николаю I от прусского короля Вильгельма IV за две бронзовые конные группы работы Клодта, полученные им в подарок от Николая I в 1842 году.

Фигуры "Славы" отлиты по проекту скульптора Х.Д.Рауха, известного мастера, создателя многих женских фигур "Славы" для Германии.

Статуи привезены в Россию в 1844 году. Проект установки статуй был поручен архитектору Росси.

Росси представил два проекта установки: 1/ на пьедесталах и 2/ на колоннах.

1-го февраля 1845 года Николай I утвердил проект установки статуй "Славы" на колоннах из сердобольского гранита и таковых же пьедесталах без ступеней, с бронзовыми базами и капителями по рисунку, присланному из Берлина.

Статуи установлены 2-го ноября 1845 г.



Общий вид.



Северная колонна.



Скульптура "Славы".

10. Основная литература и иконография

"Иллюстрация". 1845. 3 ноября. № 30.

11. Кем и когда обмерей памятник, место хранения чертежей обмера и проекта

Чертежи проекта не обнаружены.
Обмер не производился.

12. Обследования проводятся систематически районным архитектором Государственной инспекции по охране памятников города Ленинграда.

Примечания

Дата составления паспорта:

30 мая 9
194 г.

Паспорт составил

/ Е. Глезер /

Ответственный редактор

/ П. А. Мухоморов /

ПРИЛОЖЕНИЕ

к паспорту формы № 4 на памятник архитектуры


ДВА МОНУМЕНТА "СЛАВЯ"

Ленинград, Бульвар Профсоюзов.

Добавления
по пунктам:

4. Находится в том же ведении.
5. Музей Городской Скульптуры Управления Культуры.
6. У пьедесталов имеются небольшие сколы. Камень от времени утратил в некоторых местах полировку.
11. Нового дополнительного обмера в 1949-1953г.г. не производилось.
12. Научных обследований памятников в 1949-1953 г.г. не производилось.

Составил



(А. Ф. Крашенинников)

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
 (недвижимые)

7810041002

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Государственная инспекция по охране памятников Главного архитектурно-планировочного управления (центрального управления) Министерства культуры СССР

ПАСПОРТ

Ансамбль площади Декабристов

Колонны со статуями Славян (2)

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА _____

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск. вв
		3	1

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1845 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА _____

Ленинград, Октябрьский район,

в начале бульвара Профессоров (между домами № 1 и 2)

(СССР, край, область, район, автономная обл.)

районный округ, населенный пункт, путь, подъезд

Конногвардейский

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-нач. назна-чению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздорови-тельные.	жилищ-ные помеще-ния	хозяйст-венное	не исполь-зуется
+	клуб	+	больн. санит. доты.		учреждение торгов. промышл. скла.	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2
 Фото фрагментов — 1
 Генплан — 1
 Обмеры: план —
 фасад —
 разрез —
 Схематический план охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Авторы — скульптор Х.Л.Раух

— арх. К.И.Росси.

1837-39 гг. — отливка двух статуи Славы в Берлине по модели скульптора Х.Л.Рауха мастерами Фивером и Хопфгартеном.

1842-44 гг. — заключен в трубу и засыпан Адмиралтейский канал

1844 г. — статуи Славы восстановлены на Берлина в Петербург как дар Фридрихе Вильгельму IV Николаю I.

В этом же году Х.Л.Раух прислал из Берлина рисунки pedestals и указал, как установить фигуры. Дельневая разработка была поручена К.И.Росси.

1845 г., 1 февраля — Николаем I утвержден проект установки статуи Славы на колоннах между зданиями Конногвардейского манежа и Синода, автор — арх. К.И.Росси

1845 г., 2 ноября — закончены работы и монументы открыты. Иконозвие капитали и базы исполнены мастером Берике по рисунку Х.Л.Рауха.

1845-1846 гг. — на месте бывшего канала проложен Конногвардейский бульвар по проекту арх. П.Е.Шанова.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрат и переделок не было.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

1948 г. — переложены подиумы, расчеты и отполированы гранит.

1969 г. — выровнены подиумы. Документация в Музее Городской скульптуры.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

в)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Монументы стоят в начале бульвара Профсоюзов между зданиями б. Конногвардейского манастира и б. Синода.

Колонны ионического ордера, с бронзовыми базами и капителями, из серого полированного сердобольского гранита, установлены на высоких квадратных в плане пьедесталах из того же материала. Пьедесталы с небольшого выступа карнизом стоят на широком плите серого гранита.

Колонны завершены бронзовыми крылатыми женскими фигурами, изображающими аллегория "Славы", которые облачены в развевающиеся одежды и изображены в вихре вл. В правой руке они поднимают лавровый венок, в левой — держат пальмовую ветвь. Головы увенчаны венками. Материал: камень, бронза.

Техника: обтеска и полировка камня, литье бронзовых деталей.

Размеры: высота колонны — ок. 9,5 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Колонны со статуями Славы композиционно связывают здания Синода и Конногвардейского манастира и образуют начало бульвара Профсоюзов. Образцы архитектурных монументов в стиле классицизма.

Колонны посвящены участии Конногвардейского полка в войне 1812 г. и являются памятниками воинской славы.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Целявский В. Одна из последних работ А.Росси. "Архитектурное наследство". 1953 г., № 4, стр. 119-122.
2. Голотин Л., Сыровцов И. Памятники и монументы боевой славы в Ленинграде. Л., 1962 г., с. 84-85.
3. Колонны Славы (грав.) — "Иллюстрация" 1845, № 130.
4. Асипов А. И. Конногвардейский манастир. Историческая справка, рукопись, 1979 г., архив ГИОИ, И-1807.

IX ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
 для памятников археологии культурного слоя важнейших наводок
 для памятников архитектуры и истории конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
 в интерьере: живопись скульптуры прикл. ис-ва
 для памятников монументального искусства цоколя постаментов скульптур грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

б) дата и № документа о принятии под охрану

Постановление Совета Министров РСФСР
 № 1327 от 30 августа 1960 г.

в) границы охранных зон и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Входит в объединенную охранную зону и зону регулирования застройки. Решение Ленгорисполкома № 120 от 12 февраля 1969 г. (см. общий паспорт на ансамбль пл. Декабристов, инд. 3.1 - 1.29.1)

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

В ведении Музея Лодовской

СКУЛЬПТУРЫ

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель

В. Н. Антонов, СНРТИ
 (ф. и. о., должность или профессия)

С. А. Вознесенская арх. ГИОП
 (подпись)

Инспектор по охране памятников

(подпись)



