

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

2900358000

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РОССИЯ

Союзного союза культуры Государственного агентства по делам памятников истории и культуры.

## ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА — Дом жилой.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник науки и техники
			2

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

— 1900 — в гг.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская область, г. Архангельск, ул. Чайковского, дом 10, кирпичный жилой дом, каменный фасад, кирпичный карниз, каменные балконы, балконные лоджии, крыша мансардная, покрыта оцинкованным железом.

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по профильным направлениям	культурно-просветитель-	туристско-музейное	лечебно-оздорови- тельный	жилое помещение	художест- венное	не исполь- зуется
	музей бабье клуб		баня, сауна, д/чтд.		ул. Чайковского дом 10 квартиры здания склад	

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3

Фото фрагментов — 21

Генплан —

Обмеры: план — 6

фасад —

разрез —

Схематический план  
отделки здания —

Приложения к разделу У21а/ — I стр.

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий в лиц, связанных с которым объект преобразил значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Здание из оснований стилистического анализа датируется 1900-ми годами. Согласно сведениям местных жителей, это был купеческий жилой дом, построенный купцом для своей дочери.

## б) перстройка и утраты, изменение первоначальной облика памятника.

С севера и востока к зданию примыкают две современные двухэтажные пристройки. В северной расположена лестница. Первоначальная лестница разобрана. Внутренняя планировка значительно изменена новыми перегородками. Разобрано несколько печей.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документов)

Реставрационные работы не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурыных слоев, находившихся на холмах.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст в время установления исторической даты.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; видные живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников архитектурно-технического и художественного искусства	— основные особенности композиционного и художественного решения — тексты, материалы, техника, размер.

Здание стоит на красной линии улицы, на которую выходит его главный/главной/фасад.

Трёхэтажное кирпичное из белокаменного цоколя здание в стиле модерн имеет довольно сложную объёмно-пространственную композицию. Протяжённый по оси "север-юг" объём с запада узкий и в центре "углублением" соединяется с боковыми сторонами. Со стороны главного фасада имеется уступ, выделяющий своего рода ризалит. Северо-восточный угол здания срезан. По вертикали объёмная композиция также носит живописный характер. Угловые юго- и северо-западные части возвышаются в виде третьего этажа над основным двухэтажным объёмом.

Фасады дома оштукатурены и побелены. Индивидуально решённый главный фасад резко отличается от нейтрально трактованных остальных фасадов. Асимметрическая композиция в пять световых осей делится на две неравные части, одна из которых—двухосная/приходится на ризалит. В третьем этаже — три проёмы, что придаёт определённую динамичность в статичной композиции. Все проёмы прямоугольной формы, в двух нижних этажах они значительно шире, чем в третьем. Плоские обрамления проёмов и прямоугольные вертикальные ниши, обработанные <sup>обрамлены</sup> "под шубу", состав-

8) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника,

/сы. вкладыш/

Образец скромного жилого дома в стиле модерн. Памятник интересен не плохо сохранившимся элементами архитектурной отделки интерьеров.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Библиографии, архивных источников, иконографического материала не обнаружено.

Обмеры, крошки, фотографии и негативы хранятся в Архангельском областном управлении культуры.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:	культурного слоя важнейших памятников	+		
для памятников археологии:	конструкций стен подиумов погребов пола декора фасадов интерьеров	+	+	
в интерьерах:	живопись скандинавской приклад. искуш.		+	
для памятников концептуального искусства:	школы постимажа скандинавской группы красочного слоя			

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны

советская	республиканская	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану

*февраль 1979 г. № 69 от 19.02.87*ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТОРГОВОМУ КОМИССАРИАТУ ГОРОДА ТОРМОЗОВАот 26.04.79 г. № 170.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (заполните индексом со ссылкой на утвержденный документ)

Границы охранной зоны не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование: Областной комитет об-за Красного Креста; курсов областного отдела.д) дата и № оттиска документа: Ноябрь

Дата составления распорта

Составитель: Получувствовод Г. К. Смирнов  
(Ф. И. О., должность или профессия)

&lt; &gt; Ноябрь 1978

*Смирнов*  
(подпись)

Исполнитель по охране памятников:

Выпады к паспорту "Дом на хлой."

Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Ч.-Лучинского, 32\*.

К разделу УПа /Продолжение/:

Ллат скромное декоративное убранство фасада. Балконы вспомогательные акценты в композиции вносят парадный вход в ризалите и особенно два деревянных балкона - во втором этаже восточной половины я в третьем этаже. Завершается фасад карнизом, выполненным чисто которого выполнено из дерева и скульптурона. Северный и боковые/западный и восточный/фасады декоративно не оформлены. На них лишь притористом величаний карниз главного фасада.

Внутренний плиссированный первого и второго этажей, хотя и отличается в деталях, построена из одном композиционным принципе. На продольной оси здания устроен широкий коридор, по сторонам от которого размещены все комнаты. Его-западную угловую часть занимала погребная лестница, которой снаружи отвечает ризалит главного фасада /левотиши разобраны/но видны следы её приложения к стене./Третий этаж включает две изолированные и деревянные/ друг от друга пространства личайки, куда ведут две/каменные лестницы. В убранстве интерьеров наиболее интересно оформление вестибюля парадной лестницы на первом этаже. Стены обработаны скульптурными фризами и каннелюрованными пилastersами. Во всех этажах потолки украшены тянутыми карнизами. В комнатах второго этажа картизы дополнены своеобразными фризами правоугольных изящек. Двери - фальгичные, дву-и одностворчатые, нескольких типов. В одностворчатой двери и третьего этажа повторен мотив карниза фриза второго этажа. Во втором этаже сохранилось несколько оригинальных по форме лепных розеток. Поля во всех этажах - додатие. Угловая печь первого этажа со склоненным зеркалом облицована белыми изогнутыми изразцами /размером 42 x 22 см/. Печь украшена профилированным цоколем и карнизом. Углы зеркал скруглены. В окнах сохранились первоначальные рамы со стойками, которые с наружной стороны по периметру обработаны полосой сигареты.



















































СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МК Гл. упр. по охр. памятников ист. и куль.

адрес Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Чичинского, 32.

(АССР, край, область, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Дом жилой.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент ис-во

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1900-е гг.

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительные	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастер.		музей, архив,
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	НИИ
+	+	+			ВИНИ

Дата составления картотеки

ноябрь 1952

М. И.

Составитель

искусствовед Г. К. Смирнов

(Ф. И. О., должность или профессия, подпись)


*Ручка*

Испектор по охране памятников

(Ф. И. О., подпись)

# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Трёхэтажное кирпичное на белокаменном цоколе здание в стиле модерн стоит на красной линии улицы. Объёмно-пространственная композиция отличается асимметричным живописным характером. Индивидуальный решённый главный фасад отличается от нейтрально трактованных остальных фасадов. Внутренняя планировка первого и второго этажей строится на коридорном принципе композиции. Третий этаж включает две изолированные друг от друга пространственные ячейки, над юго- и северо-западными угловыми частями дома. Бездохо сохранилось убранство интерьеров: двери, печи, карнизы.

Пример скромного шилого дома в стиле модерн, интересного элементами архитектурной отделки интерьера.