

3700000354

ПАСПОРТ
на памятник архитектуры

1. Наименование. Жилой дом купца Борина. /Флигель/.
2. Адрес. ул. Школьная с. Весильевского, Шуйского района, Ивановской области.
3. Время сооружения - конец XIX⁶.
4. Автор, строитель, заказчик. По заказу Борина, местными мастерами.
5. Геоположение. Расположен в центральной части села, в начале улицы. Подъезд осуществляется из г. Шуи автобусом до с. Весильевское (20 км.).
6. Исторические сведения, строительная периодизация. Переоборудован под лечебное учреждение.
7. Тип, планировочная структура, основные габариты. Двухэтажный жилой дом, планировочная структура - ряд сообщающихся помещений, обединенных общим коридором. Лестничная клетка - в пристройке. Основные габариты - 13,54 x 27,5 м.
8. Конструктивная система. Жилой дом с несущими наружными и внутренними стенами. Фундамент кирпичный ленточный (размер кирпича 29 x 14 x 8). Перекрытие - бревенчатый настил по деревянным сечкам. крыша двухскатная - железо по деревянному настилу. Изнутри стены окрашены масляной краской. Верхняя часть стен и потолки побелены. Снаружи оштукатурены и побелены.
9. Объемно-пространственная композиция памятника, значение его в ансамбле, окружающей застройке и ландшафте. Дом представляет собой прямоугольный объем увеличенный крыльцем с выделенной средней частью и двускатной крышей. С главного фасада на первом этаже выходит 10 окон, на 2-м - 9. Находящийся в начале улицы, рядом с ансамблем церкви дом является необходимым ее элементом.

I0. Декоративное убранство фасадов.

Окна обрамлены наличниками, состоящими из нескольких полочек и гуськового профиля. Наличники окон 2-го этажа несколько сложнее по рельефу наличников 1-го. В плоскости между вторым и первым этажом здание укреплено декоративным поясом. Размер здания имеет большой вынос и лишен каких бы то ни было украшений. В центре здания карниз обрывается и плоскость 2-го этажа здания переходит в щипец.

II. Интерьер памятника:

а/ основные помещения, их габариты и архитектурная характеристика, система взаимосвязи.

Интерьер здания представляет ряд помещений, соединенных дверями. Вход в здание осуществляется с восточного фасада здания через деревянную пристройку. В ней же проходит лестница для входа на 2-й этаж.

б/ характер художественного оформления архитектурных элементов стен, сводов, столбов, пола, перекрытий, проемов (резьба, лепнина, чеканка) - нет

в/ монументальной живопись (время, автор, школа, месторасположение, сюжет, техника исполнения) - нет

г/ стеклянная живопись - иконы, картины и пр. - нет

д/ скульптура (время, автор, школа и т.д.) - нет

е/ сохранившееся внутреннее убранство и оборудование - нет.

I2. Историческое и художественное значение памятника -

I3. Фиксация памятников (фото, обмеры, зарисовки, где находятся, цифры) - ИСНРПМ, август 1970г.

I4. Кестарационные работы / характер, время, автор, место хранения материалов/. Время от времени проводится мелкий ремонт.

15. Состояние памятника. Хорошее. Повреждений нет.
16. Современное и перспективное использование памятника.
Дом инвалидов и престарелых.
17. Охрана памятника. Не охраняется.
18. Основная библиография -
19. Дополнительные сведения -

В.Орешенков

" августе 1970г.



D000026841