

ПАСПОРТ

2300598000

на памятник архитектуры

1. Наименование: Церковь Всех Святых (Кладбищенская).

2. Адрес: Архангельская обл., Ленский р-он г. Ленск

3. Время сооружения: XIX в.

4. Автор, архитектор, заказчик: Не известно

5. Расположение: Расположена на окраине г. Ленска.

6. Исторические сведения: Церковь построена на монастырском кладбище.

7. Тип, архитектурная стр-ра: Однокупольный, одноапсидный храм.

Плоскостр. стр-ра: павильон, трапезная: сам храм с квадратом в плане, с восточной полукруглой апсидой. Длина храма: 22,0 м, ширина храма: 9,5 м. Высота: 22,8 м

8. Конструктивные системы: Апсида перекрыта полуфермой, сам храм - соединен с сводом. Коридор и (трапезная) - цилиндрические. Фундаменты сложны из бутового камня, стены и своды - из кирпича. Отделочный материал - оштукатуренный кирпич. Размер кирпича: 30x15x7.

9. Объемно-пространственная композиция: Объемно-пространственная композиция памятника очень проста. К основному четверику с запада примыкает павильон с небольшой трапезной, с востока полукруглая апсида. Высокий четырехгранный барабан перекрыт куполом и увенчан маухой-главкой.

Расположенная на окраине города, она своим формой и композицией, является организованным центром окраины города, придает значительность и красоту месту.

10. Декоративное убранство фасадов: Наружные стены оштукатурены кирпичными, а позднее было побелено. На северном и южном фасадах сложной профилировки карниз поддерживается плоскими пилястрами. Высота фасадов между пилястрами прорезана аркадами окнами.

II. Интерьер памятника:

а) основные помещения: в храме: павильон 3,0x3,0 м, трапезная 18x18 м / 3,0x3,0 помещения для моления 8,5x7,0 алтарь 2,25x4,5 м.

б) характер художественного оформления: Стены оштукатурены и прорезаны окнами с выносными оккосами. Полы из кирпича или глина.

в) документация, стенковая живопись, скульптура, внутреннее убранство: Не сохранилось.

12. Историческое и художественное значение памятника:
Учитывая интересное декоративное убранство и редкие архитектурные приемы, памятник представляет интерес, как образец каменной постройки русского севера.

13. Фиксация памятника: Фотофиксация и обмер памятника производился в 1971г. экспедицией Центрального совета под руководством Бобылева В.Г. Материалы находятся в АИИИМ.

14. Реставрационные работы: не проводимась

15. Состояние памятника: Удовлетворительное

16. Современное и перспективное использование: Складское помещение для гаража.

17. Охрана памятника: На Госохране не состоит

18. Дополнительные сведения: Нет.

19. Основная библиография - 1- Денисов А.И. "Православные монастыри Российской империи" М 1988р стр 37-3

Дата составления паспорта:

22 января 1971г.

Автор: Бобылев В.Г.

Горюнова Я.Н.

Редактор: Тельтевакис Н.А.



