

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

Министерство культуры, Гос. инспекция по охране памятников истории

(наименование республиканского органа охраны памятников)

и культуры.

Рисун.
4/30

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Магазин бывший Гундобина.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1915 г.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл., г. Тул., ул. Ленина, 8

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

национальный округ, населенный пункт, пути сообщения

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищно-помещенция	хозяйственное	не используется
+	музей бюбл. клуб		больн. саун. дота.		учреждение торгов. промышлен. склад	

магазин, контора

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—
 Фото фрагментов—
 Генплан—
 Обмеры: план—
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 охранный зоны—

1
3
2

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
- для памятников истории — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объекту приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального искусства — автор, стронтер, заказчик, история создания.

**Здание выстроено специально для магазина
купским торговцем Гундобины в 1915 году.**

Углы фасада отмечены
широкими лопатками. Плос-
кости ризалита и лонгток

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачено убранство первоначальных интерьеров. Со стороны дворового фасада сделана одноэтажная пристройка из силикатного кирпича.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- | | | |
|----|---------------------------------|--|
| а) | для памятников археологии | — характер культурного слоя, важнейшие находки. |
| | для памятников истории | — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски. |
| | для памятников архитектуры | — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. |
| | для памятников монумент. иск-ва | — основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер. |

Двухэтажное здание прямоугольное в плане. Объем вытянут вдоль линии застройки улицы Ленина, на которую выходит главным фасадом.

Объем усложнен одноэтажной пристройкой со стороны двора, левым ризалитом в центре главного фасада и декоративным кубом. Ризалит увенчан неполным фронтом на фоне аттика. Цокольный этаж облицован керамической плиткой. Фризная часть ризалита, типичная фронтона и цоколь фасада — зеленой глазурованной плиткой. Лопатки — мезлаксской.

Этажи разделены пояском, идущим по низу окон второго этажа, плоским фризом и карнизом. Тройное полуциркулярное окно верха ризалита обрамлено спаренными полуколонками и трехчетвертными колоннами. Фланжирован вход в здание, ведущий на второй этаж. Над спаренными полуколонками и вверху лопаток размещены лентные изображения венка с лентой.

Подвальные помещения пристройки перекрыты сводами по металлическим балкам. Межэтажные и чердачные перекрытия — плоские, деревянные. Кровля металлическая по деревянным стропилам.

Здание выполнено из темнокрасного кирпича. Фасады не облицованы, за исключением главного. Убранство первоначальных интерьеров не сохранилось.

Габариты кирпича 22,5x11x7 см.

- б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Типичный пример торгового здания в стиле "Модерн". Единственный в Пуя. Подлежит местной охране.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

В. С. Винонов. Каталог собрания фотографий "Город Пуя". Пуя, 1968 г. Стр. 65.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иску-ва

для памятников монументального искусства

поколы
постаменты
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+	+		
+	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

НЕ СОСТОИТСЯ

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Горизлуправление, Домоуправление

в 19. Магазины коопторг.

д) дата и № охранного документа не известен.

Дата составления паспорта

Составитель

Ильичков Л. А.

(ф., и. о. должность или профессия)

19 января 1984 г.

Ил. научный сотрудник Ивановской
СНРИМ.

Ильичков

Инспектор по охране памятников











МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.6w -117.17
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекция по охране памятн. ист. и культ.

Ивановская обл. г. Шуя, ул. Ленина, 6
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Магазин бывший Гундобина

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		+	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1915 г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилое помещение	улаиств. венное	не используется
+						

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охр. зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные исторские		музей, архив.
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	НИИ
		+			

Дата составления карточки
 31 июля 197 г.

М. П.

Составитель

Левичев Ф.В. Орессу


Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Двухэтажное здание прямоугольное в плане. Объем усложнен одноэтажной пристройкой со стороны двора, легким ризалитом в центре главного фасада и декоративным куполом.

Этажи разделены пояском, идущим по низу окон второго этажа. Подвальные помещения перекрыты сводами по металлическим балкам.

Типичный пример торгового здания в стиле "модерн".

Домуправление № 13.
Магазин Коопторг.