

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

2900683000

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Госинспекция по охране памятников истории и культуры

национального республиканского центра охраны памятников

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Никольская церковь Вадьянского погоста

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1777 год

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., Конюховский район

АССР, край, область, район, автономная обл.

Вадьянский погост, 1 км. от д. Тороровская /Вадьянский с/с/.

национальный округ, колхозный пункт, пункт сельграда

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

на террито- рию, зане- мленную	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечеб-но-отдыхате- льная	жилая постройка	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	музей библ. клуб		бальн. санит. дота.		гербильное торгов. промысл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 4
 Фото фрагментов— I
 Генплан—
 Обмеры: план— I
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 отрывной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | |
|----|--|---|
| 4) | для памятных хронологии | — история возникновения, кем и когда производилась разработка и раскопки, место хранения архивов. |
| | для памятных истории | — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | для памятных архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Никольская церковь 1777 года. Вадьянского погоста.

Деревянная в 1898 году трапеза отштукатурена внутри и возобновлен иконостас. Престолов два. Часовен в приход 6. — Археол. комисс.

50-60 годы церковь была реконструирована под школу.

б) рестройки и утраты, имеющие персональный объект памятника.

Утрачены: колокольня, сруб с завершением храма выше уровня трапезного помещения. Разрушены крыльцо и обшивка церкви.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документов)

Не проводились

VI. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)		для памятников архитектуры	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
		для памятников истории	— характеристика памятника, название, текст и время установления мемориальной доски.
		для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
		для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и выразительного решения; текст, материал, техника, размер.

Деревянная церковь Вадьянского погоста стоит на высоком холме в окружении деревьев, главенствует над окружающим пространством.

Композиция церкви проста, все составные части церкви /храм с апсидой, боковая трапезная, притвор и крыльцо/ последовательно примыкают друг к другу. Основное помещение — небольшой четверик — расширен двумя парами окон / с юга и севера /. Сруб храма видимо был высокий и завершался главками; в настоящее время разобран до устья трапезной и притвора. Трапезное помещение и притвор имеют большой сруб, чем четверик храма и разделены стеной с широким проемом. Несомненно речен алтарный прируб. Между граненым срубом апсиды и выше невысоким четвериком, на выпусках бревен с восточной стороны, устроен фантон. Завершение алтарного прируба не сохранилось, сейчас он перекрыт трехскатной крышей. С западной стороны церкви примыкала колокольня, от которой сохранился сруб равный по величине почти двухметровому подклету. К срубам колокольни примыкает широкое двухскатное крыльцо, внешнее ограждение и перекрытия.

Вся церковь была обшита тесом /сохранилась обшивка с северной стороны/ и, видимо, богато декорирована, о чем свидетельствуют декоративный фронтон с востока, карниз трапезного помещения и алтарного прируба, окрашенные и обработанные сучариками.

Внутреннее убранство и первоначальная отделка стен не сохранились. Стены трапезного помещения отштукатурены, наутри потолки всех помещений плоские.

Основные размеры : 8.9 x 29.5м.

б) обшла обложки общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник XVIII века — древняя постройка для княжеских районов Архангельской области. Церковь Вадьянского погоста, видимо, отличалась выразительностью композиционного строя; сочетает в себе традиционное построение плана.

VII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Списки населенных мест по сведениям 1873 года. Олонецкая губерния. Петерб. 1876г.

Известия Имп. Археологической комиссии. Вып. 52 /вопр. реставрации вып. 13/. СПб. 1914 г.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии				
для памятников архитектуры и истории			+	+
			+	+
в интерьере				
для памятников монументального искусства				

художественное состояние
художественных заливок

конструкция
стен
покрытий
потолков
пола
лепора, фрески
картешей

живопись
скульптуры
прикл. ис-ва

покосы
постамента
скульптуры
руины
красочного слоя

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны _____
доменная республика местная не состоит

б) дата и № документа и приказа под охрану _____

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ) _____

г) балансовая принадлежность и конкретное использование не используется

д) дата и № охранного документа _____

Дата составления паспорта _____

Составитель **Вези Л.И., архитектор**

15 декабря 1974 г.











Министерство культуры СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.4. - Г. 8.6.

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

Госинспекция по охране памятников истории.

Адрес Архангельская обл. Коношского района, д. Тодоровская.

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Никольская церковь Вадьянского погоста.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии

памятник истории

памятник архитектуры

памятник монумент. ис-ва

4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1777 год

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-начальному назначению

культурно-просветительное

туристско-экскурсионное

лечебно-оздоровительное

жилое помещение

хозяйственное.

не используется

+

предлож. не использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная

республика.

местная

не состоит

+

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

+

+

+

место хранения документов

органы охраны

реставрационные мастерские

музей, архив, НИИ

Дата составления карточки
15 декабря 1974 г.

союзная

республикан.

местный

республикан.

местные

+

М. П.

Составитель Везн Л.И. архитектор

Инспектор по охране памятников

(Ф., и., о., подпись)

(Ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Фото или схематический план



Краткое описание

Все составные части церкви /храм с апсидой, большая трапезная, притвор и крыльцо/ последовательно примыкают друг к другу. Сруб храма в настоящее время разобран до уровня трапезной и перекрыт продолжением двухскатной крыши трапезной и притвора. Необычно решен алтарный прируб в завершении которого на выпусках бревен устроен фриз. Колокольня утрачена, от которой сохранился сруб, равный по величине почти двухметровому подклосту. К срубам колокольни примыкает широкое двухсходное крыльцо.

Частично сохранилась обшивка церкви с карнизами обработанные сухариками и окрашены.

Внутреннее убранство церкви не сохранилось.