

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Российская Федерация

Министерство культуры. Отдел охраны культурного наследия.

(наименование республиканского органа охраны памятников)

## ПАСПОРТ

Монастырь Спасо-Преображенский.  
Каменный трехарочный мост

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		4,6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1884г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Республика Ингушетия

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

г. Согравала, о. Валаам (42 км от г. Согравала)

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилищ- ные помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+	музей обла. клуб	+	бани, санит. догг.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2  
 Фото фрагментов — 1  
 Генплан —  
 Обмеры: план — 1  
           фасад —  
           разрез —  
 Схематический план  
 охранной зоны

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- |    |  |   |
|----|--|---|
| а) | для памятников археологии                              | — история возникновения, кем и когда производились раскопки, место хранения коллекций.                                |
|    | для памятников истории                                 | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
|    | для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания.   |

Каменный трехарочный мост построен в 1884 году артелью наемных рабочих с участием братии Валаамского монастыря при прокладке дороги от пристани в Монастырской бухте в хозяйственную зону монастыря над естественным понижением рельефа местности.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

**Перестроек нет. Частично утрачены и деформированы металлические ограждения проезжей части.**

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

**Не проводились**

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материалы, техника, размер.

Трехарочный каменный мост расположен к югу от здания Зимней монастырской гостиницы и обеспечивает проезд к хозяйственным постройкам в северной части монастырского комплекса.

Представляет собой трехпролетную арочную конструкцию, выполненную из грубоотесанных блоков габродиабаз на известковом растворе. Две южные арки имеют полукруглое очертание, северная арка — более пологая.

Ограждение проезжей части моста выполнено из чугунных труб, укрепленных в тумбах из чистоотесанного светлосерого гранита из монастырских ломов Северного Приладожья. Тумбы прямоугольного сечения с завершениями в форме четырехгранной пирамиды.

Основные габариты: длина пролетов 8,5 м  
ширина проезжей части 4,5 м

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

**Единственный многопролетный каменный мост на о. Валаам.**

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. "Валаамский монастырь и его подвижники", СПб, 903, с 282
2. "Памятники истории и культуры Валаамского архипелага" ЛОИ "Спецпроектреставрация", Л-д, 1984, архив НИЦ по охране памятников культуры Карелии.

# XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		+		
в интерьере:	живописи скульптуры прикладн. искусства				
для памятников монументального искусства	цоколя постаменты скульптуры грунта красочного слоя				

# X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная    республика    местная    не состоит

+

б) дата и № документа о принятии под охрану

**Постановление СН КАССР от 6.06.86г.**

**№ 245**

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

**Не установлены**



\*D000027873\*

**Собственность Валаамского Спасо-**

**Преображенского монастыря. Используется по прямому назначению**

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель

**Левина, Рудина**

(ф. и. о. должность или профессия)

**24 августа** 198 **8** г.

Инспектор по охране памятников **Маркова, В.М.**

М. П.





(АССР, край, область; район, автономная обл; национальный округ; населенный пункт)

**УЧЕТНАЯ КАРТОНКА**  
**Спасо-Преображенский монастырь.Трехарочный мост.**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4, 5	
<b>1884г.</b>			

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+		+				

предлож. по исполь.

**по основному назначению**

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утверждённой охранной зоны

да	нет
	+


VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
		+			+

Д. 21 августа 68 г.



**М. П. Левина Т.Л., Рудина Н.О.**

Директор по охране памятников

**Маркова В.М.**

(подпись)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Фото или схематический план



Краткое описание

**Трехарочный мост** построен при прокладке дороги от пристани в Монастырской бухте к хозяйственным постройкам монастыря. Построен на участке понижения рельефа. Под южным пролетом моста выполнена рукотворная канава для соединения нескольких водоемов.

Представляет собой трехпролетный мост, арки пролетов полуциркулярные, сложены из гранитных блоков и ваунов на известковом растворе. Ограждения проезжей части моста выполнены из чугунных трубокрепленных в трубах из чистоты санного светлосерого гранита из монастырских ломов в Сев. Приладожье. Умбы прямоугольного сечения со стесанными на  $3/4$  высоты углами, завершение в форме четырехгранной пирамиды.

Основные набариты: длина пролета 8,5 м, ширина пролета 4,5 м.

Является частью архитектурно-ландшафтного комплекса о. Важаам.