

3700000963

34. N^o 1477
индекс

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)РСФСР
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКАМинистерство культуры. Государственная инспекция по охране
(наименование республиканского органа охраны памятников)
памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Михаила Архангела

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Памятник архитектуры	Памятник истории	Памятник природы	Памятник науки и техники
----------------------	------------------	------------------	--------------------------

4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано появление памятника—для памятников истории)

1771 год

IV. АДРЕС (местоположение) ПАМЯТНИКА Ивановская область, Комсомольский район,

(АССР, край, область, республика, областная обл.)

село Гробищево (Гробищи). От города Комсомольска автобусом до села Пижово - 22 км. Далее автобусом до поселка Подозерского - 38 км. Пешком - 5 км.

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При церкви или памятнике	На культурные цели	Туристическое исследование	Документальное изучение	Изучение воздействия	Художественное использование	Не используется
—	—	—	—	—	—	—

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото здания — 2

Фото фрагментов — 1

Литература —

Статистика — I

Гравюра —

Графика —

Геометрический план

Городской план

Библиография —

Библиография —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) (для памятников археологии
так памятников истории
для памятников архитектуры и монументального искусства

- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекции
— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника
— автор, строитель, заказчик, история создания

Об истории села смотри паспорт на храмовый комплекс села Грошиево.

Церковь Михаила Архангела построена, по-видимому, на средства прихожан в 1771г. Автор или строитель неизвестны. В сер. XIX века церковь была расписана, впоследствии росписи, вероятно, не раз частично поворвались вплоть до XIX века.

В 1930-е г. церковь была закрыта, а в 1950-60 г.г. приспособлена под зерносушилку и зерносклад.

1950-60 г.г. при ремонте и устройстве новой шиферной кровли было разрушено пятиглавие и сняты главы над приделами. Сломаны иконостасы, частично разбиты полы.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

— характер культурного слоя, важнейшие находки,

для памятников истории

— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальных досок.

для памятников архитектуры

— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты,

для памятников монумент. искуства

— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Михаилоархангельская церковь служила холодным, летним храмом в храмовом комплексе села. Здание кирпичное (размер кирпича 30x15x9 см), побеленное и неоднократно покрашенное в бледно-розовые и охристые тона. Облик здания восходит к традициям храмового строительства конца XVII века. Храм — двухсветный четверик, перекрытый сомкнутым сводом, некогда венчало традиционное пятиглавие со световым центральным барабаном. С запада-общирная двустолпная трапезная с двумя идентичными приделами с севера и с юга. Трапезная ориентирована по оси север-юг и перекрыта системой коробовых сводов с распалубками, конструкция которых напоминает своды трапезных и монастырских палат конца XVII века. Столбы простой конфигурации. К трапезной примыкает небольшое помещение притвора, перекрытое крестовым сводом. Апсида подковообразной формы. Свод апсиды коробовый, переходящий в конус с распалубками над окнами. Свободное построение пространства церкви, как и композиция здания, восходит к распространенному в конце XVII века типу бесстолпного храма с трапезной, имеющей по сторонам два придела. Декорация фасадов также сохраняет много традиционных черт архитектуры предшествующего столетия. Сами декоративные формы стилистически ближе к архитектуре барокко, но их расположение на фасаде, свидетельствует о привязанности строителей к наследию древнерусской архитектуры. Фактически, за исключением небольших изменений отдельных деталей декорации, здание, оставаясь в привычных композиционных рамках, облачено в декоративные формы барокко, размещение которых также сугубо традиционно. Те же формы, которые несвой-

см. вкладыш

б) общая оценка общественности, научно-исторической и художественной ценности памятника:

Памятник представляет собой характерный пример культового зодчества XVII в., в котором элементы барочного стиля еще сильно подчинены традиционным строительным приемам XVII в.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

источники, иконографический материал. Беллев И. Статистическое описание соборов и церквей Костромской епархии. Сп. б 1863, стр. 154.

см. вкладыш

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

ЧАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ

• X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

卷之三十一

卷之三 第二章(1949-1952) 195

337

• Técnica: Consiste en la elaboración de un informe que registre la ejecución de las tareas y sus resultados.

Границы охранных зон не установлены.



D000028511

Используется под склад

¹ The term "moral" here refers to a normative concept, as distinct from a descriptive one.

зерна сокозом Подозерским.

三〇

15 октября

4

Главный архитектор ВИПРК
А. Галишевский

3/11-442 Leebens

Ивановская об. Кинешемский р-н,
с. Глебщево, 25-е название Церкви

к разделу III, пункт а

вкладыш

ственным стилю барокко, были трансформированы, и им была придана видимость барочных. Четверик храма расчленен двумя многообломными карнизами на ярусы, верхний из которых трактован на подобие аттика, а кокошники превратились в своеобразные фронтоны со сложным барочным очертанием. Углы здания раскрепованы спаренными пилastersами, такие же пилastersы членят фасады здания на отдельные прясла. Каждое прясло непременно имеет оконный проем, а там, где делать этого было нельзя, устраивалось ложное окно. Наличники усложненного барочного очертания с "ушами" и лучковыми сандриками. Западные порталы притвора и трапезной до некоторой степени напоминают перспективные, многообломные, но формы их уже далеки от наборных порталов предшествующего столетия. На окнах всюду сохранились решетки, полы цементные, под ними кое-где видны первоначальные квадратные плиты 22x22 см. С южной стороны вблизи здания сделан навес каркасной конструкции под шиферной крышей, а территория около церкви залита асфальтом. Крыша шиферная новая, только на апсиде сохранилась металлическая. Под кровлей храма, вероятно, уцелело основание пятиглавия.

Живопись в храме kleевая первой пол. XIX века: евангельские сюжеты в обрамлении из картушей в технике гризайль. Она отдаленно напоминает ростово-ярославские фризообразные композиции, и, вероятно, выполнялась этими мастерами.


к разделу III

Костромской губ. 14.1912 стр. 174.
Материалы для истории сел церквей и владельцев

Крошки обмеров, негативы, фотографии и план церкви хранятся в Ивановском областном управлении культуры.







МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
 ПАМЯТИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 РСФСР МИН. КУЛЬТ. ГОСПОДСТВОВАЩИЕ ПО ОХРАНЕ ПАМЯТИК
 Адрес: Ивановская обл., Комсомольский р-н, с. Гробище
 (АССР, край, область, автономная обл.; национальный округ, нах. поселок, поселок)

З.4.Н

1.17.7

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА
 Адрес: Ивановская обл., Комсомольский р-н, с. Гробище

КУЛЬТУРЫ

(АССР, край, область, автономная обл.; национальный округ, нах. поселок, поселок)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Церковь Михаила Архангела

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления карточки
 "ХОНОДЯ"
 1974 г.

М. П.

Составитель арх. Колесникова

[Ф., и., о., должность или профессия, подпись]

ПАМЯТИК АРХЕОЛОГИИ	ПАМЯТИК ИСТОРИИ	ПАМЯТИК БРН. КУЛЬТУРЫ	ПАМЯТИК МОНУМЕНТ. ИС-ВА
		4	

1771 г.

по перво- начальному изначению	культурно- просвети- тельный	турн.ско- вакуристич- ные	лечебно- оздорови- тельны.	житие помещения	хозяй- ственное	не исполь- зуется
					+	

хорошее	среднее	плохое	зарегистрированное
	+		
спасная	республ.	местная	не состоит
			+

да	нет
	+

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

органы охраны		реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
сождений	республикан.	местный	республикан.	местные
		+		


Инспектор по охране памятников

[Ф., и., о., подпись]

Колесников

НАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)

1ан



—

БИБЛ. ФОНДЫ ИМ. А. С. ПОДВОЙСКОГО
ГИМНАЗИЯ № 1
1975



Краткое описание

Здание кирпичное (размер кирпича 30х15х9см), побеленое и неоднократно покрашенное в бледно-розовые и охристые тона. Композиция здания состоит из двухсветного четверика храма (бывшего прежде пятиглавым), вытянутой с севера на юг трапезной и небольшого притвора. Абсида редко встречающейся подковообразной формы. Свободное построение пространства церкви, как и композиция здания, восходит к распространенному в кон. XVII в. типу бесстолпного храма с трапезной, имеющей по сторонам два придела. Декоративные формы стилистически ближе к архитектуре барокко, но их размещение на фасадах свидетельствует о привязанности строителей к наследию древнерусской архитектуры. Формы несвойственные барокко были трансформированы и им была придана видимость барочных (кокошники превратились в своеобразные фигуриные фронтоны).