

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

2000000059

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры, Главное управление охраны, реставрации и
наименование республиканского органа охраны памятников
использования памятников истории и культуры

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Батля боевая № 2

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологич.	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусств.
		5	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

XII-XIII вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА ЧИ АССР, Советский р-н, с. Парой.

АССР, край, область, район, автономная обл.

Из с. Советское по горной дороге до с. Парой

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечеб- но-оздоров- итель.	жилие посещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	музей бюбл. клуб		больн. санат. д'отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2
 Фото фрагментов — 3
 Генплан —
 Обмеры: план — I
 фасад —
 разрез —
 Схематический план
 охранной зоны —

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 стр. к п. VIII
 ОПЕЧАТКА ДОГОВОРЩИКА

а)	{	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
		для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
		для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автора, строителя, заказчика установить не удалось. История создания неизвестна: сведений о ее строительстве в литературных источниках не найдено, на башне нет надписей, преданий обитавшие здесь летом пастухи не знают.

По мнению исследователей, точная датировка вайнахских башен является одной из нерешенных проблем современной науки.

Архитектор А.Ф. Гольдштейн считает, что боевые башни появились не позднее XII-XIII вв. Датировка боевых башен затруднительна, т.к. за исключением единичных случаев, на них нет надписей, также отсутствует достоверные сведения о времени их постройки.

Вайнахские башни с пирамидальным покрытием в археологической и краеведческой литературе обычно датируются XVI-XVIII вв. Главным датирующим признаком при этом служит то, что их бойницы, как считается, предназначены для оружейной стрельбы, а ружья на Северном Кавказе распространились с XVI в. Для луков нужны бойницы больших размеров. Полагают, что луками пользовались еще в XVII в.

По мнению Х.Д. Ошаева, проем высотой в рост человека на последнем ярусе башни служил для стрельбы из лука. Отсюда он делает вывод — боевые башни появились до огнестрельного оружия, т.е. ранее XVII в.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачено: покрытие башни, междуетажные перекрытия, заделаны оконных и дверных проемов. Разрушена верхняя кромка стен, основание дверного проема второго яруса. К северо-западному углу пристроена башня жилая № 3. К стене восточного фасада пристроена небольшая хозяйственная /куратняк/.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Башня боевая № 2 расположена в комплексе жилых башен с плотной застройкой. Стоит на рельефе с понижением с запада на восток и с севера на юг. Вдоль южной стены проходит узкая улочка.

Башня ориентирована своими стенами по сторонам света.

Башня двухъярусная, высота ее по юго-восточному углу около 8 метров. Стены имеют легкий уклон кверху. Кладка из крупных, хорошо растесанных камней желтого оттенка на известковом растворе. В углах массивные каменные блоки для перевязки стен.

Башня в плане прямоугольная, размеры 3,75 x 3,70 м, толщина стен 0,9 м. Главный фасад восточный. Вход на второй ярус в стене восточного фасада. Конструкция проема арочная, выполненная в технике ложного свода. Размеры проема 1,28 x 1,98 м снаружи. Дверной проем с четвертью в боковых стенах. В боковых стенах сохранились пазы сечением 9 x 13 см для задвижки двери. Внутренний объем башни очень маленький. Южная и северные стены глухие. В западной стене видны две бойницы размером 40 x 40 см. Проемы бойниц сузались к наружной стене до 7 x 16 см. В углах видны диагональные камни с шагом по вертикали ок. 1 м. Кладка внутренних стен из более мелких камней, чем наружных. На стенах сохранились остатки штукатурки.

На западной стене обнаружен петроглиф — стилизованный человек и рядом крест.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник представляет собой тип небольшой боевой башни, возможно с плоской кровлей. Этот тип мало изучен, поэтому представляет интерес для науки.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:	культурного слоя важнейших находок	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии	конструкций стен покрытий полов декора фасадов интерьеров	+	+	+	
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва	+	+	+	
для памятников монументального искусства	цоколя постаментов скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

союзная республика местная не состоит

а) категория охраны _____
 б) дата и № документа о принятии под охрану НЕ ИМЕЕТСЯ

а) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ) **НЕ УСТАНОВЛЕН**



D000039830

г) балансовая принадлежность и конкретное использование НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

д) дата и № охранного документа НЕ ИМЕЕТСЯ

Дата составления паспорта _____ Составитель **Кузьмин В.А. - архитектор**

13. сентября 1988 г. _____
Ф. И. О., должность или профессия

Инспектор по охране памятников _____

М. П.

ВОЗРАСТ

ЧИ АССР, Советский р-н, с. Шарой
Башня боевая № 2

Вкладыш № 1
к п. УШ

1. Гольдштейн А.Ф. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии и Северной Осетии. М., Наука, 1975, сс. 21, 48.
2. Марковин В.И. Памятники зодчества в горной Чечне /по материалам исследований 1957-65 гг./ в сб. Северный Кавказ в древности и в средние века. М., 1980, с. 218.











МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.5-1.69.10

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры, Главк охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры (наименование республиканского органа охраны)

Адрес ЧИ АССР, Советский р-н, с. Парой
(АССР, край, область; район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Батия боевая № 2

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
---------------------	------------------	----------------------	---------------------------

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА XIII - XIV вв. **5**

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны да нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные мастерские
1	5	1	

место хранения документов _____

Дата составления карточки « 13 сентября 198 г.

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, ВНИИ			
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			

Составитель Кузьмин В.А. - архитектор

(Ф., и., о., должность или профессия, подпись) *В.А. Кузьмин*

Инспектор по охране памятников _____


(Ф., и., о., подпись)




Искусство-знания

Фото или схематический план

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА № 12
 4. 1938 г. 2. 1938 г.
 4. 1938 г. 2. 1938 г.



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА № 12
 4. 1938 г. 2. 1938 г.



Краткое описание

Башня боевая №2 расположена в комплексе жилых башен с плотной застройкой. Стоит на рельефе. Ориентирована стенами по сторонам света. Башня двухъярусная. Стены имеют небольшой уклон кверху, кладка на растворе. В плане башня прямоугольная. Главный фасад восточный. Внутренний объем башни очень маленький. Южная и северные стены глухие. В западной стене видны две бойницы. Проемы бойниц сужаются к наружной стене. В углах видны диагональные камни с шагом по вертикали около 1 м. Кладка внутренних стен из более мелких камней, чем наружных. На стенах сохранились остатки штукатурки. На западной стене обнаружен петроглиф.