

3700000097

3.2. № I.17.5

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. М. Госинспекция по охр. пам. ист. и культ.
 Адрес Ивановская обл., Ильинский р-н, с. Ильинское-Хованское, ул. Кооперативная, 6.
(АССР, край, область; район, автономная обл., республика)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Жилой дом

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА _____

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ств
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА кон. XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просв. целью	туристско-экскурсионное	детско-оздоровительн.	жилое помещение	хозяйств. цели	и др. исл.-зучен.
					+	

предлож. по использованию _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	капитальн.
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республи.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны _____ да _____ нет _____

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

распоряж.	фотографии	чертежи	реставрационные материалы
нет	+	нет	нет

место хранения документов _____

органы охраны		реставрационные мастерские		музей, архив.
союзный	республикан	местный	республикан.	местные
				НИИ

Дата составления карточки
18 марта 1975 г.

Якунин О.Ф. арх. ВПНГК
 Ф. и. о., должность, чл. проф. сою. и др.

Инспектор по охране памятников _____ (Ф. и. о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Здание двухэтажное, кирпичное, с деревянной пристройкой с северной стороны. Кирпичные стены оштукатурены, пристройка обшита тесом и покрашена. В нижнем этаже, возможно, размещалась лавка (в юго-западной части), подсобные помещения, а также, возможно и жилая комната. Второй этаж жилой, планировка его изменена. Убранство интерьера утрачено. Полы деревянные. Перекрытия плоские по балкам. Кровля стропильной конструкции со слуховым окном, выходящим на юг. Покрытие железное. Архитектурное убранство фасада очень скромное, элементы декора широко распространены в селе. Здание является примером широко распространенных в селе жилых домов с лавкой, придающих застройке села своеобразный колорит.



D000028728



