

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (НЕДВИЖИМЫЕ)

Р С Ф С Р

Госинспекция по охране памятников истории и культуры

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник археоло-	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумента
гии			

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника - для памятников истории)

1901 г.

IV. АДРЕС (местонахождения) ПАМЯТНИКА Мордовская АССР, Рузаевский район,
село Спасское, Жел.дор. Рузаевка-Пичкирево, разъезд Пайгарма 12км,
далее пешком 5 км

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво!культур!туристс!	лечебно!жилые!хозяйс!	не ис-
нач.наз-но-прос!ко-экс-	оздоро-!поме-!твенно!	учреж-!
название ветит.!	курсион!	пользу
бигл.	больн.	дение
клуб	санат.	торгов
	д/отд.	промышленн
		склад

Приложение: Фото общего вида - 5
 Фото фрагментов - 1
 Генплан
 Обмеры: план - I
 фасад -
 разрез -
 Схематический план
 охранной зоны -

У. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a) } для памятников археологии
 } для памятников истории
 } для памятников архитектуры и монументального иска-ва

- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми об'ект приобрел значение памятника.
- автор, строитель, заказчик, история создания

В 1844 году в селе был построен деревянный храм, который в 1901 году был заменен ныне существующим с приделами Покрова и Михаила Архангела.

с) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника,

Перестроек и утрат нет.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)
 не проводились

УП. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

} для памятников
 } археологии
 } для памятников
 } истории
 a) } для памятников
 } архитектуры
 }
 } для памятников
 } монумент.иск-ва

- характер культурного слоя, важнейшие находки
- характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
- основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты,
- основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Церковь стоит в центре, замыкая собой, оцененную на нее улицу. Ее план симметричный относительно продольной оси состоит из крестообразной центральной части, полуокружия алтаря на востоке, прямоугольной в плане, трапезной, вытянутой по оси Север-Юг и осложненной поперечно ориентированным объемом, расположенным непосредственно перед колокольней. Ширина апсид равна ширине трапезной, которые несколько уже рукавов креста храма.

Центральной части храма в объемно-пространственной композиции соответствует высокий четверик, увенчанный пятью барабанами с луковичными главами, а рукавам креста - пониженные прямоугольные объемы, завершающиеся на фасадах фронтонами, по отношению к последним понижены в свою очередь объемы трапезной и апсиды. Таким образом создается пирамидальная композиция, постепенно нарастающая вверх. С запада ее утяжеляет массивный ярус колокольни, на который поставлен деревянный восемьерик с небольшим шатром и главкой над ним.

В интерьере центральная часть креста перекрыта огромным куполом, опирающимся на полуциркульные арки, переброшенные между угловыми пилястрами со скругленными углами, обращенными к центру. В куполе открывается центральный световой барабан, защищенный полусферой. Ребра креста перекрыты коробовыми сводами и откатаются в центральное пространство полуциркульными арками. В восточную и западную часть креста выходят апсиды, перекрытая конной и трапезной с коробовым сводом. В колокольне общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника

Церковь является типичным примером эклектической архитектуры кон. XIX-нач. XX веков, в ее формах и декоре использованы мотивы византийской архитектуры, но несомненный интерес представляет ее конструктивное решение.

УШ. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Попов А.Е. Церкви, приходы и приходы Пензенской епархии. Пенза, 1896 г., стр. 56

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:					
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+	+	+	
в интерьере:	живописи скульптуры приклад.-иск.-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя				

Х. СИСТЕМА ОХРАНЫ

- а) категория охраны союзная республ. местная не состоит ! ! ! +
- б) дата и № документа о принятии под охрану не имеет
- в) границы охранной зоны и зоны регулировки застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий факт)
не устанавливались
- г) балансовая принадлежность и конкретное использование используется общиной верующих
- д) дата и № охранных документов не имеет
Дата составления паспорта 12 октября 1974 г. 
Остиватель П.А. Искусствовед
(Ф.И.О., должность или профессия)
Подпись 
- Инспектор по охране памятников _____
Подпись _____

Вкладыш

К разделу УП а/

подшивной потолок. В интерьере доминирует огромной высоты центральное пространство.

Северный и южный фасады храма симметричны относительно центральной оси, на которой расположен дверной арочный проем, оформленный порталом, над ним окно второго света, а справа и слева по одному окну первого света, которые расположены в одном уровне на всех объемах здания. В центре алтаря, в боковых фасадах ветвей креста арочные окна заменены нишами такой же формы и размера. Декор первых чрезвычайно сух и геометричен, его формы воспроизводят древнерусские мотивы весьма отдаленно. Оконные проемы укращены килевидным кокошником, а в пятах оконных арочек проходит горизонтальная тяга, объединяющая все объемы здания и состоящая из двух полочек и зубчиков между ними. Над окнами первого света расположены круглые медальоны. Углы выступающих ветвей креста обработаны широкими лопатками, переходящими в верху в ряд сухариков на главных фасадах и своим общим очертанием повторяющим форму фронтона. Центральный барабан декорирован арочной арокетурой и имеет четыре арочных проема. Угловые барабаны глухие, укращены нишками сложной формы и крестами, выполненным кирпичем. Фасады трапециевидной повторяют мотивы широких лопаток, на ее северном и южном фасадах помещены два окна, объединенных одной нишей. На фасадах попечечно ориентированного объема, как и на фасадах первого яруса колокольни расположено по одному оконному проему. В декоре колокольни повторяется мотив сухариков.

Церковь с фасадов оштукатурена не была, в интерьере ее стены покрыты масляной краской. Имеется иконостас начала XX века токарной работы. Полы деревянные.

Размер кирпича: 60 x 10 x 70

Габариты планы: 43 м x 2м









