

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РФ  
(недвижимые)союзная республика Россия. Министерство культуры РФ.Отдел (инспекция) охраны недвижимых памятников истории и культуры  
наименование республиканского органа охраны памятников

## ПАСПОРТ

I. наименование памятника Дом ВальтераII. типологическая принадлежность 

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент ис-ка
		2	

III. датировка памятника (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника - для памятников истории)1834г.IV. адрес (местонахождение) памятника Карелия, г. Петрозаводск,  
ул. Федосовой, д. 26V. характер современного использования 

по первонач. назначению	культурно-просвет.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровител.	жилые помеcц.	хозяйственное	не исполь-зуетс.
+	музей библио-клуб		бальн. санат. д'юра	+	учреждения торгов. промышл склад	

Жилой дом  
приложения:

Фото общего вида -	6
Фото фрагментов -	1
Генплан -	1
Обмеры: план -	2
Фасад -	
разрез -	
Схематический план охранной зоны -	

## VI. исторические сведения

для памятников археологии	- история возникновения: кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций
для памятников истории	- история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника
для памятников архитектуры и монументального искусства	- автор, строитель, заказчик, история создания

В состав усадьбы Вальтера в начале XX в. входили хозяйственные постройки: каретный сарай с сеновалом, баня, хлев, кладовая, колодец.

Дата постройки (1834г.) и фамилия первого владельца постройки (Вальтер) установлены по документам на страхование недвижимого имущества нач. XX в.

Учитывая характер первоначальной отделки фасадов и действующий в Петрозаводске с сер. XIX по нач. XX вв. порядок строительства частных домов, можно предположить, что при его возведении использовались "образцовые проекты".

Первоначально здание находилось по адресу: ул. Малослободская, 41, занимая угловое положение в квартале, что предопределило его двухфасадность. Оно включало две жилые комнаты, разделенные проходной кухней на основном этаже и комнату в мезонине. Вход решался со стороны дворового фасада через небольшие рубленые сени, к которым была пристроена ретирада. К середине XX в. дом был поделен на двух хозяев, что привело к появлению пристройки к боковому фасаду с самостоятельным крыльцом и входом, перегородок в основных помещениях.

Ко вт. пол. XX в. дом в целом сохранил характер первоначальной отделки фасадов, большую часть старой профилированной тесовой обшивки. Углы мезонина дома были оформлены пильстрами с накладными элементами. Наличники из профилированной доски обрамляли окна с четырех сторон. Выносы кровли оформлены многоярусными резными причелинами и полотенцем.

В 1989 г. здание было перевезено во вновь формирующийся квартал исторической застройки г. Петрозаводска конца XIX – нач. XX вв. по настоящему адресу и приспособлено для проживания одной семьи.

б) перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

В 1989 году дом был перевезен в квартал – резерват исторической застройки г. Петрозаводска. Восстановлен в облике, близком первоначальному. Крыльцо устроено вдоль дворового фасада. Оформление фронтона декоративными элементами находится в стадии завершения.

в) реставрационные работы ( общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

В 1989 г. здание было разобрано, перевезено и восстановлено на новом месте. При этом были заменены верхние и нижние венцы сруба, балки перекрытий, стропила, заново изготовлены оконные и дверные заполнения.. Работы проводились ремонтно-строительным управлением Петрозаводска с участием будущего жильца дома Белякова Н.В. по смете без документации, заказчиком выступал Петрозаводский жилищно-ремонтный трест.

В состав усадьбы дома включены кузница, исторически располагавшаяся на данном участке, и воссозданные баня и амбар.

## VII. описание памятника

для памятников археологии	- характер культурного слоя, важнейшие находки
для памятников истории	- характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски
для памятников архитектуры	- основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций, характер декора фасадов и интерьеров, наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты
a)	- основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер
для памятников монумент. исч-ва	

Расположен внутри квартала ул. Федосовой, на берегу Онежского озера, ориентирован на него главным фасадом. На территории усадьбы с юго-востока от дома находится кузница, с юга башня блокированная с амбаром.

Дом деревянный, одноэтажный с мезонином. Прямоугольный в плане объем с двух сторон от мезонина покрыт трехскатной вальмовой стропильной крышей с металлическим покрытием. Мезонин под двухскатной крышей расположен по попечерной оси основного объема, ориентирован окнами на главный и дворовой фасады. С дворового западного фасада к дому примыкают покрытые общей односкатной крышей прямоугольные в плане тепловые узел со стенами из кирпича, каркасно-обшивной тамбур и верхняя площадка крыльца, равная по ширине тамбуру. Одномаршевая лестница крыльца ориентирована вдоль дворового продольного фасада. Второй выход из тамбура выполнен на южную сторону с устройством перспектически фасаду небольшого одновходного крыльца. Главный фасад – восточный, продольный, незначительная асимметрия в расположении 4 окон нивелируется на фасаде симметричным расположением мезонина. Северный, торцевой фасад, ранее также ориентированный на улицу, симметричный на 3 окна. Симметрия двухскатного южного фасада нарушается примыкающим с запада в плоскости стены входным тамбуром. Мезонин расположен по центру продольных фасадов, освещается двумя окнами на западной и восточной стенах. Треугольные фронтоны мезонина отделены от остальной плоскости стены горизонтальным карнизом коробчатой формы. Такой же карниз венчает стены основного объема здания. По центру фронтона - арочные окна. Углы мезонина обшиты в виде лопаток. Окна дома обрамлены наличниками из профилированной доски.

Планировочно дом сохраняет первоначальную структуру - на основном этаже две жилые комнаты, разделенные прихожей. Вход в мезонин из прихожей по одномаршевой лестнице. В прихожей выделен блок санузла и у лицевой продольной стены – кухня. В комнате, ориентированной на север установлен камин.

Стены рублены из бревен "в обло", обшиты профилированными досками горизонтально, первоначальное архитектурное оформление фасадов не завершено. Цоколь здания бетонный, частично облицован каменной плиткой.

Фундаменты – ленточные, бутобетонные. Перекрытия – плоские, деревянные по балкам.

Размеры в плане 12,6 x 6,7 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника

Характерный образец деревянного городского жилого дома Петрозаводска сер. XIX в., в формах классицизма. Элемент исторической застройки города.

VIII. основная библиография, архивные источники, иконографический материал

Технический паспорт на здание Республиканского государственного центра "Недвижимость"

## IX. техническое состояние

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
Характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок конструкций			
для памятников архитектуры	стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+		
в интерьере:	живописи скulptур прикладного искусства			
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скulptур грунта красочного слоя			

## X. система охраны

а) категория охраны

российская	республ.	местная	не стоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану Постановление Совета Министров КАССР  
от 30.09.1982 г., № 363

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Разработаны в составе проекта зон охраны г. Петрозаводска институтом ГПИУрбанистика г. Санкт-Петербург в 1995г. Утверждены Распоряжением Председателя Правительства Республики Карелия от 05.09.1996г., № 518-Р.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Муниципальная собственность. Квартира – частная собственность Белякова Н.В. Используется под жилье.

д) дата и № охранного документа нет

Дата составления паспорта

Составитель Вахрамеева Т.И. – канд. архитектуры  
(ф., и., о., должность или профессия)

(подпись)

(подпись)

Владислав Л.

(подпись)















Адрес Карелия, г. Петрозаводск, ул. Федосовой, д.26

Край, область, район, автономная область, национальный округ, населенный пункт

памятники истории и культуры РФ (недвижимые)  
Отдел (инспекция) охраны недвижимых памят-  
ников истории и культуры

**УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА****I. Наименование памятника**Дом Вальтера**II. Типологическая принадлежность**

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монум. ис-ва
		2	

**III. Датировка памятника**1834г.**IV. Характер современного использования**

по первоначальному назначению	культурно-просветительское	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительные	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+				+		

предлож. по использ.

**V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ**

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

  

союзная	республ.	местная	не стоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

**VII. Наличие документации**

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

## место хранения документов

Дата составления карточки

20 сентября 2002 г.

Отдел

Министерство культуры Российской Федерации

Составила Вахрамеева Т.И -канд.архтектуры  
 (Ф.И.О., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

Власова О.Л.

(Ф.И.О., подпись)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Расположен на внутривартальной территории, на берегу Онежского озера, ориентирован на него главным продольным фасадом.

Дом деревянный, одноэтажный с мезонином. Прямоугольный в плане объем покрыт трехскатной вальмовой стропильной крышей с металлическим покрытием. Мезонин под двухскатной стропильной крышей, имеет по 2 окна на главном и дворовом фасадах и по одному окну с арочным завершением на треугольных фронтонах. С западного фасада примыкают кирпичный блок теплового узла и каркасно-обшивной тамбур входа под общей односкатной крышей. Лестница крыльца устроена вдоль дворового фасада. С южной стороны тамбура – второй выход во двор.

Небольшая асимметрия в расположении 4х окон главного фасада уравновешивается симметричным расположением мезонина. Северный торцевой фасад на 3 окна симметричен. Асимметрия южного и западного фасадов обусловлена соответствующим расположением окон и примыкающих к ним тамбура и крылец. Стены рублены из бревен «в обло» обшиты тесом без декоративных элементов. Окна с наличниками из профилированной доски. Венчающий стены карниз простой коробчатой формы, по углам мезонина – накладные пилasters.

Размеры в плане 12,6 x 6,7 м.

Характерный образец жилого городского дома Петрозаводска сер. XIX в., в формах классицизма.

