3310090006

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР 3.5 - 1.12.11

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство Культуры. Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Ограда Троицкого монастыря

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искусства
		5	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (для дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1807-1808г.г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Владимирская область, г.Муром, на Крупа-

Автотрасса "Владимир -Муром"

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-культурное	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]		[illegible]		[illegible]	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3
Фото фрагментов — 7
Гемплан —
Обмеры: плана — 2
фасад —
разрез —
Схематический план охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1)	для памятников приложения	— [illegible]
	для памятников истории	— [illegible]
	для памятников архитектуры и [illegible]	— [illegible]

Ограда вокруг монастыря, со времени его основания, до 1795 года была деревянной. С 1795 года монастырские источники отличают часть ограды каменной.

После пожара 1805г., в 1807-1808 годах, "... по усердию игумении Александры Нейшановой при вступлении ея в монастырь, из собственного ея иждивения, с помощью монастырской суммы, построены и последние три стены каменныя, с 4-мя по углам башнями также каменными".

[illegible]

1787г. -деревянная монастырская ограда на протяжении 119 сажен исправлена заново. 1805г. - при пожаре в г.Муроме сгорела деревянная монастырская ограда.
1807-1808г.г. - построена каменная ограда.
1834г. - перекрыты тесом башни монастырской ограды.
1865г. - отличается железная кровля на башнях.

[illegible]

Реставраций не было.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников [illegible]	— [illegible]
	для памятников истории	— [illegible]
6)	для памятников архитектуры	— [illegible]
	для памятников [illegible]	— [illegible]

Каменная ограда имеет вид крепостной стены, с внешней стороны расчленена лопатками, верх стены завершается [illegible].
Горизонталь стены по углам завершается восьмигранными башенками с шатровыми крышами. Башенки украшены неглубокими нишами, над которыми устроены треугольные фронтончики. Переход от восьмерика к граням шатров осуществляется через вспарушенные кокошнички.
С севера и юга стены оформлены воротами: южные - парадные и северные-служебные. Южные ворота представляют собой немного вытянутую вверх арку на опорах со спаренными полуколонками, перекрыты треугольным фронтоном. Северные отличаются живописностью композиции, имеют две арки для проезда и прохода, со сложным фронтоном криволинейного очертания, на вершине которого вкомпонован постамент для креста. Над воротами и на средней опоре устроены глубокие ниши, где размещались иконы. Основным мотивом декора шатровых угловых башен являются килевидные кокошники.

/ См. продолжение/

6) [illegible]

Неотъемлемая часть монастырского ансамбля с разновременно возведенными участками, с угловыми шатровыми башнями, стилизованными под общий дух построек. /См. продолжение/

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Труды Владимирской Ученой Архивной Комиссии. кн.У. Владимир, 1903г.
2. Л.В.Дудорова. Материалы по истории Троицкого м-ря в г.Муроме. Рукопись ВСЭНРПМ.
3. К.Н.Тихонравов. Владимирский сборник. М., 1857г., стр.83.
4. Н.Беспалов. Муром, 1971г.
5. Фотографии ВСЭНРПМ.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
[illegible]	[illegible]				
для [illegible]	[illegible]				
для [illegible]	конструкций		+		
	стен		+		
	[illegible]		+		
	[illegible]		+		
	[illegible]				
	[illegible]				
[illegible]	[illegible]				
	[illegible]				
	[illegible]				
	[illegible]				
	[illegible]				
	[illegible]				
	[illegible]				
	[illegible]				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

основная	республ.	местная	не состоит
	+		

б) дата и № документа о принятии под охрану Постановление Совета Министров РСФСР ~~[illegible]~~ от 30 августа 1960 г. № 1327

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (кратное описание по сомнений на утвержденный документ)

Границы охранной зоны и зоны регулирования застройки ограды совпадают с границами охранной зоны и зоны регулирования застройки ансамбля Троицкого монастыря /см.паспорт "Ансамбль Троицкого монастыря"./

"D000029724"

г) [illegible] Муромский филиал Владимиро-Суздальского музея-заповедника

д) дата и № [illegible] документа

Дата [illegible] паспорта 15 [illegible] 1960 г.

Составитель Смирнова А.П.-сотрудник ВСЭНРПМ, Гладкая М.С.-н/сотрудник Смирнова Г.Н.

Инспектор по охране памятников

М. П.

Ю-П. тип. Зак. № 734 к3



(шифр методики) 3.5. -I.12.II.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин.культ.гос.инсп.по охр.памят.ист.и культ.
[наименование республиканского органа охраны]

Адрес Владимирская обл., г. Муром
(АССР, край, область: район, автономная обл.: национальный округ: населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Ограда Троицкого монастыря.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		5	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1607-1806г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-курортн. назн.	жилое помещение	хозйственное	не используется
+						

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрацион. мастерские		музей, архив и т.п.
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+		+	+

Дата составления карточки ___.___.___ 1976 г.

М.П.

Составитель Гладкая М.С.-н/сотрудн.
(ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников Смирнова Г.Н.
(ф., и., о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Каменная ограда имеет вид крепостной стены, с внешней стороны расчленена лопатками, верх стены завершен зубцами. Угловые башни восьмигранные с шатровыми кровлями. Переход от восьмерика к граням шатра осуществляется через кокошники.

Ограда имеет северные и южные ворота. Южные ворота в виде вытянутых вверх арок на опорах со спаренными полуколонками. Перекрыты треугольным фронтоном. Северные отличаются живописностью композиции, имеют две арки для проезда и прохода со сложным фронтоном криволинейного очертания.

Кроме того, сохраняются на южной стене старые парадные арочные Святые ворота с Надвратной церквью над ними.

Неог"емлемая часть монастырского ансамбля с разновременно возведенными участками, с угловыми шатровыми башнями стилизованными под общий дух построек.

з. 824 т. 2000 4