

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)

2000000062

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры

Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры.  
(наименование республиканского органа охраны памятников)

## П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Замок на скале. Комлексо.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		3/5/	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникнове-  
ние памятника — для памятников истории)XVI-XVIII вв.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Чечено-Ингушская АССР, Советский р-н,  
ул. Малкиста, долина р. Мелехи, сел. Мели.  
(АССР, край, область, район, автономная обл.,  
национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечеб- но- оздорови- тельн.	жилье помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	музей библ. клуб		больн. санит. д/отд.		учреждение торгов. промыш. склад	+

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 2
- Фото фрагментов —
- Генплан — I
- Обмеры: план —
- фасад —
- разрез —
- Схематический план
- охранной зоны —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) 

для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производилась разведка и раскопки, место хранения коллекций.
для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Архитектурные сооружения комплекса характерны для эпохи позднего средневековья. Анализ включает в себя типы зданий, датировки которых колеблются в пределах XIV—XVIII вв. Установить точную датировку их постройки невозможно без проведения археологических исследований комплекса.

Никаких сведений об истории сооружения комплекса и о его фактической принадлежности не имеется.

- б) перестройки и утраты, изменение первоначальной облика памятника.

Полубоевые и явные постройки комплекса имеют утраты разной степени.

- в) реставрационные работы (облик характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились.

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планированной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Селение Мели расположено на крутом скалистом склоне левого берега р. Мезехи. Ручей разделяет его ансабль на две части. В западной половине селения, справа от ручья, на крутом скалистом выступе сооружен монументальный защитный комплекс. Он состоит из трех построек: высокой боевой башни, полубоевой башни, стоящей к востоку от нее, и трехстенной северной пристройки, объединившей две первые в единый слитый комплекс.

Лучше других сохранился объем боевой башни с пирамидальной кровлей /см. паспорт на боевую башню/. Полубоевая башня поражает крупными габаритами ее плана /12,0x7,4м/ при значительной, в 5 ярусов, высоте. Ее основу составляют три стены, приваженные к скальному выступу с восточной стороны. Выше третьего яруса башня имеет правильное прямоугольное очертание. Стены сложены на глыбе из грубо обработанных камней. Первый ярус низкий, глухой. Второй тоже нависок, но с окнами на восточном фасаде. В трех верхних ярусах имеются аккуратные крупные окошки и множество бойниц. Четыре дверных проема в разных ярусах размещены на северной стене, защищенной в крыльце доприпитательной пристройкой. Один из выходов находится на западной стене. В верхнем ярусе башни первоначально имелись большие вырезы, позднее замененные ~~на/х/~~ с устройством на их месте мелких окошек.

Третья пристройка комплекса сильно разрушена. Сохранился лишь ее восточный угол, приваженный к восточному углу полубоевой башни. Пристройка была четырехъярусной, с лоджией в верхнем ярусе открытой с северной стороны. В первом ярусе юго-восточного фасада она имела входной проем. Северная стена имела длину более 1,5м, а западная — ок. 7м, приваженная к углу боевой башни.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник представляет значительный интерес как пример монументального архитектурного комплекса эпохи позднего средневековья, совмещавшего в себе жилье и оборонительные функции.

#### VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

В. Виноградов. В. Марковин. Археологические памятники ЧИ АССР. Грозный, 1966, с. 86, № 463, В. Марковин. В верховьях Аргуна и сортаги. М., 1965, сс. 79-85.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкция стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров				
в интерьере:	живопись скульптуры прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя постаменты скульптуры грунта красочного слоя				

хорошее	среднее	плохое	аварийное

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	+

б) дата и № документа о принятии под охрану

~~не имеется~~

ком. СМ Ч-и АССР №446

от 27.5.85

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены



'D000039722'

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

не используется

д) дата и № охранного документа

не имеется

Дата составления паспорта

Составитель

В. Е. Кулаков

(ф. и. о., должность или профессия)

(подпись)

5 сентября 1985

Инспектор по охране памятников

(подпись)







СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МК Гос. инсп. по охране пам. ист. и культ. (индекс)  
 Адрес Чечено-Ингушская АССР, Советский р-н, сел. Мешт. (наименование республиканского органа охраны)  
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

**УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Замок на скале. Комплекс.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
3/5/			

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА XIV-XIII вв.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по использ. +

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	+

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	+

место хранения документов органы охраны

союзный	республикан.	местный	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
			республикан.	местные

Дата составления карточки 19 г.



Исполнитель Кулаков В.Е.  
 (ф., и., о., должность или професс., подпись)

Инспектор по охране памятников \_\_\_\_\_  
 (ф., и., о., подпись)



## Краткое описание

Замковый комплекс состоит из трёх построек: высокой боевой башни, полубоевой башни, стоящей к востоку от неё и трёхстенной северной пристройки, объединяющей две первые в единый комплекс. Лучшее других сохранился объём боевой башни. Полубоевая башня имеет 5 ярусов, основу составляют три стены, примкнувшие к скале. Стены сложены на глине из грубо обработанных камней. В верхнем ярусе первоначально имелись прямоугольные амбразуры. Третья постройка комплекса сильно руинированна. Сохранился лишь её угол, примыкающий к полубоевой башне. Памятник представляет большой интерес как пример монументального архитектурного комплекса эпохи позднего средневековья, совмещающего в себе жилые и оборонительные функции.