

ПАСПОРТ
на памятник архитектуры

1. Наименование: Георгиевская церковь
2. Адрес: пос. Шидрово, Виноградовский р-н
Архангельской обл.
3. Время сооружения: 1914-й год
4. Автор, строитель, заказчик: Не известно
5. Исторические сведения (важнейшие исторические события связанные с памятником): Около церкви похоронен герой гражданской войны на Севере - Павел Федорович Виноградов, организатор отпора иностранным интервентам.
6. Тип, планировочная структура, основные габариты:
Длина - 18 м, ширина - 7 м,
высота - 7,5 м.
Однокупольный, одноапсидный храм клеточного типа, вытянутый вдоль оси восток-запад. Планировочная структура:
7. Конструктивная система, материалы (фундаментов, стен, перекрытий, отделочные материалы, размеры кирпича, кам. блоков): Основной объем храма перекрыт четырьмя скатной крышей, притвор и крыльцо двухскатной крышей, алтарь - трехскатной. Ц-ль рублена в "лапу" из круглых бревен диаметром 25 см. Внутренние помещения перекрыты плоским потолком.
8. Объемно-пространственная композиция памятника, значение его в ансамбле, окружающей застройке и ландшафте. Храм, расположенный на берегу реки находится в низкой застройке, хорошо просматривается из водных путей, служит хорошим ориентиром.
9. Декоративное убранство (фасадов, скульптура, роспись, керамика и т.д.): Не известно
10. Интерьер помещений
а) основные помещения: их габариты, арх. характеристика, система взаимосвязи: Основные помещения:
алтарь..... 3,0 x 4,89 м.....
четверик..... 4,0 x 6,25 м.....
притвор..... 3,72 x 3,66 м.....

б) характер худ. оформления архитектурных элементов стен, сводов, столбов, пола.

Стены и потолки гладкие оштукатуренные, проемы оклеены с широкими откосами. Пол выложен досками.

в) монументальная живопись:

Не сохранилась

г) стеновая живопись:

Не сохранилась

е) внутреннее оборудование:

Не сохранилось

12. Историческое и художественное значение памятника в развитии национальной архитектуры и искусства:

Памятник представляет характерный для северных районов тип деревянных церквей конца XIX - начала XX в.

13. Бюксовые памятники (фото, обмеры, где находится фото):

Фотофиксация памятника и обмеры произведены в 1971г. экспедицией под руководством Бобылева В.Г. Материалы находятся в АРХ.Н.Р.М.

14. Реставрационные работы:

Не проводились

15. Состояние памятника:

Неудовлетворительное

16. Современное и перспективное использование памятника:

не используется

17. Охрана памятника:

На Госохране не состоит

18. Основные библиографии:

"Краткое описание приходов и церквей Арх. епархии спарки" вып. II, Арх. I 835г.

19. Дополнения к паспорту:

Учитывая исключительную историческую ценность памятника, предлагается в помещении церкви устроить мемориальный музей Павла Виноградова, дополнив экспозицию материалами о гражданской войне на Севере России



Дата составления паспорта 20 сентября 1971г.

Автор: Бобылев В.Г. *[Signature]*

Фуршова Т.И. *[Signature]*

Горбунова Л.Б. *[Signature]*

Редактор: *[Signature]*





