

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия. Министерство культуры  
Управление охраны культурного наследия  
(наименование республиканского органа охраны памятников)

# ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Парк Национальный, природный, Водлозерский  
Избушка промысловая

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектурн	памятник кошумбн иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

Нач. XX в. / до 1929 г. /

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Респ. Карелия, Пудожский р-н,

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

д. Келдозеро, оз. ро Светлое, что в 5 км от Келдозера

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- санаторно- тедн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+	музей обла. клуб		бальн. саун. душ.		учреждение торгов. применл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—  
Фото фрагментов—  
Генплан— 1  
Обмеры: план— I  
          фасад—  
          разрез—  
Схематический план  
охранной зоны

№

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения: кем и когда производились раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор, строитель, заказчик — неизвестны. Построена в нач. XX в. для отдыха и ночевки рыбаков и охотников. Датируется на основании архитектурно-конструктивных особенностей, вырезанных на ней надписей.

Изубушка первоначально имела печь-каменку, топившуюся по-черному с дымоволоком через дверь.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Во втор. пол. XX в. к печи пристроена труба.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	{	для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки.
		для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
		для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьера; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
		для памятников монумент. иск-ва	—основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Находится в лесу, на берегу оз.Светлое, что в 5 км к северу от д.Кэлдозеро.

Избушка представляет собой приземистый, квадратный в плане сруб, сложенный из круглых бревен "в погон", покрытый на два ската пологой кровлей из тесин "в разбжку". Коневая и две боковые слепи опираются на бревна-коротыши по торцам сруба, фронтоны не зашиты. Избушка не имеет окон. Низкая двухстворчатая дверь на северном фасаде смещена к западу. Оба полотна двери выполнены из цельных тесин, вращаются на петлях, крепящихся к срубам металлическими скобами.

Архаичен интерьер избушки. Слева от входа диагонально расположена печь, обращенная толпой к двери, у задней стены устроен дощатый настил, поднятый над земляным полом на 7 см. Вдоль боковых стен под потолком проходят встроенные жерди.

Размеры плана в осях 2,5х2,5 м.

### б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерная для Водлозерья конца XIXв.-нач.XXв. лесная промысловая избушка, повторяющая архаичные черты средневековых жилых построек. Уникальный образ ц, иллюстрирующий "пырь" — "последнюю форму общепянского первобытного жилья", теоретически сконструированную в конце XIXв. этнографом Н.Н.Харузиным.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Нет

### IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:  
 для памятников археологии культурного слоя  
 в жилых находок  
 для памятников архитектуры конструкций  
 и истории стен  
 покрытий  
 потолков  
 пола  
 декора фасадов  
 интерьеров

в интерьере: живопись  
 скульптуры  
 прикл. иску-ва

для памятников монументального искусства: почва  
 постамент  
 скульптуры  
 грунта  
 кр.осно-го слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
	+		
	+		
	-		

### X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны \_\_\_\_\_

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану \_\_\_\_\_

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ):

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование На балансе Кургановолоцкого  
ПОС.СОВЕТА, промысловая изба

д) дата и № охранный документа \_\_\_\_\_

Дата составления паспорта \_\_\_\_\_

Составитель Копляк В.Г. - архитектор  
 (Ф., и., о., должность или профессия)

(подпись)

20. ноября 1994 г.

Инспектор по охране памятников \_\_\_\_\_

Маркова В.И.

(подпись)



'0000027650'

г. Петропавловск, Бла

















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) <sup>3.2</sup> -1.61.13  
(виды)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия Управление охраны культурного наследия  
(вместо назв. республиканского органа охраны)

Адрес Респ. Карелия, Пудожский р-н, Д. Келквозеро  
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

**УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Парк Национальный природный**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Водлозерский. Избушка промысловая

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник градостроительства	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА нач. XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилая постройка	документальное	не используется
+						

предлож. по пользе: \_\_\_\_\_

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	эскизы	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов \_\_\_\_\_  
Дата выдачи карточки 1984

органы охраны		реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	республикан.	местные	
	+	+		



Филин В. П. - архитектор  
(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников Маркова В. М.  
(и. о., подпись)

*Handwritten signature: В. М. Маркова*

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Фото или схематический план



Избушка представляет собой приземистый квадратный в плане сруб, сложенный из круглых бревен "в погон", покрытый на два ската пологой кровлей из тесин "в разбежку". Дневная и две боковые слепи опираются на бревна-коротыши по торцам сруба, фронтоны не зашиты.

Избушка не имеет окон. Низкая двухстворчатая дверь на северном фасаде смещена к западу. Оба полотна двери выполнены из цельных тесин, вращаются на петлах, крепящихся к срубам металлическими скобами.

Архаичен интерьер избушки. Слева от входа расположена печь, обращенная топкой к двери. У задней стены устроен дощатый настил, поднятый над земляным полом на 7 см. Вдоль боковых стен под потолком проходят встроенные жерди. Размеры плана в осях 2,5х2,5 м.

Характерная для Водлозерья конца XIX нач. XX вв. лесная промысловая избушка, повторяющая архаичные черты средневековых жилых построек. Уникальный образец, иллюстрирующий "пырь"—"последнюю форму общешифинского первобытного жилья".