

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры, реставрации и использования памятников  
наименование распоряжения органа царства наименование  
истории и культуры.

## ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Амбар Епова В.А. и Андреевой Е.А.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

сер. XIX в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., Лемуконский р-н,  
д. Заручей. Проезд теплоходом Лемуконское-Дорогорское до пристани Кольчугино.Архангельский онец, находящийся выше этих поселков

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристско-исследованию	исследовательской	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	учебный зал			бильярд, скамьи, ящики	учреждение города, администрация, склады	

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 4

Фото фрагментов — I

Генплан — I

Обмеры: план — I

фасад — I

разрез — I

Схематический план

охранной зоны — I

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)

для памятников археологии

— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

для памятников истории

— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры  
и монументального искуства

— автор, строитель, заказчик, история создания.

По словам Шишова В.А., одного из нынешних владельцев, амбар строили его деды, братья Шишовы, для личных нужд, примерно в середине XIX в. В 1956 г. часть амбара купила Андреева Е.А.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачены элементы безгвоздевой кровли — курицы, потоки, почти полностью разобраны сусеки в правом помещении.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
a)	для памятников архитектуры
	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монументов, памятников
	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Расположен в глубине усадебного участка, благодаря своему крупному объему выделяется среди окружающих хозяйственных построек и хорошо просматривается с территории, непосредственно примыкающей к усадьбе.

Представляет собой крытую из 2 скатов двухкамерную постройку с продольным перерубом и входом в виде сдвоенных трехкосящих дверей, которые являются основным композиционным акцентом лицевого фасада. Массивные косяки дверей соединены "в ус" между собой и с бревном порога. Верхник имеет гребень и замковые заплечники, дверные полотна украшены коваными личинами. Предмостье устроено из выпускных бревен продольных стен высокого, пятибензового подклета, со всех сторон которого прорублены щелевые продухи.

Амбар - хлебный, одногрустный сусеки расположены "Г"-образно вдоль наружных стен, занимая три четверти площади помещений. В правой части амбара под дверным проемом, а в левой - в полуние дверей устроены лазы для кошки.

Конструкции - традиционны. Наружные стены рублены "в обло", из сосновых бревен диаметром 21 см и отесаны изнутри на высоту дверного проема. Внутренняя стена рублена "в паз" и отесана также на высоту проема, в то фронтонной части и в подклете - "в обло". Покрытие - сплошной брезенчатый накат по самцовским фронтонам. Кровля трехслойная, гвоздевая, из деревянных прямообрезных досок, с гидроизоляцией из бересты и охлупнем из конъяке. Пол - по поперечной балке с продольными по отношению ко входу половицами. Сусеки - каркасные с тесовым заполнением, заведенным в пазы на стойках и штрабы из стеках.

Габариты в плане - 6,62 x 3,64 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной

Редкий для Бессарабии пример двухкамерного амбара на подклете с торцовыми входами. Представляет историко-архитектурный интерес благодаря сочетанию традиционного объемно-планировочного решения и индивидуальных особенностей - сдвоенных дверей, высокого подклета, необычно больших по площади сусеков. Аналогичный по общей композиции амбар зафиксирован только в соседней деревне Мокшева.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Не обнаружены.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:  
для практиков архитек-  
торов

культурного слоя  
ложа, ложа замков

для практиков архитек-  
торов в истории:

конструкций  
стен  
покрытий  
потолков  
алтаря  
лекара фасадов  
титановых

и интерьера:

живописи  
скульптуры  
алтаря, алтаря

для практиков муни-  
ципального искусства:

школы  
последователя  
скульптуры  
групп  
известного села

отличное	удовлетворительное	плохое	非常好的
+			
	+		
	+		
	+		

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

справка | регистрация | исчезновение | не состоит

б) дата и № документа о принятом под охрану \_\_\_\_\_

в) границы охранной зоны и линии регулирования застройки (краткое описание от ссылкой на утвержденный документ)

Не установлены



"0000020389"

г) балансовая принадлежность и конкретное использование \_\_\_\_\_ В личном владении

дата и № охранного документа \_\_\_\_\_

Дата выездания паспорта

Составлено \_\_\_\_\_ Нечаева Т.А., архитектор

20 АВГУСТА 90 г.

Ф. И. О. должность или профессия

Григорий

подпись

Инспектор по охране памятников \_\_\_\_\_  
адрес

Ходы, район. тип. 1986 г. Зак. 57 г. 3000













3.2.11

I.8.10

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Главк охраны памятников МК РСФСР  
 Адрес Архангельская обл., Лешуконский р-н, д. Заручей  
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Амбар Шишова В.А. и Андреевой Е.А.

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

## II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

## III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

сер. XIX в.

## IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительные	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+						

предлож. по исходу:

## V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

## VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие установленной охранной зоны

да	нет
	+

## VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления картотеки

25 августа 1984  
Составитель

Нечеева Т.А. архитектор

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
советский	республикан.	местные

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Редкий для территории Лешуконского района пример крестьянской хозяйственной постройки, построен примерно в середине XIX в., датирован по словам владельцев ис учетом состояния древесины. Двухкамерный сруб, крытый на два ската с продольным перерубом, на высоком, из пяти венцов подклете-подполье. Имеет один ярус с частично сохранившимися сусеками. Стены рублены "в обло" из сословых бревен диаметром 21 см, отесаны изнутри на высоту дверного проема. Покрытие - сплошной брезенчатый накат по самцовым фронтонам. Габариты в плане - 6,62 x 3,64 м.