

Зеоооооуа

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры Государственного комитета по охране памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Спасо-Преображенская

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументального искусства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1694 г. /литературный источник/

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Миро-вейская, 12/6

(АОСР, края, област, наименование населенного пункта, точка наизада)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристско-экскурсионному	лечебно-оздоровительному	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музейный фонд, клуб			бани, сауны, джакузи		Управление торговли, промышленности, склад	

склад

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида - 1
- Фото фрагментов - 2
- Геммы -
- Обмеры: план - 2
- фасад -
- разрез
- Схематический план оградной линии

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	автор, строитель, заказчик, история создания.

Храм построен посадским Лаврентием Давыдовым Ториным в 1694 году. Приделы устроены в 1790 году на средства прихожан. Производились также пристройки в 1898 году.

- б) перестроен в Утраты, именовавшие первоначальный облик памятника.
Утрачены шатровая, отдельно стоявшая, колокольня, в токе ограды. Утрачены четыре главы, а от центральной остался лишь барабан. Часть оконных и дверных проемов заложена.
- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

Двухчастный, двухстолпный, двухэтажный храм с двумя приделами и отдельно стоящей колокольней /утрачена/. Расположен на правом возвышенном берегу речки Кинешемки. Вблизи находится Успенская церковь. Вместе с ней Спасо-Преображенская церковь является вторым по силе акцентом в силуэте города Кинешмы.

Близкий к квадрату в плане храм, перекрыт четырехскатной кровлей и увенчаный тонким барабаном /первоначально пятиглавием/. К нему примыкают с южной и северной сторон в 3/4 высоты храма двухэтажные же приделы, перекрытые односкатной кровлей.

Первый этаж храма перекрыт коробовыми сводами. Северный его придел также перекрыт коробовыми сводами, а южный имеет плоские перекрытия.

Второй этаж имеет усложненный лотковый свод. Южный его придел перекрыт коробовым, а северный циркульным. *сводами*.

Кровля всюду шиферная по деревянным стропильным конструкциям.

Выступающая над приделами часть храма украшена по углам пучками из трех *косяков* полуколоночек. Окна обрамлены килевидными наличниками сложного профиля. Надо наличниками проходит двухступчатый карниз, оформленный декоративными арочками.

Фасад южного придела украшен сдвоенными полуколоночками с раскрепованным антаблементом. Наличники окон прямогульного профиля без завершения. Такие же наличники абсид, но треугольными фронтончиками. Северный придел не декорирован.

Центральный вход в храм имеет двухколонный портик, утрачивший завершение, — фасад притвора расчленен надое двухступчатым карнизаом, аналогичным карнизу храма.

По второму этажу притвора видны следы арок галереи, теперь частично заложенных, а частью используемых под оконные проемы.

На сводах второго этажа храма сохранились незначительные остатки росписей. Здание оштукатурено снаружи и внутри.

Строительный материал — кирпич. В храме 28-29x13-14x7,5-8,5 см., в приделах 25-27x11,5x7,5 см.

Редкий пример двухэтажного культового сооружения 17 века на территории Ивановской области. Играет первостепенную роль в формировании силуэта города Кинешмы.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Кинешемский земский календарь 1916 года. Кинешма, 1916г.

Стр.

Фотография начала XX века. Коллекция Шлычкова Л.А. /Иванов ул. Калинина, 22/2, кв. 53/

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:				
для памятников археологии:	культурного слоя важнейших находок			
для памятников архитектуры и истории:	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+ + +	+ +	+
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва			
для памятников монументального искусства:	шокола постамента скульптуры группы красочного слоя			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		-	

б) дата и № документа о принятии под охрану 1966 г. в Беломестном 1394 от 17. XI. 54.не имеется

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не определены



Д000028986

г) балансовая принадлежность и конкретное использование ОПСУ Заволжского леспромхоза.
Склады торговые.д) дата и № охранного документа не имеется

Дата составления паспорта

Составитель

Кельников В.М.,
техник-изобретатель
Беломестн. леспромхоза
СНРПМ В.М.
(подпись)

9 ИЮЛЯ 197 г.

Инспектор по охране памятников













САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ДЛЯ ВСЕХ

90-70



















