

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(НЕДВИЖИМЫЕ)

3500001330

РСФСР

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

Главное Управление по охране памятников Министерства культуры РСФСР

наименование республиканского органа охраны памятников

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Амбар. Амбар Паневой Т.И.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник монум. ис-кв |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 2 | |

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Начало XX векаIV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Бруноволоцкий с/с, д. Малая Горка (в 1 км от д. Бруноволоцкий погост)

национальный округ, населенный пункт, путь подъезда

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| По первоначальному назначению | Культурно-просветит. | Туристско-экскурсион. | Лечебно-оздоровительн. | жилые помещения | хозяйственное | не используется |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| X | музей библ. клуб | | больн. санат. логд | | учреждение торговл. промышл. склад | |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

2

Фото фрагментов —

I

Генплан —

I

Обмеры: план —

-

фасад —

-

разрез —

-

Схематический план

-

охранной зоны —

-

(см. паспорт на комплекс)

Схема фотопиксации — I

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии

— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

а)

для памятников истории

— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искусства

— автор, строитель, заказчик, история создания.

Исторических сведений по памятнику не имеется. Датировка амбара началом XX века произведена на основании внешнего осмотра постройки.

б) переустройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Перестроек и утрат не имеется.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

| | |
|--------------------------------|--|
| для памятников археологии | — характер культурного слоя, важнейшие находки. |
| для памятников истории | — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски. |
| а) для памятников архитектуры | — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. |
| для памятников монум. искуства | — основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер. |

Амбар находится в усадьбе, стоит перед домом и обращен главным фасадом в сторону от дома, на северо-восток. Относительно большая бревенчатая постройка под двускатной самцовкой кровлей; в основе амбара — простой четырехстенный сруб без залобника. На главном фасаде над входом кровля имеет большие выпуски. Дверной проем имеет коробчатую скосичку; боковые косяки установлены на бревно сруба, играющее роль подушки. Простое щитовое полотно двери, с прорезанным лазом для кошки, сохранило внутренний врезной замок с фигурной накладкой на замочной скважине (фото 3). На заднем фасаде амбара, в щипце прорезано оконце-продух для вентиляции (фото 2). Стены амбара из бревен диаметром 22-25 см, рублены с остатком. Кровля покрыта тёсом по курицам и потокам, конёк прикрыт дощатым нащельником.

Размеры амбара в плане — 4,1 на 4,08 м (в оси сруба).

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Пример крестьянской хозяйственной постройки начала XX века — четырехстенного амбара с простой объемно-пространственной композицией (без залобника) и хорошей сохранностью деталей первоначального облика.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Не имеется.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

ЛЯННТМАР ВИПАСНПО ЛУ

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|------|---------|-----|--------|----|-----------|-----|
| характеристика общего состояния: для памятников археологии | культурного слоя важнейших находок | хорошее | 非常好的 | среднее | 普通的 | плохое | 坏的 | аварийное | 危急的 |
| для памятников архитектуры и истории | конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров | X | 非常好 | 普通 | 一般 | 坏 | 很坏 | 危急 | 危险 |
| в интерьере: | живописи скульптуры прикл. иск-ва | | | | | | | | |
| для памятников монументального искусства | шоколя постамента скульптуры группы красочного слоя | | | | | | | | |

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

| союзная | республ. | местная | не состоит |
|---------|----------|---------|------------|
| | | | X |

а) категория охраны

Не имеется.

б) дата и № документа о принятии под охрану

Охранная зона не установлена.



D000031889

г) балансовая принадлежность и конкретное использование **В частном владении Паневой Татьяны Ивановны, используется для хранения имущества.**

д) дата и № охранного документа

Не имеется.

Дата составления паспорта

Составитель

Барановский Е.Ю., арх.

ф. и. о., должность или профессия

подпись

Инспектор по охране памятников

Г.А. Долидович


подпись

ВОЛГОГДАСКАЯ ОБЛАСТЬ
НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН
БРУСНОВОДЦКИЙ С/С
ДЕР. МАЛАЯ ГОРКА
АМБАР ПАНЕВОЙ (II),
НАЧ. XXв.

↑ 2

1
†

СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ



↙ 3

КАШЕВАРОВА И.Ю.
1990 г.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН
БРУСЕНДВОЛДЦКИЙ С/С
ДЕР. МАЛАЯ ГОРКА
АМБАР ПАНЕВОЙ (II),
НАЧ. ХХв.

1 ЭТАЖ



0 5 м

КАШЕВАРОВА А.Ю.,
1990 г.



1. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Брусьноволоцкий с/с, д. Малая Горка.
Амбар. Амбар Пановой, нач. XX в.
Вид в дусадьбе (с юга). Фото Гель-
фера, 1989 г.



2. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Брусноволоцкий с/с, д. Малая Горка.
Амбары. Амбар Паневой, нач. XX в.
Вид амбара с юго-запада.

Фото Гельфера С.В., 1989 г.

&



3. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Брусиловолоцкий с/с, д. Малая Горка.
Амбары. Амбар Паневой, нач. XX в.
Дверь на главном фасаде.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

3.2.д - I.14.16.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР недвиж.

Главное Управление по охране памятников

наименование республиканского органа охраны

Адрес Вологодская обл., Нюксенский р-н, Брусноволоцкий с/с, д. Мал. Порка

АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Амбар. Амбар Пановой Т.И.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник
археологии

памятник
истории

памятник
архитектуры

памятник
монумент. ис-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

Нач. XX в.

2

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| по перво- начальному назначению | культурно- просвети- тельное | туристко- экскурсион- ное | лечебно- оздорови- тельное | жилые помещения | хозяйст- венное | не исполь- зуется |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ

сохранить существ. исполь.

| | | | |
|---------|----------|---------|------------|
| хорошее | среднее | плохое | аварийное |
| союзная | республ. | местная | не состоит |

наличие установленной охранной зоны

да

нет

VII. НАЛИЧИЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ

| | | | |
|---------|------------|--------|----------------------|
| паспорт | фотографии | обмеры | реставрац. материалы |
| х | х | х | х |

место хранения документов

| | |
|---------------|-----------------------|
| органы охраны | реставрац. мастерские |
| союзный | реставрикан. |

Дата составления карточки

1990

М. П.

Барановский Б.Ю., арх.



Ф. и. о. должность или профессия, подпись

Старший инженер производственной группы
по охране памятников

Г.А. Долидович

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Амбар находится в усадьбе, стоит перед домом и обращен главным фасадом на северо-восток. Относительно большая бревенчатая постройка - четырехстенный сруб под двускатной самцовской кровлей. На главном фасаде над входом кровли имеет большие выпуски. Дверной проем с коробчатой окосичкой сохранил щитовое полотно, со внутренним врезным замком, замочная скважина которого украшена фигурной на кладкой. На заднем фасаде амбара, в щипце прорезано оконце-проход для вентиляции. Стены из бревен диам. 22-25 см рублены с остатком. Кровля тесовая по курицам и потокам. Размеры амбара 4,1 на 4,08 м.

Пример крестьянской хозяйственной постройки нач. XIX века - четырехстенного амбара с простой объемно-пространственной композицией (без залобника) и хорошей сохранностью первоначального облика.