

3700001010

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

"3.2.5...I.17.7"
(индекс)ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры СССР. Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Деревянный дом с лавкой.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник изобразительного искусства |
|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | 2 |

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

нач. ХІІІ.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Новгородская обл., Комсомольский район,
поселок Писцово, ул. Советская, д. 3

национальный округ: населенный пункт: путь подъезда:

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| по первоначальному назначению | культурно-просветитель. | туристическо-экскурсион. | лечебно-оздоровительн. | жилищно-промышл. | спортивное | не используется |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|---|-----------------|
| + | музей выставка | | беседка столы шатер | + | стеклянная торговая противо-солнечная | + |

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Фото общего вида — +

Фото фрагментов — +

Гравюра — +

Обмеры: план — +

фасад — +

паралл. — +

Схематический план охраняется зоной — +

окрестности зоны — +

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

| | | |
|----|--|---|
| а) | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, често хранения коллекции. |
| | для памятников истории | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, назначение, источники создания. |

Ни каких чеканочных данных о здании не известно. На основании стилистического анализа его можно довольно точно датировать нач. XXв.

(Об истории села смотри паспорт на комплекс села Лисцово)

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальную облик памятника

Часточисленные ремонты мало отразились на первоначальном облике здания. Неоднократно восстанавливались побелка стен и заменялись кровли здания.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, музей, отчёты, документация)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

| | |
|-----------------------------------|--|
| для памятников археологии | — характер культурного слоя, важнейшие находки. |
| для памятников истории | — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски. |
| а) для памятников архитектуры | — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры в конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. |
| для памятников монумент. искуства | — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материалы, техника, размер. |

"Буххэтхэн" жилой дом с торговой лавкой, стоящий в самом начале ул. Советской.

Нижний этаж — кирпичный, верхний — деревянный, бревенчатый без гесовой обшивки. Наружные стены первого этажа частично постелены прямо по кирпичу, но, в основном, побелка нанесена по голотому слою штукатурки. Кровля — железная, четырехскатная. Вытянутый объем здания заходит в глубь двора. Его дворовая часть по своей ширине несколько уже уличной, но это незаметно из-за пристроенного с этого стороны деревянной террасы с лестницей, ведущей на второй этаж. Планировка первого этажа состоит из трех помещений, отделенных друг от друга поперечными капитальными стенами. Самое обширное помещение, примыкальной формы (в нем прежде размещалась лавка), выходит своими окнами и входным проемом на главный фасад здания. Второе, меньшее, помещение (лишь с одним окном, из которого сохранилась кованная ставня) служило подсобным складом и сообщалось с лавкой. Третье помещение, выходящее своими окнами во двор, разделено временными перегородками. Планировка второго этажа повторяет схему первого. Кирпичная часть здания не имеет никаких украшений за исключением сильно выступающей тяги, профилированной в виде трех полочек, и отвесляющей на фасаде нижний этаж от верхнего. Особую нарядность дают вкладыш

3) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной ценности памятника.

Здание принадлежит к распространенному в конце XIX века — начале XX века типу жилого дома с торговой лавкой. Однако, оно отличается от большинства подобных построек села этого времени

СИ. ВЛАДИМИР

VIII ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Кроки обмера, план и фотография 1974г. хранятся в Барановском областном управлении культуры.

XII. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

| характеристика чистого состояния: | культурного слоя | хорошее | среднее | плохое | аварийное |
|--|--|---------|---------|--------|-----------|
| для памятников археологии | важнейших изысков | | | | |
| для памятников архитектуры и истории | конструций стен шов майолики погодок плота декора фасадов интерьеров | + | | | |
| в интерьере: | живописи скульптуры приклад. искуства | | | | |
| для памятников монументального искусства | шокола постамента скульптуры группы красочного слоя | | | | |

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

| общая | республ. | местная | не состоит |
|-------|----------|---------|------------|
| | | | + |

б) дата и № документа о принятии под охрану

нет

в) границы охранной зоны и зон регулирования застройки (краткое описание с ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны не установлены.



Д000028581*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Нижний этаж используется под
продовольственный магазин Мельничный распределительный складом

д) дата и № охранных документов нет

Дата составления паспорта Составитель ЗРХ. ВИПК. Колесникова В.И.

(Ф. И. О., должность или профессия)

* МАРТ 1975г.

(подпись)

Испектор по охране памятников _____

М. П.

(подпись)

Библиография.

УП раздел, пункт а).

корации этого второго этажа придает нарядная резьба, украшающая многие из ее элементов. Окна покрывает пилasters, закрывающие выступление концы бревен. Из нее состоит замысловатый рисунок, покрывающий наличники окон и сложнопрофилированный карниз, украшенный к тому же подзорами из пропильной резьбы. Стилистически эта декорация представляет собой соединение воедино элементов провинциального модерна с приемами народной резьбы.

УП раздел, пункт б).

сочетанием каменного низа и деревянного верха.



СЕЛЬХОЗПРОДУКТЫ



3.2.№...I.I7.7

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Мин. культ. Госинспекц. по охр. пам. ист. и культ.
 Адрес Ивановская обл. Комсомольский р-н пос. Пасково, д. Советская, д. 3.
(АССР, край, область: район, автономная обл.; национальный округ: населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ЖИЛОЙ ДОМ С ЛАВКОЙ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник монумент. ис-ца |
|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | | 2 | |

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

нач. XXв.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| по перво-научному назначению | культурно-просветительное | туристско-экскурсионное | лечебно-оздоровительное | жилые помещения | хозяйственное | не используется |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | | + | | |

предлож. по левому...

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

| хорошее | среднее | плохое | аварийное |
|---------|---------|--------|-----------|
| + | | | |

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

| союзная | республ. | местная | не состоит |
|---------|----------|---------|------------|
| | | | + |

наличие утвержденной охранный зоны

| да | нет |
|----|-----|
| | + |

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

| паспорт | фотографии | обмеры | реставрационные материалы |
|---------|------------|--------|---------------------------|
| + | + | + | |

место хранения документов

органы охраны

Дата составления карточки
« 3 Февраль 1975г.

М. П.

реставрационные мастерские

и т.д., 29.03.66,
НИИ

| союзный | республикан. | местный | республикан. | местные |
|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| | | + | | |

Составитель

арх. Колесников

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Колесников

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

ФОТО и/или схематический план



Краткое описание
Двухэтажный жилой дом с торговой лавкой, стоящий в самом начале ул. Советской. Нижний этаж - кирпичный, Верхний - бревенчатый без гесовой обшивки, вытянутый объем здания далеко уходит вглубь двора. В основе планировки первого этажа лежит его разделение капитальными поперечными стенами на три помещения. Самое обширное, выходящее на главный фасад окнами и входным проемом, служило лавкой. Второе полутемное помещение с одним окном, использовалось под склад. Основная декорация сосредоточена на стенах деревянного этажа. Особую нарядность ей придали ажурная резьба, покрывающая пилasters, наличники и венчающий карниз с пропильным подзором. Здание весьма характерно для нач. XIX.