

370000 1257

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

34 № 1/6 1/17/18
индексПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране
(наименование республиканского органа охраны памятников)
памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

Несохр. №
в архиве

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Успенская церковь с приделом

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
			4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1829 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская область, Йокский район,
(АССР, край, область, район, национальная обл.,
с. Хотимль, От Йоки автобусом — 22 км.

национальный парк, населенный пункт; пути подъезда:

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристско-исследовательскому	лечебно-оздоровительному,	спортному	художественному	не используется
богосл. здание, купола			санаторий, бани, спа, баня, бассейн		музей, выставка, выставка, выставка	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—

I

Фото фрагментов—

I

Генплан—

I

Обмеры: план—

I

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВИДЕНИЯ

- а) $\left\{ \begin{array}{l} \text{для памятников археологии} \\ \text{для памятников истории} \\ \text{для памятников архитектуры и монументального искуства} \end{array} \right.$
- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций;
 - история посещениями: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника;
 - автор, строитель, заказчик, история создания;

Холодная Успенская церковь построена и освящена в 1829 г., по-видимому, на средства прихожан.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

Утрачены главы. Окно апсиды и южное окно в трапезной разделены в двери. Помещения разделены временными перегородками.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

— характер культурного слоя, важнейшие находки.

для памятников истории

— характеристика памятника, надпись, текст и время установления мемориальной доски.

3)

для памятников архитектуры

— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие изразцов, скамбии, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

для памятников монумент. иска-ва

— основные особенности композиционного и художественного решения; текста, материал, техника, размер.

Холодная Успенская церковь входила в храмовый комплекс села Хотимль. Ее массивный объем, поставленный рядом с Никольской теплой церковью подавляет последнюю своими размерами. Церковь построена из кирпича, размером 29x14x7 см. и оштукатурена. Для архитравов, баз и капителей колонн и пилястр использован белый камень. Фундамент валунный. Фасады покрашены в два цвета: фон — желтый, детали — белые. Композиция здания состоит из высокого трехсветного куба храма, увенчанного пятиглавием, и низкой трапезной. Наибольший интерес памятника определяется разрешением его интерьера, поражающего высотой, грандиозностью, красотой и разнообразием сводчатых перекрытий. Патетический характер интерьера усиливается нарядной барочной живописью, покрывающей стены и своды. Храм двухстолпный, что для строительства первой четверти XIX в. представляется архаичным. Квадратные внизу, столбы с серединой высоты приобретают крестчатое сечение. Центральная пространственная ячейка храма перекрыта сомкнутым сводом, усложненным четырьмя большими распалубками, соответствующими пролетам подпружных арок. Шельга свода прорезана отверстием центрального светового барабана, угловые компартименты перекрыты половинами сомкнутых сводов. В уровне пят подпружных арок столбы связаны со стенами и между собой металлическими воздушными связями. Продольные и попечные связи укрепляют и цилиндрический свод алтаря. Окна храма помещены в глубокие ниши. Верхние ниши объединяют проемы второго и третьего света. Такой прием наряду с крестчатостью столбов усиливает вертикализм внутреннего пространства. Сохранились старые железные двери, на окнах — решетки. Подставы опираются на белокаменные подиумы.

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

см. вкладыш

Памятник провинциального строительства эпохи классицизма отличается своеобразием как внешних декоративных форм, так и организацией внутреннего пространства. Устремленное вверх, наполненное светом и воздухом помещение, богато укрупненное стенописью, производит большое впечатление.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. Литературу смотри в паспорте на комплекс. Обмер плана, крохи, негативы и отпечатки — в Ивановском областном Управлении культуры.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя
для памятников архитектуры и истории	важнейших находок
	конструкций
	стен
	покрытий
	потолков
#	пола
	декора фасадов
	интерьеров
в интерьере:	жизнеписи
	скульптуры
	приклад. искусства
для памятников монументального искусства	цоколя
	постамента
	скульптурные
	группы
	красочного слоя

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны: республиканский | республиканский | местный | не состоит

6) дата и № документа о приемке под оценку

и) граница охранный зоны и зоны разработки месторождения (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ). Правила оценки зоны не установлены.



P000026798

Используется под склад потребительским обществом колхоза им. Фрунзе

31 JATA N. NOVEMBER 2004

Дата составления паспорта

Составитель архитектор БПНРК
В.И.Колесникова *Renes*

三

3/11-941. *Aechmea*

1.
1988

С. Хотимъ, Іжский район, Ивановская область.

Успенская церковь.

Вкладыш-описание настенной живописи /

Точная датировка и авторская принадлежность росписей с-пенской церкви не установлены. Совокупность наблюдений над техникой исполнения, иконографией и стилистикой стенописей позволяет датировать их серединой XIX века.

Основная часть росписей – сюжетные композиции в своде и на стенах четверика, фигуры святых на киотах столбах, композиции на стенах и над окнами апсиды выполнены в технике масляной живописи. Клеевыми красками написаны гризайльные орнаментальные вставки, обрамления композиций, элементы архитектурно-художественной декорации и символические изображения на своде четверика, фигуры евангелистов на его западной стене, композиция в своде апсиды. Состояние росписей неудовлетворительно. Промокание кладки обусловило утрату /вместе с грунтом/ многих композиций, написанных маслом, в своде, на стенах и столбах четверика, на западной стене апсиды. Сохранившиеся участки масляной живописи страдают от шелушения и осыпей красочного слоя, сильного загрязнения копотью, пылью и плесенью. Несколько лучше /на сухих участках кладки/ состояние клеевой живописи. Лучше всего она сохранилась на арках сводов четверика.

Система расположения сюжетов настенной живописи хорошо приспособлена к особенностям архитектурной структуры интерьера. Крупные, сомасштабные интерьеру композиции ^{удачно} хардко сочетаются с широкими простенками боковых стен четверика. Здесь они расположены в три яруса, с широкими промежутками между последними; промежутки заполнены большими гризайльными орнаментальными вставками. На подоконных досках между окнами 2-го и 3-го светов написаны фигуры святых.

В центральной части западной стены, между лопатками помещена крупная, несколько вытянутая по вертикали композиция "Отверзание гробов" // "Страшный суд" /. В плоскость лопаток вписаны четыре фигуры евангелистов /по две, одна над другой/. Они выполнены гризайлью и имитируют скульптурные изображения, помещенные в экседры. На боковых частях западной стены в два яруса располагаются четыре прямоугольные композиции. Еще две композиции в нижнем регистре, видимо, утрачены. Написанные на столбах фигуры святителей и преподобных в прямоугольных рамках размещены также в три яруса.

Система украшения сводов невосстановима из-за многочисленных утрат. Можно отметить лишь наличие крупных прямоугольных композиций и сравнительно широкое употребление элементов архитектурно-художественного декора - имитаций кассетированных сводов и арок.

Вследствие плохой сохранности трудно интерпретировать и иконографическую программу росписей. Можно отметить только довольно развернутый цикл "Страстей" на западной и южной стенах /возможно, он продолжался на сводах четверика/ и аллегорические иллюстрации к молитве "Отче наш" на северной стене.

Большие трудности связаны со стилистическим определением росписей Успенской церкви, поскольку они не укладываются в строго очерченные стилистические рамки. В композициях есть размах, соответствующий масштабам интерьера и всей системы росписей, есть какой-то мрачный пафос, натурализм в изображении страданий, своеобразная "угрожающая дидактика", направленная к чувствам верующих. Но, одновременно, с мощью композиций, скульптурностью объемов соседствуют явно непрофессиональные, примитивные решения - неправильные пропорции, искаженные построения лиц и т.п. Особняком стоит "Сошествие св.Духа" с свод апсиды: здесь искажения религиозная экзальтация передана с помощью не натуралистических, а визионерских средств.

С. Хотимль, Йокский район, Ивановская область.

Успенская церковь.

Экспликация к схеме расположения сюжетов настенной живописи.

I. Южная стена четверика /на схеме совмещена с северной стеной/.

1. Пригвоздление Христа.

2. Хими-мироносицы у гроба.

3. Гризайльный орнамент.

4. Св. Митрофаний, епископ Воронежский.

5. Св. Николай Мирикийский.

6. Св. Серафим Саровский.

7. Композиция утрачена.

8. Композиция утрачена.

9. Принесение во храм.

10. Вход во Иерусалим.

II. Северная стена четверика /на схеме совмещена с южной стеной/.

11. Композиция утрачена.

12. То же.

13. Гризайльный орнамент.

14. Св. Тихон Задонский.

15. Утрата.

16. Св. Сергий Радонежский.

17. Композиция утрачена.

18. То же.

19. "Остави нам долги наши..."

20. "Избави нас от лукавого..."

III. Западная стена четверика.

21. Коронование терновым венцом.

22. Евангелист /гризайль/

- иль, Иисусский 23. Евангелист.
 новской об. 24. Бичевание Христа.
 кан церк. 25. Гризайльный орнамент.
 26. Херувим и орнаментальная рамка /гризайль/.
 27. Отврзание гробов и воскресение мертвых.
 28. Притча о богатом и Лазаре /Лазарь у порога богатого/.
 29. Евангелист.
 30. Евангелист.
 31. Притча о богатом и Лазаре /богач в аду/.

IV. Развертка южного столба /на схеме совмещена с разверткой северного столба/.

32. Св.Иоанн Богословский.
 33. Утрата.
 34. Неизвестный святой.
 35. Алексий, митрополит Московский.
 36. Св.Евфимий Ростовский.
 37. Св.Владимир.
 38. Неизвестный святой.
 39. Петр, митрополит Московский.
 40. Св.Сергий Радонежский.
 41. Св.муч.Авраамий.
 42. Св.преп.Даниил.
 43. Иона, митрополит Московский.

V. Развертка северного столба /на схеме совмещена с разверткой южного столба/.

44. Утрата.
 45. Утрата.
 46. Утрата.
 47. Утрата.

- мъ, Йскій 48. Неизвестный преподобный.
 ановская 49. Св. Ольга.
 спенская 50. Неизвестный преподобный.
 б. 51. Неизвестный святитель.
 52. Утрата.
 53. Св. Глеб.
 54. Неизвестный святитель.
 55. Филипп, митрополит Московский.

VI. Свод Апсиды.

56. Сошествие св. Духа.
 57. Богоматерь.
 58. Иисус Христос.
 59. Иоанн Предтеча.
 /57 - 59 - над окнами апсиды/.

VII. Западная стена апсиды.

60. Тайная вечеря.
 61. Орнаментальный фриз.
 62. Коленоисклоненный ангел.
 63. Агнец.
 64. Ветхозаветная Троица.
 65. Неопалимая купина.
 66. Жертвоприношение Авраама.
 67. Моисей благословляет народ Израиля.

к разделу III , пункт а

Помещение двухстолпной трапезной перекрыто системой крестовых и пильнических сводов без подпружных арок.

Над южным приделом, который помещался в трапезной, поднимается граненый барабан с луковичной главой на полутяжии. Внешнее убранство здания, перегруженное разнообразными деталями, характеризуется барочной трактовкой классических форм. Архитектуре памятника присущее свободное варьирование пропорций ордерных элементов. Так колонны боковых портиков храма необычайно вытянуты, сгруппированные в лучки из углах четверика, они произвольно укорачиваются по месту. (Например, над кровлей трапезной). Широким развитым поясом куб храма расчленен на два неравных яруса. В каждом ярусе поле стены разделено спаренными пилонами на три прясла. Приемы эти не связаны с внутренней конструкцией здания и по существу своему архаичны. Окна в простых рамочных наличниках завершены массивными треугольными фронтонами. Фасады трапезной убраны пилонами с большим знанием классических канонов и хорошей проработкой профилей. Соответственно масштабу храма в нем помещены репрезентативные росписи барочного стиля. Живопись темперная, местами покрашеная, из-за плохой освещенности интерьера (окна забиты досками) плохо различима. Большая часть ее осыпалась, на сводах сохранились лишь фрагменты. На зеленовато-голубом фоне стен помещены сцены на евангельские сюжеты в барочных рамках, выполненных живописными средствами.

В первом ярусе имитированы деревянные резные рамы, в остальных ярусах – гипсовая лепнина, между ярусами расположены барочные картуши, выполненные в технике гризайль. Своды покрыты живописными арками. На столбах и пилонах – отдельно-стоящие фигуры святых. В апсидах конха украшена сценой "Сошествие св. духа на апостолов", а стены изображением стилизованных церковных сосудов в обрамлении растительного орнамента.





























МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (Недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. МИКУЛЬ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ

Адрес Ивановская обл. Южский р-н, с. Хотимль.

Адрес: Улица Краснодарская, 100, г. Краснодар, Краснодарский край, Россия.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Успенская церковь

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

ПАМЯТНИК АРХЕОЛОГИИ	ПАМЯТНИК ИСТОРИИ	ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ	ПАМЯТНИК МОНОУЧЕБ.
------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1829r

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	турис- тиче- ское	делово- фармакон- тельное	жилые помещения	хозяйст- венное	и др. назна- чение
—	+	+	+	+	+	+

предлож. по жалобе

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	известно
	+		
согласен	республ	нечто не	не согласен
			+

БИБЛІОГРАФІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

法未 | HET

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт | фотография | номера | регистрационный | материал

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, антик.
республикан.	местный	+	республикан.	местные	НИИ

Быть составлены картотеки

1974
ОКТ. М. П.

Составитель.

арх. Колесникова

(Ф. ю. о., должностъ или профессия, водивші)

Инспектор по охране памятников

(中、英、日、韓語四種文字)

КАРТОЧКА (обратная сторона)

Краткое описание

Церковь построена из кирпича (размер 29x14x7) и оштукатурена. Фасады покрашены в два цвета: фон - желтый, детали - белые. Композиция здания состоит из высокого трехсветного куба храма, увенчанного пятиглавием, и низкой трапезной. Наиболее интересен интерьер храма поражающий своей грандиозностью, стены и своды которого расписаны барочной живописью. Храм двухстолпный, что для I пол. XIX представляется охрачным. Очень необычно перекрытие его центральной ячейки пространства - сомкнутый свод усложнен четырьмя распалубками и прорезан световым барабаном главы. Угловые компартименты перекрыты пологими куполами. Внешнее обрамление здания характеризуется разнообразием и перенасыщением форм. Классические детали сильно изменены под влиянием барокко (очень свободноеарьи-рование пропорций).

