

3700001538

заполнено

индекс

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране

(наименование республиканского органа охраны памятников)

памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Никольская церковь

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1785-1794г.г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Ивановская область, Тейковский район,

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

село Сахтыш (Сахтош). От г.Тейкова автобусом до с.Сахтыш 25 км.

(национальный округ, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больница, санат., санаторий		учреждение торгов., промышл., склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| Фото общего вида— | 3 |
| Фото фрагментов— | 1 |
| Генплан— | 1 |
| Обмеры: план— | |
| расцаж— | |
| разрез— | |
| Схематический план
охранной зоны— | |

АДДОКСИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ

(для памятников археологии
для памятников истории
(для памятников архитектуры
и монументального искусства

- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекции;
- история появления: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника;
- автор строительства, заказчик, история создания.

В 1785 году в селе Сахтыш строится каменная теплая церковь, что следует из указа суздальской Духовной Консистории того же года, июня 2-го дня. Церковь закончена и освящена в 1794 году.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника:

Утрачен свод четверика храма, перекрытого в настоящее время двухскатной стропильной кровлей, а также верхние ярусы колокольни. Основание восьмигранного второго яруса превращено в четырехгранник, который вместе с трапезной забран под общую кровлю. Полукруглые арки прохода в первом ярусе колокольни заложены. Из восточного окна южного фасада трапезной устроена дверь. С северо-запада церкви — кирпичная пристройка XX века.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

— характер культурного слоя, важнейшие находки.

для памятников истории

— характеристика памятника, наличие текста и время установления мемориальной доски.

{ для памятников архитектуры

— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные таблички.

{ для памятников монумент. иск-ва

— основные особенности композиционного и колористического решения; текста, материала, техники, размер.

Меньшая по размерам Никольская церковь играет в комплексе второстепенную после Михало-архангельской роль. Здание кирпичное (30,5x13,5x8,5(9) см.), обмазано известью.

Оно принадлежит к широко распространенному в Ивановской области типу теплых церквей, своеобразие которого заключается в несоответствии внутреннего объема здания наружному его облику. Четверик храма по высоте значительно превышает примыкающие к нему алтарь и трапезную. Окна на его фасадах помещены в два яруса, при этом верхние окна — ложные. Многочисленные аналогии подсказывают, что свод храма был расположен очень низко и полностью скрывался наружными стенами второго яруса. Следует отметить отсутствие в храме боковых дверей, также характерное для теплых церквей данного района. К основному четверику храма с востока примыкает пятигранный апсида с полусомкнутым в восточной и коробовым в западной части сводом, соединенная с храмом тремя арочными проемами. С запада-равная по ширине храму, а по высоте — апсиде односветная трапезная с полулютковым сводом с распалубками и колокольня. Первый ее ярус перекрыт крестовым сводом, переход ко второму восьмигранному ярусу, от которого сохранилась лишь нижняя часть, осуществлен через тромпы. Лестница на колокольню устроена в южной части западной стены трапезной.

Углы объемов здания закреплены лопатками, стены прорезаны большими окнами, расположенными симметрично относительно центральных фасадных осей. Первоначально все проемы имели лучковые перемычки. Четко прорисованные, барочные по форме сложные наличники с "разорванными" фронтончиками украшают плоскости стен церкви. Западные углы

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

см. вкладыш

Здание является примером провинциального культового сооружения конца XVIII века. Характеризуется устойчивостью стилевых форм и обладает рядом специфических особенностей, присущих культовым постройкам данного района.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

источники, иконографический материал. **Б.Березин и В.Добронравов.**
Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Владимир, 1896, вып.3, стр.285-288.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников архео- логии	культурного слоя
для памятников архитек- туры и истории	важнейших находок
	конструкций
	стен
	покрытий
	потолков
	пола
	декора фасадов
	интерьеров
в интерьере:	
	киношпи
	скульптуры
	прика, иск-ва
	деколя
	постамента
	скульптуры
	обруча
для памятников члену- ментального искусства	культурного слоя

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны

2000-000

DOCUMENT

MARCH 19

REFERENCES

THE *YANKEE* **IN THE** *LAND OF* **THE** *LEAF*

Итоги работы хранящей линии и этапы регулирования листройко (скрытое описание со ссылкой на утвержденный документ)

Не установлены



*D000027247 *

*) балансовая принадлежность и конкретное использование

пункт Тейковского городского молокозавода.

Используется под молочный

Дата и № охраничного документа - **нет**

Дата составления паспорта

25 апреля

197 4

Составитель

**архитектор ВИРК
(Ф., и. о., должность или привески).
Чуреева Н.Н.**

四

Испектор по охране памятников

не памятника
4/хii - 242. Амвросий
(подпись)

вкладыш

к разделу УП, пункт а

первого яруса колокольни декорированы рустованными пилястрами. Объединенные антаблементом пилястры образуют на фасадах портики, увенчанные фронтонами.

Убранство интерьера не ~~отрешилось~~ ^{сохранилось}. Пол в церкви выложен кафельными цветными плитками в конце XIX века.


к разделу УШ.

Крошки обмера, чертеж плана церкви, фото и негативы переданы в Областное управление культуры г.Иванова.

Негативы хранятся также в архиве ВНИРК, г.Москва.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тейковский район, с. Сахтыш
Никольская ТЕПЛАЯ ЦЕРКОВЬ

1785-1794 г.г.



0 10 м

Ивановская область
Всесоюзный производственный
научно-исследовательский комбинат
Министерства культуры СССР
Обнрк
руководитель Чечереван
праизведен Чечереван
выполнена Горячевая
1973г



Иваишская обл., Гейковский р-он,
с. Сахимыч.

Никольская церковь 1785-1794 г.г.

Вид с сево-запада.

Фото Скульпка О. В.
1973.



Чашовская обл., Гейковский р-он,
с. Сахтыш.

Никольская у. ф. 1785-1794 гг.

Баг с торо-востока.

Рома Икунине 0.97
1973г.



Ивановская обл., Георгиевский р-он,
с. Сахимыш

Никольская церковь 1785-1794 гг.

Фрагмент южного фасада. Вид с восто-запада.

Фото Д. Акулова О. Г.
1973г.



Ивановская обл., Георгиевский р-он,
с. Сахимов.

Никольская ул. № 1785-1794, 2.

Фрагмент готического фасада с окнами;

Foto Дыутянина О.Н.
1973.

3.4. N
1.17.15.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР. ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) РСФСР. Мин. культ. Госинспекция по охр. пам. ист. и куль.
 союзная республика (индекс)
 Ивановская обл., Тейковский р-н., с. Сахты
(наименование регистрационного органа охраны)
 Адрес (АССР, край, область, район, автономная обл.: национальный округ; населенный пункт)


УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА								
II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ		памятник археологии	памятник истории	памятники архитектуры	памятники монумент. ис-па			
				4				
III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА		1785-1794 г.г.						
IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ		по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
							+	
V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ		хорошее	среднее	плохое	аварийное			
			+					
VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ		советская	республ.	местная	не состоит			
					+			
VII. НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ		да	нет					
					+			
VIII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ		паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы			
		+	+	+				
IX. МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ		органы охраны			реставрационные мастерские	музей, архивы		
Дата составления картодки 10.09.1974 г.		советский	республикан.	местный	республикан.	местные		
				+				
X. Составитель (Ф. и. о., должность или профессия, подпись)		Испектор по охране памятников					(Ф. и. о., подпись)	

Колесникова

Ивановская область
Тейковский район, с. Сактыш
Никольская Тёплая Церковь
ПБС-17547

Фо



Ивановская область
Тейковский район
с. Сактыш
Никольская Тёплая Церковь
ПБС-17547

ГОЧКА (оборотная сторона)

Краткое описание

Здание кирпичное (размер кирпича 30,5хх 13,5х8,5см.). обмазано известью. Из-за утраты верхних ярусов колокольни и завершения храма, а также из-за переделок в связи с приспособлением здания, облик церкви сильно искажен. Четверик храма по высоте значительно превышает примыкающие к нему апсиду и трапезную. Окна на его фасадах помещены в два яруса, причем верхние - ложные. Вероятно, храм имел низкоопущенный свод, полностью скрытый за стенами четверика. С востока к храму примыкает пятигранная апсида, а с запада - трапезная с полуразрушенной колокольней. Наряду с архитектурными приемами перекрытия храма и общей традиционной композицией, в декорации церкви заметно влияние барокко (фигурные наличники окон, рустованные листры и т.д.).

