

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры, Главное управление по охране, реставрации и использо-

(наименование республиканского органа охраны памятников)  
 зованию памятников истории и культуры

## ПАСПОРТ

Спасо-Преображенский монастырь

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Скит Всех Святых, Козлодец

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иску-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникнове-ние памятника—для памятников истории)

1857 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карельская АССР, г.Сортавала, архип.

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

Валаам, о. Скитский (46 км от Г. Сортавала)

национальный округ; населенный пункт; пути сообщения)

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-нач. назна-чению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздорови-тельн.	жилые помещения	хозяйст-венное	не исполь-зуется
музей библ. клуб		+	бальн. саун. дворц.		учреждение турист. проживал. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— / Вкладыш—I  
 Фото фрагментов—  
 Генплан— /  
 Обмеры: план—  
 фасад—  
 разрез—  
 Схематический план  
 охранной зоны

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а) для памятников археологии	— история возникновения; кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор не известен, выполнен силами Валаамской монастырской братии в 1857 году.

Сооружением колодца завершилось формирование комплекса построек скита Всех Святых. Высеченный в скале колодец был покрыт в виде часовни маленьким куполом с крестом (разд. УШ, I) В настоящее время колодец засорен, вода загрязнена.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

**Перестроек нет, утрачено полностью покрытие колодца.**

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

**Работы не проводились**

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, название, текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Колодец расположен внутри скитского двора с северной стороны от церкви Всех Святых, в 10,5 м. от неё.

Колодец вырублен в скале, ниже уровня земли облицован кольцами серого гранита, надземная часть вытесана из цельного блока серого мрамора и завершена кольцевой плитой из того же материала с отесанной на валик наружной окружностью. По периметру надземной части колодца высечена надпись: "Сей колодезь глубиною семь аршин высечен в скале в 1857 году при настоятеле отце игумене Дамаскине"

Материалы — серый гранит и мрамор — из месторождений северного Приладожья. Техника обработки — чистая теска.

Основные размеры: наружный диаметр 1,5 м, внутренний диаметр — 0,9 м. Высота над уровнем земли — 0,75 м.

б) облик объекта общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Типичный пример малых инженерно-хозяйственных сооружений на территории скитов.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Валаамский монастырь и его подвижники, СПб, 1903, с 280



Карельская АССР .г.Сортавала .о.Валаам  
Спасо-Преображенский монастырь.  
Скит Всех Святых.  
Колодец.

Х.Г.изменение.

В соответствии с постановлением Верховного <sup>У</sup> овета <sup>\*</sup> Карельской АССР от 19 апреля 1991 года № XII-6/167 данный памятник <sup>\*</sup> передан в собственность Русской Православной Церкви в лице Спасо-Преображенского монастыря.



СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин. культуры, гл. упр. по охране памятников  
(наименование республиканского органа охраны)

Адрес Карельская АССР, г. Сортавала, архип. Вааим, о. Скитский  
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальная территория, населенный пункт)

**УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Спасо-Преображ. монастырь  
Скит Всех Святых, колодец**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник эрнотуризма	памятник монумент. ис-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1857

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

до первоначального назначения	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительным	жилье помещенных	хозяйственное	не используется

предлож. по исполь.

**По прямому назначению**

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

Дата составления карточки  
- 27 июля 1988г.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, ИИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
		+			+

Составитель

**Рудина Н.О., ст. н.с. ИИИЗ**

Инспектор по охране памятников

**Маркова В.М.**

(Ф.И.О., должность или профессия, подпись)

(Ф.И.О., должность, подпись)

*Handwritten signature of Rudina N.O.*

*Handwritten signature of Markova V.M.*