

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА — РСФСР

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СУДНЫХ РЕСТАВРАЦИИ И
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА — Единица измерения № 5

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иска-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника— для памятников истории)

XII — XVIII вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА ЧИ АССР Ачхой-Мартановский р-н с. Эбекешук; из с. Ачхой-Мартан по горной дороге до оз. Галанчох, далее вниз по тропе /ок. 0,5 км/ до речки и вниз по ее течению /ок. 0,5 км/ до сел. Эбекешук (национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительны.	жилые помещения	хозяйственное	не используеться
музей библ. клуб			больни. санат. д[ота]		учреждение, торго., промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2
Фото фрагментов — 4

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны —Вкладыш к п. УПа — I стр.
VII/5

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального иска-ва	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автора, строителя, заказчика, когда-либо установленить не удалось, на башне нет надписей, сведений о ее строительстве в литературных источниках не найдено, праданий местные жители не знают.

По мнению археологов, датировка вайнахских башен является одной из нерешенных проблем современной науки.

Археолог М.Б.Мухухоев считает, что жилые башни на территории Чечено-Ингушетии появляются в XII - XIII вв. Верхний предел их сооружения он датирует XVIII веком, основываясь на преданиях. Расцвет их строительства он относит к XIV - XVIII вв.

Этнограф В.П.Косычев относит время начало строительства жилых башен к XII - XIV вв., связывая его с феодализацией местного общества.

Архитектор А.Ф.Гольдштейн считает, что после XVIII в. необходимость в строительстве башен отпадает в связи с изменением социально-экономических условий жизни вайнахов. При этом он отмечает, что сооружения XIX в. почти не сохранились.

По мнению археолога В.И.Марковина, расцвет башенной культуры в этом регионе относится к XV - XVI вв.

Попытки датировки башен по петроглифам на них дают временной период - XII - XVIII вв.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

Утрачено: покрытия, междуэтажные перекрытия, центральный опорный столб, заполнения оконных и дверных проемов.

Разрушено: третий ярус, северной, западной и восточной стен.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски,
a) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иссл-за	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Башня хиная № 5 стоит на северной окраине комплекса башен селения Эйскендик. Расположена на довольно крутом рельфе, восточная /нижняя стена/ фактически на два яруса ниже западной. Башня как бы врезана в рельеф. Ориентирована главным фасадом / с входом и окнами/ на восток. Башня трехъярусная. Четырехугольная в плане. Восточная стена длиннее западной по первому ярусу на 0,8 м. Разницу можно объяснить ошибкой разбивки при строительстве или геологическими особенностями площадки. Размеры в плане 7,0 /7,8/ x 4,25 м. Толщина стен на уровне первого яруса 0,85 м. Стены башни имеют легкий уклон кверху, причем на первом ярусе уклон больше.

Стены сложены из камней прямоугольной формы, ряды из крупных каменных блоков перемежаются рядами из мелких камней на восточной стени. На западной — ряды крупной кладки перекложены рядами из плоских камней. Входы в башню на первом и втором ярусах восточной стены. Входы расположены в правой части почти один над другим. Конструкция и размеры их аналогичны: перемычка из плиты, растесанной в виде арки, опирается на два больших плоских камня по бокам проема. Над перемычкой большой плоский камень — балка в кладке стены. На балке входа на первый ярус петроглифы — "зубчики" и спираль, на перемычке насечки. Изнутри дверные проемы сделаны в виде ложного свода. Сохранились пазы

/ См. Вкладыш /

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника в традициях вайнахского зодчества, но имеет особенности: в плане она трапециевидной формы; оконные и дверные проемы только на одной стене, три другие глухие; дверные проемы расположены почти один над другим; кладка наружных стен из камней разного калибра;

/ См. вкладыш /

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Гольдштейн А.Ф. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии и Северной Осетии. М., "Наука", 1975, с.8, 20.
2. Кобычев В.П. Поселения в жилище народов Северного Кавказа в XIX — XX вв. М., "Наука", 1982, с.20.
3. Марковин В.И. В стране вайнахов. М., "Искусство", 1969, с.106.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

и интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. ис-к-ва

для памятников монументального искусства

покоя
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

	хорошее	среднее*	плохое	аварийное
			+	
			+	
			+	
	+			
			+	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны

союзная | республ. | местная | не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану

БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЙ✓96 № 13.3.90

в) границы охранной зоны и зона регулирования земельных (краткое описание со ссылкой из утверждающий документ)

не установлены

'D000039386'

данное здание не имеет охранных документов. В связи с тем что на нем имеются характерные для зданий из дерева дефекты, оно не может быть охранено.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

не используется

д) дата и №-охранных документов

не имеется

Дата составления настоящего

Составитель Кузьмин В.А.-архитектор

(Ф. И. О. должность или профессия)

Кузьмин

(подпись)



1987

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)

Грозный, тип. им. И. Н. Заболотного, 1976—9257

Вкладыш № I - продолжение п.УП а

от задвижки дверей. Окно на восточной стене на втором ярусе небольшого размера / 0,6 x 0,6 м /, оконный проем высечен из цельной плиты. Над плитой большой плоский камень, поверх которого идет кладка из мелких камней. В интерьере кладки из мелких камней, стены вертикальные, в углах ~~встречание~~ камни по диагонали для перевязки смежных стен. На южной стене ниши: по две на втором и третьем ярусах 0,2 x 0,2 x 0,2 м. На северной стене на третьем ярусе ниша размером 0,2 x 0,2 x 0,2 м. На стене следы штукатурки. На западной стене две пилasters под балки перекрытий. На восточной стене два дверных и один оконный проемы. Бойницы на первом и втором ярусах.

Продолжение п.УП б.

две пилasters в интерьере. Башня представляет интерес для научного изучения и требует сохранения для показа.













МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) № 1-го
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры Главк охраны, реставрации
 и использования памятников истории и культуры
 Адрес ЧИ АССР, Аухов, Чортковский р-н, с. Чортково, 102
 (АССР, край, област, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
 Башня киляя № 5

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

XII – XVII вв.						
----------------	--	--	--	--	--	--

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	используется
						+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+		+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

советская	республ.	местная	не состоит
	+		+

наличие утвержденной охраной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные мастерские
I	6	I	

место хранения документов

Дата составления карточки
 30.04.1977 г.

М. П. Кузьмин В.А. – архитектор
 Составитель

органы охраны	реставрационные мастерские				
советский	республикан.	местный	республикан.	местные	музей, архив, НИИ
	+				В

(ф., и., о., должность или профессия, подпись)


Испектор по охране памятников

(ф., и., о., подпись)

искусство-
знания

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Чеченская Республика
Грозненский район
Село Эйскендик
Номер карты № 17
дата 1976 г.



0 5 м

Башня. Северо-западный фасад.
Гравюра С. Смирнова
Г. Абдуллаев

Краткое описание

Башня килая № 5 стоит на северной окраине сел. Эйскендик. Трехъярусная, трапециевидная в плане. Дверные и оконные проемы на восточном фасаде. Башня в целом в традициях вайнахского зодчества, но имеет особенности: в плане трапециевидная, оконные и дверные проемы только на одной стене, три другие — глухие; дверные проемы расположены почти один над другим; кладка наружных стен из камней разного калибра; две пилasters в интерьере. Утрачено: покрытие, междуэтажные перекрытия, центральный опорный столб, заполнения оконных и дверных просов. Разрушено: третий ярус северной, западной и восточной стен. На балке входа на I-й ярус обнаружены петроглифы.