

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

3300575008

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Мин-во культуры Гос. инспекция по охране памятников истории и культуры
 (наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба Карповой А.Т. Дом младшего сына

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник искусства

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

II пол. XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Владимирская обл., Петушинский р-н,
 (АССР, край, область, район, автономная обл.)

п. Сушкино (3 км от ж/д станции Болдино)

национальный округ, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библио-клуб		бани, санат. д/отд. +		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2

Фото фрагментов — 5

Генплан —

Обмеры: план — 2

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) для памятников археологии
- история возникновения, время и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- для памятников истории
- история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального искусства
- автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор проекта и точная дата постройки неизвестны.

Так как усадьба принадлежала Карповой А.Т. по 2ой пол. XIXв., можно сказать, что постройка относится именно к этому времени.

Дом был построен для младшего сына Карповой Геннадия Геннадьевича.

Художественно-стилистический анализ подтверждает первоначальную датировку.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.
С южной стороны сделана поздняя каменная пристройка.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников археологии	— характер культурного слоя; важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
a)	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Дом младшего сына владельца имения А. Т. Карповой находится в восточной части бывшей усадьбы, рядом с находившимся здесь домом для гостей, который в настоящее время разрушен. Стены бревенчатые, оббиты тесом. Рублен в "одбо" с остатком. Цоколь низкий кирпичный. Кровля двускатная стропильной конструкции. Покрытие металлическое.

Тип жилой деревянной постройки в 2 этажа гостиничного типа с декоративными элементами "русского" стиля. В плане здание представляет вытянутый прямоугольник, ориентированный по оси север-юг.

К прямоугольному вытянутому объему с южной стороны сделана современная кирпичная пристройка. Композиция фасадов симметричная. Фасады членятся пилястрами на три части, в каждой из которых по 4- оконных проема. Выпуска венцов сруба оббиты досками и оформлены как пилястры. Верх оформляет карниз.

Оконные проемы оформлены наличниками с пропильной резьбой. Карниз также украшен пропильной резьбой. Планировка 1-го и 2-го этажей идентична и представляет коридор, по обе стороны которого располагаются по три помещения. Помещение по центру с западной стороны делится перегородкой на 2 помещения. разной площади. Лестница, соединяющая оба этажа находится в поздней пристройке с углом. Коридоры 1-го и 2-го этажей соединяются с помещениями прямоугольными дверными проемами. Потолки в помещениях 1-го и 2-го этажей плоские. Оконные проемы в помещениях лучковой формы с широкими откосами. Оконные заполнения - двойные деревянные рамы. Стены внутри оштукатурены, побелены и окрашены в коридоре - оббиты деревянной рейкой. Полы деревянные, крашены. Двери современные. Филенчатые.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника

Памятник представляет пример усадебной деревянной жилой постройки, гостиничного типа, выполненной в "русском" стиле.

Литературных источников не обнаружено.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	харктеристика общего состояния: для памятников архео- логии	культурного слоя наиближайших находок	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников архитек- туры и истории:	конструкций стен покрытий потолков пола лекции фасадов интерьеров	+				
в интерьере:	живописной скульптуры правка, искач					
для памятников энту- зиастического искусства	новые постамента скульптуры группы красочного слоя	+				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

a) категории охраны

соколин	республ.	местный	не состоит
		2	+

б) дата и № документа о принятии под охрану

Решение Владимирского Облисполкома от 05.10.1960г. № 754в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий до-
кумент)

*D000031165 *

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

В ведении дома отдыха "Сушнево-1". Мужской корпус для отдыхающих

*правового документа

Дата составления паспорта

198 г.

Испектор по охране памятников:

Составитель **Арзамасцев И. В.** - н/с ВСЭНПРИМ
(ф., и., о., должность или профессия)

подпись

(подпись)

Ю-П. тип. Закат № 32-2 7















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин.культ. Гос.инспек. по охр. пам. и кул.
 Адрес: Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. Сушнево
 (наименование республиканского органа охраны)
 (АССР, край, область, район, автономная обл., национальных округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Усадьба Карповой А.Т. Дом младшего сына

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬпамятник
археологиипамятник
историипамятник
архитектурыпамятник
монумент. ис-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

II пол. XIX в.

2

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯпо перво-
начальному
назначениюкультурно-
просвети-
тельноетуристско-
экскурсион-
ноелечебно-
оздорови-
тельн.жилые
помещенияхозяйст-
венноене ис-
пользу-
етсяV. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

предлож. по использ.

хорошее

среднее

плохое

аварийное

+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная

республ.

местная

не состоит

-

+

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

+

VII. НАДИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

+

+

+

место хранения документов

органы охраны

реставрационные мастерск.

музей, архив,
НИИ

Дата составления карточки

союзный

республиканско-

местный

рестабриканско-

местные

1987 г.

+

+

+

+

М. В. Арзамасцев И. В. - н/сотр.

(Ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф., и., о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Дом младшего сына находится в восточной части усадьбы рядом с находившимся здесь домом для гостей, который в настоящее время разрушен. Дом рублен в „обло“.

Выпуски венцов сруба обшиты тесом. Памятник представляет двухэтажный деревянный дом на невысоком кирпичном цоколе. Крыша двухскатная, покрыта железом по деревянным стропилам. В плане представляет прямоугольник. План симметричен продольной оси. Стены обшиты тесом. Первоначальный интерьер полностью перестроен. Памятник представляет пример жилой постройки, выполненной в стиле, характерном для кон. XIX нач. XX веков.