3700000656

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Мин. Культуры РСФСР. Инспекция по охране памятников культуры

(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Чайная Плещеева С.И.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		3.	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

70-е гг. 19 века /ориентировочно/

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл., Кулоский район, село Порядни. Проезд рейсовым автобусом из Г. Луха

(наименование округа, населенного пункта, улицы, дома)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2

Фото фрагментов — 1

Генплан —

Обмеры: план — 2

фасад —

разрез —

Схематический план охранной зоны —

а)

для памятников археологии	—история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятников истории	—история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального иск-ва	—автор, строитель, заказчик, история создания.

История создания сооружения неизвестна.

По словам местных жителей, здание было построено в 70-х гг. 19 века, одновременно со стоящей напротив чайной Скорцупкиной А.И. Судя по характеру архитектуры, оба здания строились одним архитектором. Они дополняют собой ансамбль церквей, расположенный в центре села Порздни. Рассматриваемые дома стоят по обе стороны от главной улицы села - дороги, соединяюще Лух и Пучеж, транзитом проходящей через Порздни.

Принадлежащее ранее жителю села Порздни - Плещееву С.И. - здание в 1918 г. было национализировано. В нем долгое время размещался сельсовет. Сейчас контора сельсовета занимает половину и второго этажа. В другой половине расположена библиотека. Нижний этаж занят продовольственным магазином.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Внешний облик здания искажен прорубкой окон на первом этаже главного фасада, а также позднейшими деревянными пристройками с северной и восточной стороны. Однако в целом первоначальный облик здания сохранился весьма отчетливо.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

Сооружение представляет собой двухэтажный кирпичный объём размером II,0 х 7,5о м, перекрытый четырехскатной кровлей с равновеликими сторонами. Толщина стен – 70 см. Здание снаружи побелено непосредственно по кирпичу, без штукатурки. Кровля покрыта листовым железом. Несущими конструкциями перекрытий являются периметральные стены..

Декоративное убранство фасадов весьма лаконично: по углам объём обрамлен рустованными пилястрами, причем пилястры заднего фасада плоские. Второй этаж отделен от первого ступенчатым прямоугольных очертаний карнизом, протянутом также только на 2 фасадах – южном и западном. Второй этаж завершен более широким карнизом с рядом сухариков.

Главный /западный/ фасад искажен прорубкой широких окон в первом этаже. Фасадное решение второго этажа с момента создания сооружения не изменилось. Возможно, что два окна на северном фасаде прорублены позже.

В первом этаже здания размещен продмаг, занимающий всю его площадь. Перекрытие первого этажа – плоское, дощатое.

Лестница на второй этаж вынесена в деревянную пристройку, расположенную с юго-востока. На втором этаже 2 помещения, разделенные позднейшими перегородками, образующими неширокий / I,65м/ коридор.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Здание интересно как образец сельской архитектуры конца I9 века, характерное и для провинциальной городской застройки того же периода. К тому оно отражает историю развития старинного села Порядин, которое в целом может явиться памятником-музеем под открытым небом.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Зутиков А. Село Порядин и его прошлое. "Колхозная правда", 1968г. 2 марта.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:					
для памятников археологии	культурного слоя				
	важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций	+			
	стен	+			
	покрытий	+			
	потолков				
	пола		+		
	декора фасадов	+			
	интерьеров			+	
в интерьере:	живописи				
	скульптуры				
	прикл. иск-ва	Отсутствует			
для памятников монументального искусства	цоколя				
	постамента				
	скульптуры				
	грунта				
	красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану _____

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

D000028659

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Первый этаж принадлежит Лухскому РАЙПО /продмаг/; второй - Порздневскому с/с/контора и библиотека/.

д) дата и № охранного документа _____

Дата составления паспорта 23 апреля 4 197 4

Составитель Величкина Н.В., архитектор
(ф., и., о., должность или профессия)

(подпись)

Инспектор по охране памятников _____

М. П. (подпись)

Итг. № 2629

МАГАЗИН

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

РСФСР мин. культуры РСФСР инспек. по охр. памятн.

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА _____

(полное наименование республиканского органа охраны)

Адрес Ивановская обл. Лухский район, село Передо

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА *Часовня Плешеева*

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
			+	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА _____

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
						+	

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ	союзная	республ.	местная	не состоит
				+

наличие утвержденной охранной зоны	да	нет
		+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ	паспорт	фотография	обмеры	реставрационные материалы
	1	3	2	нет

место хранения документов	органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
	союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
		+				

Дата составления карточки "апрель" 1979 г.

М. П.

Составитель Величкина Н.В. архитектор
(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников _____
(ф. и. о., подпись)

Величкина

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Здание расположено в центре с. Порздни, в ансамбле с расположенной напротив чайной Скорлупкиной А.И., а также торговыми рядами, образуя те тем самым своеобразный торговый центр старинного села.

Здание двухэтажное, кирпичное. В первом этаже размещен продмаг. Во втором - контора Сельпо и библиотека. Лестница вынесена в деревянную пристройку.

Наружные фасады частично перестраивались /окна магазина в первом этаже, пристройки и др./. В целом первоначальный облик здания сохранился.

Принадлежит Лухскому Райпо и Порздневскому с/с.

Ипт, з. 2628