

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(НЕДВИЖИМЫЕ)

350000 1350

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главное Управление по охране памятников Министерства культуры РСФСР

наименование республиканского органа охраны памятников

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Усадьба Сениковых. Ледник.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник монум. ис к-ва |
|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| | | 2 | |

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Начало XX века

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Вологодская обл., Нюксенский р-н,

АССР, край, область, район, автономная область,

Устюжский с/с, д.Наквасино (в 11 км от центра сельсовета д.Лесютино)

национальный округ, населенный пункт, пути подъезда

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| По первонач. назначению | Культурно-просветит. | Туристско-экскурсион. | Лечебно-оздоровительн. | жилые помещения | хозяйственное | не используется |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|--|-----------------|
| X | музей библ. клуб | | санат. дотд | | X учреждение торговл. промышл. склад | |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2
 Фото фрагментов — —
 Генплан — (см. паспорт на комплекс)
 Обмеры: план — I
 фасад — —
 разрез — —
 Схематический план — —
 охранной зоны — —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- для памятников истории — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального искусства — автор, строитель, заказчик, история создания.

По рассказу хозяйки (Сенюкова Фанна Ивановна, 1921 г.рожд., проживает в доме), усадьбу застраивал её отец Сенюков Иван Иванович в 1920 году. Очевидно, ледник был сооружен около этого же времени, хотя отдельные детали постройки позволяют предполагать, что сруб ледника, так же, как и соседний амбар, был использован от старой, перевезенной постройки; поэтому ледник следует датировать началом XX века.

- б) переустройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Существенных перестроек и утрат не имеется.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

| | |
|------------------------------|--|
| а) для памятников археологии | — характер культурного слоя, важнейшие находки. |
| для памятников истории | — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски. |
| для памятников архитектуры | — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. |
| для памятников монум. иск-ва | — основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер. |

Ледник расположен к северо-востоку от главного дома усадьбы, рядом с амбаром (см. паспорт на комплекс). Передним фасадом ледник обращен к дому, на юго-запад. Небольшая бревенчатая постройка под двускатной стропильной кровлей; на переднем фасаде находится дверь, ведущая внутрь четырехстенного сруба, где помещается яма собственно ледника, огражденная досками. Дверной проем имеет коробчатую окосичку, щитовая дощатая дверь собрана на шпонах и скреплена коваными гвоздями. Замочная скважина прикрыта железной накладкой. На главном фасаде, слева от двери сделана небольшая полочка.

Стены сруба из бревен диаметром 22–25 см, углы вязаны с остатком. Кровля из двух слоёв теса, по курицам и потокам; имеет стропильную конструкцию, причем на торцах стропила зашиты досками и образуют треугольные фронтоны. Верхний стык тесин на коньке прикрыт дощатым нащельником.

Размеры ледника в плане — 3,16 на 3,29 м (в осях сруба).

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Образец небольшой хозяйственной постройки в крестьянской усадьбе — четырехстенного ледника под двускатной кровлей, с прострой объемно-пространственной композицией.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Не имеется.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

| характеристика общего состояния: для памятников археологии | культурного слоя важнейших находок | хорошее | среднее | плохое | аварийное |
|--|---|---------|----------------------|--------|-----------|
| для памятников архитектуры и истории | конструкций стен покрытий подолок пола декора фасадов интерьеров | X X | X X X X | | |
| в интерьере: | живописи скульптуры прикл. иск-ва | | | | |
| для памятников монументального искусства | цоколя постаumenta скульптуры грунта красочного слоя | | | | |

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ


| союзная | республ. | местная | не состоит |
|---------|----------|---------|------------|
| | | | X |

а) категория охраны

б) дата и № документа о принятии под охрану **Не имеется.**

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Охранная зона не установлена.



D000033053

г) балансовая принадлежность и конкретное использование **В частном владении Се-
нюковой Саины Ивановны, используется для хранения продуктов.**

д) дата и № охранного документа **Не имеется.**

Дата составления паспорта

Составитель **Барановский, Е.Ю., арх.**
ф. и. о., должность или профессия

25 марта 19 90.

подпись



Инспектор по охране памятников

Г.А. Долидович

подпись

М. П.

ВОЛОГДСКАЯ ОБЛАСТЬ
НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН
УФТЮГСКИЙ С/С
ДЕР. НАКВАСИНО
УСАДЬБА СЕНЮКОВЫХ
ЛЕДНИК, НАЧ. XX В.

С



1 ЭТАЖ



0 5 м

НАВОШИНА Н.Б.,
1990 г.



Г. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Уфтюгский с/с, д.Наквасино.
Ус.Сенюковых. Ледник. Общий вид с юга.
фото Гельмера С.В., 1989 г.

63



2. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Устьюгский с/с, д.Наквасино.
Ус.Сенюковых. Ледник. Вид с юго-запада.
фото Гельфера С.В., 1989 г.

600

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР недвиж.

Главное Управление по охране памятников
наименование республиканского органа охраны

Адрес Вологодская обл., Нюксенский р-н, Устюжский с/с, д. Наказино.
АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Усадьба Сениковых. Ледник.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА
II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| | | | |
|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник монумент. ис-ва |
|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------|

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА Начало XX века

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| по первоначальному назначению | культурно-просветительное | туристско-экскурсионное | лечебно-оздоровительн. | жилые помещения | хозяйственное | не используется |
| X | | | | | X | |

предлож. по использ.
V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

| | | | |
|---------|----------|---------|------------|
| хорошее | среднее | плохое | аварийное |
| | X | | |
| союзная | республ. | местная | не состоит |
| | | | X |



наличие утвержденной охранной зоны

| | |
|----|-----|
| да | нет |
| | X |

| | | | |
|---------|------------|--------|----------------------|
| паспорт | фотографии | обмеры | реставрац. материалы |
| X | X | X | |

Дата составления карточки 23 марта 1990.

| | | | | |
|---------------|--------------|-----------------------|---------|----------------------------|
| органы охраны | | реставрац. мастерские | | музей, архив, искусствозн. |
| союзный | республикан. | республикан. | местный | |
| | X | | X | X |

М. П. Составитель Барановский В.Ю., арх.
Ф., и., о., должность или профессия, подпись

Старший инженер производственной группы по охране памятников Л.А. Дюмлович

Handwritten signature



Ледник построен, очевидно, с использованием сруба от более старой постройки. Расположен к северо-востоку от главного дома усадьбы, рядом с амбаром (см. паспорт). Передним фасадом ледник обращен к дому, на юго-запад. Небольшая бревенчатая постройка под двускатной стропильной кровлей; на переднем фасаде коробчатая дверь ведет во внутренность четырехстенного сруба, где помещается яма ледника, забранная досками. Стены сруба из бревен diam. 22-25 см рублен с остатком, кровля из двух слоев теса по курицам и потокам; фронтоны зашиты досками, стык на коньке и открыт дощатым нащельником. Размеры сруба 3,16 на 3,29 м.

Образец небольшой хозяйственной постройки в крестьянской усадьбе - четырехстенный ледник под двускатной кровлей с простой композицией.