

№ 63

3700000965

"3.4. №... 1.17.7"  
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране  
(наименование республиканского органа охраны памятников)  
памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Колокольня

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

ПАМЯТНИК ДОСТОЯНИИ	ПАМЯТНИК ИСТОРИИ	ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ	ПАМЯТНИК ВОССТАНИЯ
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано датирование памятника — для памятников истории)  
кон. XVII - нач. XIX в.в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская область, Комсомольский район,  
Село Гробицево (Гробицы). От города Комсомольска автобусом до сел  
Писцова - 22 км. Далее автобусом до поселка Подозерского - 38 км.  
Пешком 5 км.

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

на террито- рии памят- ника	культу- рно-просвет- ительн.	туристско- экскурсион	достопо- пулярно- турист.	адм. (не использует)	иные цели	иные цели
✓			✓			

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фот. - 10 фото цвет.
- Фот. документов -
- Чертеж -
- Очерк плана - I
- План -
- Разрез -
- Схематический план -
- Детальный план -
- Кладовые - 1 стр.

- 41 ( для памятников археологии  
 для памятников истории  
 для памятников архитектуры  
 и монументального искусства)

- история возникновения, кем и когда производилась раскопки и раскопки, место хранения коллекции.  
 — история возникновения: краткая характеристика события и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.  
 — автор, строитель, заказчик, история создания.

Об истории смотри паспорт на храмовый комплекс села Гробищево. В литературе колокольня комплекса упоминается в связи с Покровской церковью, которая была якобы построена в 1792 г. Архитектурно-стилистический анализ и сопоставление памятников с другими окрестными постройками, позволяют считать 1792 г. временем построения колокольни, а саму церковь датировать 1798-1815 г.г. В конце XIX века шатер колокольни был обшит железом. Вскоре после закрытия церкви с колокольни сняли колокола, а при ее приспособлении под складское помещение с западной стороны прорубили оконные проемы.

<sup>61</sup> перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Кон. XIX в. - шатер колокольни покрыли железной кровлей.

30-е г. XX в. - с колокольни сняли колокола.

50-е-60-е г.г. XX в. - в западной грани нижнего яруса прорубили четыре оконных проема.

<sup>62</sup> реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место проведения документации).

Реставрационные работы не проводились

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

— характер культурного слоя, важнейшие находки,

для памятников истории

— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.

для памятников архитектуры

— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

для памятников монумент. иск-ва

— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Двухъярусная столпообразная шатровая колокольня построена из кирпича в формах характерных для ростово-ярославского зодчества кон. ХVII — нач. ХVIII столетий. (Размер кирпича — 29x14(13)x9). Нижний ярус восьмигранный в плане, со скругленными диагональными сторонами. Именно эти скругления придают сооружению видимость круглого в плане, к тому же грани, ориентированные по сторонам света, с выступами ризалитов, что дополнительно скрадывает восьмигранный объем основания и лишь внутри эти граненные формы колокольни хорошо читаются. Снаружи выступы ризалитов обработаны лопатками, имеющими в низу утолщение, отдаленно похожие на контрофорсы. От верхнего яруса нижний отделен раскрепованным карнизом. Внутри, между первым и вторым ярусами, плоское позднее деревянное перекрытие на месте прежнего то же деревянного. Навех вела деревянная лестница, расположение которой легко проследить по гнездам от опорных балок.

Нижняя часть второго яруса трактована, как постамент или полуярус, а верхняя с арочными проемами звона, выше которых начинается шатер с окнами слухами по граням и с тягами на ребрах. Шатер венчает маленькая луковичная главка с чешуйчатым металлическим покрытием. Внутри этот ярус делится двумя деревянными плоскими перекрытиями по балкам на три отсека. В северной и южной гранях, примерно на половине высоты, небольшие световые проемы. В арках звона уцелел лишь один колокол.

6) общая оценка общественно-и, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Колокольня является типичным для окрестных сел примером сооружения продолжавшего в большей степени сохранять на протяжении столетия (по сравнению с церквями) композицию, убранство и силуэт древнерусских колоколен-звонниц ХVII столетия.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ЭКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Белая И. Статистическое описание соборов и церквей Костромской епархии. СПб 1863г., стр.154. см. вкладки



Космопольский р-он., с. Уробищево.  
Колоколоня.

ВКЛЮЧЫШ

в разделу УШ

Материалы для истории сел, церквей и владельцев *Космопольской губ.*

*М., 1912* стр. 174.

Кроки обмеров, негативы, фотографии и план колокольни -  
хранятся в Ивановском областном управлении культуры.



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) \_\_\_\_\_  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Мин. культ. Госинспекция по охр. пам. ист. и культ. \_\_\_\_\_  
 Адрес: Ивановская область, Комсомольский р-н, село Гробицево \_\_\_\_\_  
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ, населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Колокольня

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА \_\_\_\_\_

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА кон. XVIII - нач. XIX вв.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-начальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилищно-помещенное	хозяйст-венное	не исполь-зуется
					+	

предлож. по: использа. \_\_\_\_\_

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	развалины
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

Наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы:
+	+	+	

место хранения документов \_\_\_\_\_

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив,
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	НИИ

Дата составления карточки \_\_\_\_\_  
 с 3 июня 1975 г.  
 М. П.

Составитель: Финогенов  
 (Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников \_\_\_\_\_  
 (Ф. и. о., подпись)

*Финогенов*

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)



Краткое описание

Двухъярусная столпообразная шатровая колокольня построена из кирпича в формах характерных для ростово-ярославского зодчества кон. ХII — нач. ХIII вв. Нижний ярус восьмигранный в плане со скругленными диагональными сторонами. Снаружи выступы ризалитов обработаны лопатками. От верхнего яруса нижний отделен раскрепованным карнизом. Нижняя часть второго яруса трактована как постамент или полуярус, а верхняя с арочными проемами звона, выше которых начинается шатер с окнами слуха по граням и с тягами на ребрах. Шатер венчает малюткая луковичная главка. Внутри этот ярус делился двумя деревянными плоскими балками на три отсека.

