

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры, Главное управление охраны, реставрации и
(наименование республиканского органа охраны памятников)
 использования памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

АМБАР ХЛЕБНЫЙ № III. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

середина XIX века

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Карельская АССР, г. Костомукша,(АССР, край, область, район, автономная обл.,д. Вокнаволок, (60 км от г. Костомукши)национальный округ; населенный пункт; пути сообщения)V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровител.д.	жилое-помещения	хозяйств. назначения	не используется
музей б-ка, клуб			больн. гост. дома.		учреждение торгов. промышлен. сельск.	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—³
 Фото фрагментов—¹
 Генплан—¹
 Обмеры: план—¹
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 охранный зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)

для памятников археологии

— история возникновения; кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.

для памятников истории

— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искусства

— автор, строитель, заказчик, история создания.

Амбар построен в середине XIX века местными плотниками (со слов ЛЕСОНЕНА А.А.). Принадлежал зажиточному крестьянину Онге Реннуэву.

Датировка подтверждается конструктивными и архитектурными особенностями постройки, такими как частоврубленные слепи, безгвоздевая кровля, трехкосячатые двери и т.д.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

Безгвоздевая конструкция кровли заменена в сер. XX в. гвоздевой с покрытием из драйки. В 1960-х г.г. крыша покрыта шифером. В интерьере утрачены закрома.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии для памятников истории а) для памятников архитектуры для памятников монумент. иск-ва	—характер культурного слоя, важнейшие находки. —характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски. —основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптур, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. —основные особенности композиционного и колористического решения;
---	---

Амбар находится первым по счету с востока в группе амбаров, расположенных вдоль дороги на северной окраине деревни и главным фасадом ориентированных на дорогу.

Амбар хлебный, двухярусный, с закрытым предомьем. Прямоугольный в плане сруб покрыт двухскатной кровлей. Первый этаж разделен перегородкой на две камеры, на втором — одно просторное помещение.

На главном фасаде устроена крытая галерея на 3-х столбах с лестницей. Ограждение галереи в виде простого поручня на трех коротких стойках. Верхние концы тетив лестницы опираются на балку, поддерживаемую дополнительным столбом.

Перед дверью первого яруса устроены самостоятельные площадки. Стены рублены "в обло", снаружи гладко отесаны, окрашены окрой. Двери трехкосячатые, декоративных элементов на фасадах нет.

Внутренние поверхности стен баз отески. На первом этаже в обоих помещениях сохранились штрабы для устройства закромов пересыпного типа (штрабы в разных уровнях). Помещение второго яруса предназначено для хранения разного домашнего скарба.

На внутренней поверхности дверного полотна в центре нарисован черной краской круг и четверти кругов по углам полотна.

Материал постройки — осона, ель. Кровля двухскатная, из 2-х слоев теса по слегам, врубленным в каждую пару самцов. Коневая слега имеет интервал в 3 самца. Полы выполнены из пластин.

Размер сруба в осях составляет 7,75 х 5,15 м, высота около 7 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Хороший пример характерной крестьянской хозяйственной постройки северных карел XIX в. с выразительным объемно-пространственным решением.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ. ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Библиография отсутствует.

ЛЕСОНЕН А.А. — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОКНАВОЛОЦКОГО С/С, СК.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
 для памятников археологии культурного слоя в жилых находах
 для памятников архитектуры и истории конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров

в интерьере: живопись скульптуры прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства: цоколя постаментов скульптур грунта красочно-о слой

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
+		+	
	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республика	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану

Постановление Совета Министров КАССР

от 22.II.89 г. № 279

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование
Используется в качестве склада

Вокнаволоцкий сельсовет,

не имеется

д) дата и № охранного документа

Копин В.Г. - архитектор

Дата составления паспорта

Составитель

21 февраля 89 г.

Маркова В.И.

Инспектор по охране памятников

М. П.

г. Петрозаводск, Блан



'000027831'











СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА **РСФСР** **Главк охраны памятников МК РСФСР**
(индекс)
республиканского органа охраны

Адрес **Карельская АССР, г. Костомукша, д. Вокнаволок**
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА **амбар хлебный № I**

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА **середина XIX века**

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилищно-пожилищное	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. по пользе: **Туристско-экскурсионное**

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	удовлетворительное	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографий	обмеры	реставрационные материалы
+	+		

место хранения документов

органы охраны республикан.	местный	реставрационные мастерские республикан.	музей, архив, ИИИИ
+	+	+	+

Дата составления карточки: **20 июня 1986**

Составитель: **Копин В.Г. - архитектор**
(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников: **Маркова В.М.**
(Ф. и. о., должность)



Фото или схематический план

Краткое описание



Расположен возле дороги на северной окраине деревни.

Амбар хлебный, двухярусный, с закрытым предместьем. Прямоугольный в плане сруб покрыт двухскатной крышей.

На первом этаже две камеры, разделенные перерубом. Второй этаж — одно просторное помещение.

На главном фасаде устроена галерея на 3-х столбах с лестницей вдоль сруба. Ограждение галереи в виде простого поручня на трех стойках. Перед дверьми первого яруса отдельные площадки.

Стены рублены "в обло". Декоративных элементов нет.

Размеры в плане 7,75 x 5,15 м.

Типичная хозяйственная постройка северных карел.