

3.4. -1.12.11

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство Культуры. Госиспекция по охране памят. ист. и культуры

Государственное учреждение центрального подчинения

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Надвратная церковь Стефания Благовещенского монастыря.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник природы	памятник науки
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с историей связано возникновение памятника – для памятников истории).

1716г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Владими尔斯кая обл., г. Муром, Красноармейский Спас. ул., Автотрасса "Владимир-Муром".

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель	туристическое	делово-развлекательное	спортсменский	художественное	иное
использование			общественные здания		музеи, выставки, концерты	

Контроль Муромского участка ВСЭНКИМ

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего плана – 5

Фото фрагментов – 2

Генплан –

Обмеры плана – 2

Фото –

разрез –

Схематический план

зданий план –

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СЛЕДЫ

для памятника архитектуры	— историко-архитектурный, или в южда приводятся различные и даже разные, часто противоречивые.
для памятников истории	— историко-исследований: памятник архитектуры, объект в виде, в котором объект приобретает значение памятника.
для памятников археологии и палеонтологии или же	— архе., палеонт., геологич., историч. видов.

Археальная церковь Стефания упоминается в описи Бориса Баргелева в 1637 г. Ныне существующая каменная церковь Стефания построена в 1716г. "на монастырских вратах" на средства разных муромских благотворителей.

В 1836-1839 годах с западной стороны ее была сделана двухэтажная пристройка.

об устройстве и устройстве каменческой обшины:

Реставрационных работ не производилось.

VII ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для художественных произведений	— заложено каменное единство памятника.
для памятников истории	— классическая композиция, погруженная в архитектурную среду.
для памятников архитектуры	— пышное, изысканное архитектурное пространство с ясной структурой и композицией, характер лопасти фасадов и кипарисовых щитов, живопись, скульптура, привлекают внимание, стимулируя поглядь, вызывая любопытство, восхищение и интерес к памятнику.
для памятников науки, техники	— пышные изысканные композиции и выразительные архитектурные детали, рельефы, резьба.

Одноглавая, Надвратная церковь Стефания скромна по архитектурным формам, незначительна по своим размерам. Первый этаж — прямогольник, при котором размещалась монастырская библиотека, прорезанный двумя арками. Арки декорированы колонками и балконами в виде пилонов, опирающихся на постаменты с глубокими нишами, профилированными карнизом и цоколем. Основной об'ем внутри перекрыт сомкнутым сводом, алтарь одноапсидный, перекрыт куполом. Фасад очень прост, стены разделены на части тремя пилонами, опирающимися на карнизы, состоящий из нескольких тяг. Венчавший карниз состоит из кирпичных зубчиков и простого профиля, над которыми с каждой стороны поставлены по три кокошника, с вспаруженными наружными тягами.

Над четырехстакной кровлей укреплен цилиндрический глухой барабан, декорированный архитектурным полюсом, очень близким по размерам и деталям к угловым барабаном Благовещенского собора. Церковь стенописью не расписывалась.

Церковь поставлена над Святыми воротами главного парадного входа в монастырь, устроенного по центру южной стены.

/ См. продолжение/

Фото: альбом «Владимирский архитектурный и художественный памятники»

Характерный по композиционной структуре тип Надвратной церкви с проездными арками в первом этаже.

В мотивах убранства церковь стилизована под основную постройку монастыря — Благовещенский собор XVI-XVII вв.

VII ОБНОВЛЕННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ ДРУЖИНЫ
ИСТОРИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МАТЕРИАЛА

1. Монастыри, соборы и приходские церкви Владимирской епархии. Владимир, 1906 г., стр. 53, 125
2. Труды Владимирской Ученой архитектурной комиссии, книга XVIII. Владимир, 1906 г., стр. 103
3. С. Н. Исаоленицын. Журнал "Искусство" №., 1971 г., стр 21
4. Фотографии, архив ВСЭИРПИ.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	非常好的
характеристика общего состояния: для памятников архитек- туры и истории:				
стена покрытая растениями пыль залив фасадов стеклеров	+	++	+++	++++
и материалов:				
железобетонные конструкции стекла, личинки				
дерево гипсовая конструкция стекло краска на стекле				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

Система охраны:

№ документа о принятии под охрану: Постановление Совета Министров РСФСР
от 30 августа 1960 г., № 1327.

На границе охранной зоны и зоны регулирования застройки (против обозначение со ссылкой на утвержденный документ)

Границы охранной зоны и зоны регулирования застройки
Надгробной церкви Стефания совпадают с границами охранной зоны и
зоны регулирования застройки ансамбля Благовещенского монастыря.

/ См.паспорт "Ансамбль Благовещенского монастыря"/



0000029721*

(1) Государственная принадлежность и конкретное исполнение Куромский участок
ВСЭНРИИ - контора

№ документа охраны здания:

Дата составления документа:

18 ноября

1972 г.

1 апреля 1972 г.

Составитель Смирнова А.П., Гладкая Е.С.

и/согрудник ВСЭНРИИ

Смирнова Г.Н.

Гладкая Е.С.

Гладкая Е.С.











3.4.

-I.I2.II

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин.култ.гос.инсп.по охр.памят.истории и куль.
 Адрес Владимирская обл., г. Муром [наименование республиканского органа охраны]
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Надвратной церкви Страстия Благовещенского м-ря.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
---------------------	------------------	----------------------	--------------------------

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1716г.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-вокскурсионное	лечебно-оздоровительные	жилые помещения	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		*

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки
197
М. П.

Составитель Гладкая М. С. -и/сотрудн. Испектор по охране памятников
(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

органы охраны	реставрацион. мастерские	музей, архив, НИИ
союзный республикан. местный	республикан. местные	+

Смирнова Г.Н.

(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Постройка небольшая. В первом этаже/в основании/ имеет прямоугольную форму. Во втором этаже размещается трехчастная, трапезного типа, одноглавая церковь. Основной ее об'ем перекрыт коробовым сводом. Алтарь однчастный перекрыт конхой. Стены основного об'ема на фасадах поделены на две части пилонами и завершены карнизом, состоящим из пояса зубчиков, горизонтальных тяг и ряда килевидных кокошников.

Над четырехскатной кровлей-цилиндрический глухой барабан, декорированный аркатурным поясом.

Характерный по композиционной структуре тип Надвратной церкви. В мотивах убранства Надвратная церковь стилизована под основную постройку монастыря-Благовещенский собор XVI-XVII вв.