

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые) 5310130005_1

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РОССИЯГлавное управление охраны памятников Министерства Культуры
наименование республиканского органа охраны памятников РСФСР

ПАСПОРТ

Монастырь Спасо-Преображенский.I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Трапезная с церковью Сретения

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусств
		4.	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника— для памятников истории)

около 1680 г.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Новгородская обл., Старорусский район

АССР: край, область, район, автономная обл.

г. Старая Русса, площадь Тимура Фрунзе

национальный округ, населенный пункт, пункт подъезда

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по персоналу размещение	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	летние-отдыхают.	важные помещения	хозяйственно-ос.	не использо-зуются
	музей обла. клуб.		бальн. санат. зона.		учреждение торгов. промыш. склад.	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото, общего вида — 6

Фото фрагментов — 9

Генплан —

Обмеры: план. — 2

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

вкладыши — 5 л. (вкл. I — 2 л.,
вкл. II — 3 л.)

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производилась разведка и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строители, заказчик, история создания.

По сохранившимся отрывочным данным истории трапезной Спасо-Преображенского монастыря и Сретенской церкви при ней прослеживается следующий образ.

По переписи города в 1625 году после "шведского разорения" Сретенский храм был деревянный. Перестройка его в камне как единого блока с трапезной палатой состоялось около 1630 года. Первоначальное назначение частой было следующим. Трапезная палата и обслуживавшая ее церковь. Подклет трапезной палаты неизменно занимали помещения, обслуживавшие трапезу: в первую очередь — пекарня и поварня. По сообщению архимандрита Макария в северной части трапезной /во втором этаже/ в XVIII веке находились "для жительства келии", кои позже по ветхости разобрали и от оных ныне проделанный в стене ход в нижний этаж, а "внизу" было устроено отделение, в котором содержались колодки, подлежащие суду тайной канцелярии за то, что сказали "государево слово и дело". /Архимандрит Макарий написал об этом в середине XIX века со слов старекилов/. Тюремное помещение могло находиться только под келиями, а эти под трапезной палатой, т.к. под ней — как раз в XVIII веке — с 1763 до /см. вкладыш I/

б) реставрации и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. Трапезная лишилась своей северной части /"келии"/. Уничтожена паперть, объединявшая Рождественскую и Сретенскую церковь и Двойное крыльцо, ведущее на эту паперть. Сделано новое крыльцо в духе XVII века. Оно несколько кривое, "чертежное". Уничтожена надстройка на главке. Изменен материал кровель: церковь и трапезная покрыты шифером.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Производилось в 1964 году, автор проекта реставрации Т.В. Гладенко. /НСРПМ/.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Трапезная расположена на небольшом расстоянии от основного блока монастыря, в котором объединены Собор, колокольня и Рождественская церковь. Трапезная построена с севера Рождественской церкви.

Композиция.

Комплекс трапезной состоит из двух основных частей: трапезной палаты и примыкающей к ней с востока Сретенской церкви. С запада к трапезной палате примыкает крыльцо, восстановленное при реставрации. Трапезная палата двухэтажная: она стоит на подклете /соответственно Сретенская церковь тоже имеет подклет/.

Трапезная палата одностолпная. Она перекрыта четырьмя пересекающимися цилиндрическими сводами с распадубками. Сретенская церковь перекрыта сомкнутым сводом. Апсида — конхой. Наружный объем трапезной палаты представляет собой прямоугольный объем, покрытый двускатной кровлей. /см. вкладки II/.

- б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Имеет ценность как часть ансамбля и как памятник своего времени, первой половины XVIII века.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

См. паспорт, Монастырь Спасо-Преображенский, ансамбль.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

		хорошо	среднее	плохо	закрытое
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций	+			
	стен	+			
	покрытий	+			
	пола	+			
	декора фасадов интерьеров	+			
в интерьере:	живописи				
	скульптур				
	прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя рельефов скульптур грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	по состоянию
	+		+

б) дата и № документа о принятии под охрану выд. СМ РСФСР №1327 от 30.8.80

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ).

г) балансная принадлежность и конкретные использование состоят на балансе музея, используется как выставочный зал, в подвале - хранилище фондов в складе музеяд) дата и № охранного документа _____
Дата составления паспорта _____ Составитель Кандидат искусствоведения Морозкина В.В.
ф. и. о. должность или профессия _____

30 - сентября 1981 г.

подпись _____

директор по охране памятников _____

подпись _____



Vla.)

1799 года хранилось казенное вино. Отсюда следует, что с 1763 г. трапезная палата утратила свою первоначальную функцию и отошла под Сретенскую Церковь. Подтверждение этому мы находим у Макария, который в середине XIX века пишет, что к Сретенскому храму примыкает "каменное здание неправильного квадрата, бывшее некогда трапезной", т.е. трапезная палата изменила свою функцию и перестала быть таковой. /На территории монастыря известно было другое, более позднее, здание, которое называли "трапезной"/.

Фундамент несохранившихся "келий", который прослеживается с севера трапезной палаты, имеет с востока форму апсиды. Следовательно, к кельям примыкала какая-то церковь, а это могло иметь место в том случае, если кельи служили настоятельскими покоем — с домовою церковью, которой принадлежала апсида. Сочетание трапезной с настоятельскими покоем известно в ряде монастырей XVI века, в том числе в новгородском Клопском монастыре, псковском Крпещком и других.

В 1789 году для настоятеля был построен двухэтажный каменный корпус по левую руку от Святых ворот. В двадцатые годы XIX века в него переместилась трапезная /после переселения настоятеля в новый дом, построенный в 1821 году у Святых ворот/. А в первой половине или в середине XIX века трапезная переехала в надстроенный дом у ворот отгорода. Таким образом западная и северозападные части здания, примыкавшие к Сретенской церкви, были освобождены от своего первоначального назначения. Соответственно с этим, палаты настоятеля, или кельи с северной стороны трапезной, сломали. /Возможно, что понадобился кирпич для стро-

VI a.)

2.

ительства более благоустроенных настоятельских покоев, тем более, что возводили их дважды/. Освобожденное помещение трапезной палаты /т.е. монастырской столовой/ было превращено в трапезную Сретенского храма /то есть его удлиненную западную часть/, и все вместе составило теплую монастырскую церковь. Макарий сообщает, что в "Трапезе Сретенского храма" /не в трапезной палате! Е.М./ "в северо-восточном углу" в 1795 году был устроен придел "Священномученика Антипы, епископа Пергамского в Азии" /т.е. Азии/, перенесенным сюда из Спасо-Преображенского собора. Придел Антипы существовал здесь до 1842 года, когда был перенесен в подклет Сретенской церкви. Этот подклет в 1835 году из винного погреба был превращен в придел Старорусской Богоматери. /"В нем же за аркою в северо-восточном углу" и был устроен придел Антипы/.

В том же 1835 году - во время значительных преобразований в монастыре, была построена каменная паперть, соединившая с севера Христорождественскую церковь со Сретенской. По свидетельству Макария, вход в храм Сретения до 1853 года "был один в кирпичной стене паперти", находившейся между Рождественской и Сретенской церквями. /Это был вход в бывшую трапезную палату - значительный или пробитый в 1835 году, или вход в сени палаты/. В 1853 году устроен вход с западной стороны "со вновь пристроенной папертью и двумя лестницами". Следовательно, паперть была расширена.

Видно, в связи с этими пристройками и расширением паперти, а также в связи с превращением Сретенского храма из церкви при трапезной в самостоятельную, была повышена главка церкви: над куполом надстроили маленький глухой барабан с главкой.

Монастырь (паго) - Преображенский; Троицкая с церковью
Сретения
Новгородская обл.; Старорусский р-н; г. Старая Русса.
пл. Мухоморова формуле. 3.4.1941.17 Вкладыш П.

VIIa)

I.

Подклет.

Подклет трапезной палаты одностолпный. Своды также же, как и в верхнем этаже: четыре пересекающихся цилиндрических свода с распалубками. Своды подклета Сретенской церкви - сощипнутые с распалубками. В апсиде - неширокий цилиндрический свод переходит в конху.

Входы в подклет Сретенской церкви расположены с запада и с юга. При входе в подклет церкви из подклета трапезной палаты по левую руку /то есть с севера/ в стене устроена лестница, ведущая наверх. /Проем этой лестницы виден во втором этаже на северном фасаде: он прорезает след примыкавшей здесь стены/.

Южный фасад.

Поскольку северная часть трапезной отломана, о внешнем виде трапезной палаты можно судить только по ее южному фасаду. Он достаточно строг и четок. Стена расчленена лопатками на четыре поля. Этими отделены друг от друга междуэтажным поясом. В пределах этого пояса лопатки крепуются - с небольшим отступом стены второго этажа по сравнению с первым. Вверху стена завершена широкой полосой венчающей части, в которую лопатки переходят непосредственно. Каждое поле стены под обшивкой завершением всего фасада имеет вверху профиль в виде полочек. По осям каждого поля стены расположены окна: по одному в верхнем и нижнем этажах. Вверху окна - арочные; внизу - прямоугольные. И те и другие обрамлены только нишами для ставней и имеют железные решетки.

Северный фасад.

С северной стороны виден след отломанной части, которая примыкала к трапезной. /Стены и своды исчезнувшей части тра-

vlla.)

2.

позной были перевязаны с кладкой северной стены трапезной палаты, следовательно, построены с ней одновременно/. В нижнем этаже след правого свода /то есть северозападного/ охватывает закомленный дверной проем. След центрального свода охватывает две ниши - верхнюю и нижнюю, расположенные по диагонали. /Верхняя ниша более плоская, возможно, что и здесь была какая-то заделка/. Безусловно, в восточной части было еще одно звено свода, след которого не выявлен. Вверху читаются два следа более крупных сводов. Они не смыкаются: быть может в середине исчезнувшего помещения был столп. Северозападный след по второму этажу охватывает дверной проем с нижней-печуркой. /Этот проем чуть сдвинут по отношению к нижнему дверному проему; печурка могла служить для дверного замка/. Юго-восточный след ^{своей} охватывает две ниши-шкапчика.

На втором этаже след восточной стены прорезает проем лестницы, которая проходит в стене. /Вход на эту лестницу существует в подклете Сретенской церкви. См. ^{выше} ниже. Ее и упоминал архимандрит Макарий/.

С северозападной стороны снаружи исчезнувшей стены примыкает маленькая заложённая дверка. /Она могла выводить на крыльцо или галерею/.

Церковь Сретения.

Церковь Сретения, примыкающая с востока к трапезной палате, представляет собой прямоугольный вертикальный объем с одной алтарной апсидой, четырехскатной кровлей и глухой главкой. Соответственно с устройством трапезной палаты, церковь внутри делится на два этажа. Это не отражено в ее наружном облике и

Может быть в Стале-Преображенский; трапезная с церковью
Сретения.

Новгородская обл.; 2. Старая Русса; п. Милура Франзе.

З.4...-1,34.17 Вкладыш П.

VIIa.)

3.

укрупняет архитектурный масштаб, придает небольшому сооружению значительность. Все стены завершены горизонтально.

Углы наружного объема выделены лопатками, которые переходят вверх в широкую гладкую горизонтальную полосу, венчающую храм. Эта полоса по нижнему краю имеет тонкие прямоугольные тяги, создавшие три маленьких уступа, а по верхнему краю - кайму из пятиугольных ступенчатых нишек.

Главка и апсида завершены арочным карнизом, снизу которого проходит поребрик с дополнительным валиком. Четыре ниши барабана, направленные по странам света, имитируют окна.

Материал.

Трапезная построена из кирпича, оштукатурена и выбелена снаружи и изнутри. В основании стен видны крупные валуны. Полы - поздние - кирпичные. Кровля шиферная.



























3.4... - 1.34.17 (индекс)

Союзная республика РСФСР

Глава, упр. охраны памятников

Адрес Новгородская обл., г. Старая Русса, пл. Гусьра Бруно

*Винтаж,
Курава
РСФСР*

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Монастырь Спасо-Преображенский, гробовая с покровом Сретения

I. Наименован. памятника

Памятник археологии | Памятник истории | Памятник архитектуры | Памятник монум. ис-ва

II. Типологическая принадлежность

И

III. Датировка памятника

по первоначальному назначению	Около 1630 г.	культурно-просветительное	музейно-экспозиционное	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственно-вспомогат.	не используется
-------------------------------	---------------	---------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-----------------

Предлож по использ.

хорошее | среднее | плохое | аварийное

V. Характеристика технического состояния

союзная | республиканская | местная | не состоит

VI. Категория охраны

да | нет

Налич. утвержд. охранной зоны

VII. Наличие документации

паспорт | фотография | обмеры | реставрационные материалы

Место хранения документов

Дата составления карточки

органы охраны			реставрацион. мастерск.		музей, архив, НИИ
союзный	республиканский	местный	республиканский	местные	
	+	+			+ <i>ЭНИИ</i>

30 сентября 1981 г.

Составит М. П. Кандидашвили
(ф., и. о. должность или профессия, подпись)


Инспектор по охране памятников _____
(ф., и. о. подпись)

Морозкина Е.М.

[Подпись]

Учетная карточка (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание:

Комплекс трапезной состоит из двух основных частей: трапезной палаты и Сретенской церкви, они имеют высокий подклет, выделенный снаружи в виде I этажа трапезной. Ее южный фасад расчленен лопатками; с севера примыкали несохранившиеся палаты.

Цинит ценность как часть ансамбля и как памятник первой половины XVIII века

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
 (недвижимые) 5310130005

3.4. — I.34.17
КВАНТИ

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

~~Мин. культуры. Гл. управление охраны памятников истории и культуры~~

ПАСПОРТ

Спасо-Преображенский монастырь. Церковь Сретения с гробницей.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

замечания археолога	замечания историка	замечания архитектора	замечания искусств. исполн.
-	-	4	-

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

30-е годы XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Новгородская обл., г. Старая Русса,

ул. Володарского

V. ХАРАКТЕР
 СОВРЕМЕННОГО
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

на террит. или ввоз. части	культурно-просвет.	туристско-экскурсион.	лечеб.-оздоровител.	жилищно-бытовое	хозяйств. цели	не исполь- зуется
	музей + Фед. зап.		бани, саун, д/от.		участок торгов. приватиз. студ.	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 5
 Фото фрагментов — 7
 Планы — 7
 Обмеры: план — 2
 фасад —
 разрез —

Скопированная или фотокопия — 1

охранной зоны —
вкладыши — 3

для каменного зодчества	— история возмозможности, кем и когда проводилась реконструкция и расширения, места хранения материалов.
для каменного искусства	— история возмозможности: характеристика объектов и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для каменного зодчества и монументальной скульптуры	— двор, усадьба, квартал, история создания.

Точная дата строительства деревянной, а затем каменной ц.Сретения неизвестна. Деревянный храм упоминается в описи 1625г.. Каменная церковь Сретения с трапезной палатой и братскими кельями построена одновременно с ц.Рождества в 30-е годы XVIIв. при игумене Иосифе. Автор и строитель неизвестны. Первоначально постройка состояла из 3 разнообластных частей: церкви, примыкающей к ней с запада 2-этажной трапезной палаты и примыкающей к трапезной с севера 2-этажной пристройки /братские кельи/. К концу XVIIв. братские кельи обветшали и были разобраны.

В течение XIXв. памятник неоднократно подвергался частичным перестройкам. В 1803г. разобрано западное крыльцо, стены церкви понижены на 1м, изменено первоначальное завершение церкви /устроена вальмовая кровля/, часть окон заложена, изменена форма некоторых окон, на южном фасаде трапезной устроена новая дверь, между церковью и трапезной на 1-м и 2-м этажах пробиты большие арочные проемы, деревянная глава стала каменной, изменена форма главы церкви, стены внутри заново расписаны. В 1816г. деревянная кровля на церкви и трапезной заменена железной.

В 1835г. возведена пристройка с внутренними лестницами /крытое крыльцо/, соединившая трапезную с ц.Рождества; при этом также, вероятно, имели место перестройки памятника.

В 1863г. с западной стороны к трапезной пристроена 2-этажная палата /крытое крыльцо/ с двумя лестницами.

Нижний этаж церкви и трапезной использовался в хозяйственных целях. В 1796г. из Спасо-Преображенского собора в ц.Сретения перенесен придел св.Антония; в 1842г. он перемещен в подполье.

В 1836г. нижний этаж ц.Сретения переоборудован под ц.Старорусской Богоматери; в 1892 г. она переименована во имя Исидора Пелусиотского.

6) перестройки в утрате, элементно-перестройки облик памятника.

Постройка XVIIв. в результате перестроек XIXв. в значительной степени утратила свой первоначальный облик /см.выше/. Братские кельи разобраны в конце XVIIв. Особенно большой ущерб был нанесен памятнику во время Великой Отечественной войны. К началу реставрационных работ по комплексу /1961г./ памятник находился в аварийном состоянии: стены и своды трапезной сохранились лишь частично и представляли собой руины, разрушена верхняя часть стен церкви сильно повреждена кладка северо-восточного угла церкви; полностью были утрачены все кровли. После тщательнейшего реставрации памят-

а) реставрационные работы (фотографические, чертежные, документальные).

/См.прод.У16../

Реставрационные работы по памятнику проведены в 1962-1969г.г. Осуществлена частичная реставрация на первоначальную дату /XVIIв./ Не реставрированы первоначальное завершение фасадов церкви и внут-

/См.прод.У17.../

для памятника архитектуры	— характер культурного слоя, наиболее valuable.
для памятника истории	— характеристика здания, здания, время и время установления мемориальной доски.
для памятника архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; значение живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные технологии.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и выразительного решения; текст, материал, техника, размер.

Церковь Сретения с трапезной расположена в центре бывшей монастырской территории, к северу от Спасо-Преображенского собора, колокольни и ц. Рождества.

Памятник включает в себя 2-этажную церковь и примыкающую к ней с западной стороны большую одноэтажную трапезную палату, также разделенную на 2 этажа. К западному фасаду трапезной примыкает большое каменное крыльцо, ведущее на 2-й этаж.

Церковь относится к типу бесстолпных, одноглавых, одноапсидных храмов с подцерковьями. Помещение подцерковья освещается 2 окнами и перекрыто сомонутым сводом с распахубками; оно сообщается с трапезной палатой, а также имеет отдельный вход с южной стороны. Помещение основного объема церкви освещается 6 окнами и перекрыто высоко поднятым сомонутым сводом; апсида перекрыта полукупольными сводами.

Трапезная представляет собой большую, двухэтажную, квадратную в плане, одноэтажную палату. На центральный массивный, квадратный в сечении столб и стены опираются своды /оба этажа перекрыты монастырским сводом, т.е. системой коробовых сводов с распахубками/. Вход в трапезную — с западной стороны /на 2-й этаж — по крыльцо/. В северной части восточной стены трапезной реставрирована внутренняя лестница, которая ведет на 2-й этаж братских келий /сейчас оканчивается ложным дверным проемом/.

Фасады решены лаконично и монументально, отличаются пластичностью. Углы

/См. прод. Ул. .../
 б) облик здания областной, научно-исследовательской и художественной значимости памятника.

Памятник представляет собой интересную постройку, имеющую большую научную и художественную значимость. Это единственный в Старой Руссе памятник, где помимо церкви имелось гражданское сооружение /трапезная/. Мало того, это единственное, известное на новгородской земле, здание, где помимо церкви имелось ~~гражданское сооружение /трапезная/~~ /См. прод. Ул. б./

ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Амвросий, архим. История Русской иерархии. Ч. VI., кн. I., М., 1815, с. 301-317 /по памятнику — с. 302, 303, 308-309/.
2. Глазденко Т. В. Обобщающий материал библиографических и научных исследований памятников архитектуры Старой Руссы. 1975г. — Архив Новг. СНИИМ, Р-1622, лл. 31, 32, 55-60.
3. Глазденко Т. В. Сосрощения о намеченных ремонтно-реставрационных работах по Спасо-Преображенскому монастырю в городе Старая Русса, Новгородской области. 1961. — Архив Новг. СНИИМ, Р-451, лл. 3-4, 15-18.
4. Макарий, архим. Церковно-историческое описание города Старой Руссы. Новгород, 1866, с. 42, 49-51.

/См. прод. Ул. .../

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников архитектуры	качественного слоя выживших элементов
для монументов архитектуры, скульптуры и искусства	конструкций стен, покрытий, отделки, пола, дверей, фасадов, интерьеров
для скульптуры	материала, структуры, цвета, состояния
для монументов монументального искусства	материала, состояния, структуры, грунта, прочностного слоя

хорошо	средне	плохо	ужасное
+			
+			
+			
+			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ.

а) категория охраны

охраняется	не охраняется	не охраняется	не охраняется
+			

б) дата и № документа о принятии под охрану

— постановление Совета РСФСР

от 30 августа 1960г. № 1327

в) границы охраняемой зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждённый документ)

Охранная зона памятника входит в охранную зону Спасо-Преображенского монастыря /см. паспорт "Спасо-Преображенский монастырь"/.

г) Ссылка на принадлежность и конкретные помещения: Новгородский государственный объединённый музей-заповедник, Старорусский филиал музея, Картинная галерея

д) дата и № охранного документа

Составитель

Идрязев В.А. и/сопр. ИИИИИИ

Дата оформления паспорта



1960 г.

№ документа

Егорова Л.В.

Спасо-Преображенский монастырь
ц.Сретения с трапезной.

Адрес: Новгородская обл., г.Старая
Русса, ул.Володарского

Лист 1.

Продолжение У16...

ник существенных утрат не имеет /утрачено убранство интерьера/.

Продолжение У1в...

ренний дверной проем между церковью и трапезной /восстановлен поздний большой арочный проем/. Реставрировано первоначальное западное крыльцо. На северном фасаде трапезной специально выявлены новый докладной следы от стен, сводов и распалубок бретских келий. Автор проекта реставрации архитектор Т.В.Гладенко. Документация хранится в Архиве Новг.СНПМ, шифр-93.

Продолжение У1а...

церкви укреплены лопатками, верхняя часть фасадов церкви и трапезной обведена горизонтальным 3-ступчатым поясом, верхний уступ которого лежит в одной плоскости с лопаткой. Фасады церкви завершаются фризом из 2-ступчатых нишек сложной конфигурации /пятиугольная нишка вписана в нишку со ступенчатым завершением, венчалась стебельком с ромбиком/. Все окна церкви и трапезной расположены в 2 яруса ; они имеют трехцентровую перемычку и заглублены в ниши: окна 1-го яруса - в прямоугольные ниши с полочкой в верхней части, окна 2-го яруса - в ниши с эллиптическим завершением. Южный фасад церкви прорезан окнами и дверями проемами. Рядом с окном расположен вкладной каменный крест. Апсида имеет 3 окна: одно -на 1-м этаже, два -на 2м. На северном членении восточного фасада находится небольшое узкое окно. На северном фасаде церкви имеются 2 окна, расположенные в 2 яруса.

Южный фасад трапезной расчленен пятью лопатками на равные части, в каждой из которых в 2 яруса расположены окна. Междуэтажная тяга, опоясывающая все фасады, состоит из обреза стены 1-го этажа и вала. К северному фасаду трапезной некогда примыкали бретские келии и при реставрации следы от их стен, сводов и распалубок были выявлены и законсервированы. Сейчас на фасаде отчетливо читаются следы от 2 толстых стен келий /причем в толще восточной стены имеется дверной проем, закрывающий внутрисконную лестницу/, от сводов и распалубок на уровне двух этажей ; /См.прод. Лист 2/

Спасо-Преображенский монастырь.
ц.Сретения с трапезной.

Лист 2

Адрес: Новгородская обл., г.Старая
Русса, Ул.Володарского

Продолжение У1а.....

на уровне 2-го этажа реставрирован дверной проем, ведущий в братские кельи; по фасаду разбросаны несколько различных по размерам и конфигурации ниш с арочными перемычками.

К западному фасаду трапезной примыкает каменное двухъярусное крыльцо с ионами покоем. Всклад крыльцо перекрыт крестовым сводом, лестница имеет деревянное перекрытие. Стены и столбы крыльцо декорированы тигчем, проходными и уровне плит арочных проемов и отбашпих арки, двухступчатыми прямоугольными нишами, а также сложными нишами, аналогичными нишам на фасадах церкви, поребриком, обрамленным полочками.

Барабан церкви-глухой. С 4 сторон, по основным осям, расположен узкие прямоугольные ниши с полочкой в верхней части. Верх барабана декорирован валиками, поребриком, фризом из полукруглых нишек, обрамленных валиком, и 2-ступчатым карнизом. На фасадах церкви и трапезной карниз отсутствует. Церковь имеет четырехскатное покрытие из волнистой асбофанеры; покрытие трапезной- двускатное, из волнистой асбофанеры, покрытие крыльцо-двускатное, из рубероида. Памятник сложен из кирпича, на известковом растворе, оштукатурен и побелен. Основные размеры: длина всей постройки /с крыльцом/-31м, длина без крыльцо-27,6м; длина трапезной /по оси восток-запад/-16,4м; ширина церкви -11,2м, ширина трапезной- 16,6м, высота церкви /до креста/-22,5м, высота четверика церкви-12,5м, высота трапезной /до края/-6,7м, высота крыльцо-от 5,2 до 6,1м.

Продолжение У1б...

и трапезной били и илне палаты-братские кельи.

В архитектурно-художественном плане памятник представляет образец русского культового и гражданского зодчества первой половины XVIIв.

Продолжение У1в...

Б. Полинский М.И. Иллюстрированная историческо-статистическая очерки города Старой Руссы и старорусского уезда. Новгород, 1695, с.304-306.

Спасо-Преображенский монастырь.
ц.Сретения с трапезной.

Адрес: Новгородская обл., г.Старая
Русса, ул.Володарского

Лист 3

Продолжение УШ.....

6. Сергей, иером...Летопись Старорусского Спасо-Преображенского
первоклассного мужского монастыря... Новгород, 1896.-"Выписки из
архивных дел и литературных материалов." 1968г.-Архив.СНРМ, Р-672,
л.л. 21, 56-63.

7. "Старорусские музеи." Л., 1982, с.135.















THE UNIVERSITY OF CHICAGO



THE UNIVERSITY OF CHICAGO













Министерство культуры СССР
Памятники истории и культуры СССР (недвижимые) 3.4. -I.34.I7.
(видокс)

Союзная республика РФСР Гл. управление охраны памятников истории и культуры
(наименование республиканской организации охраны) РР

Адрес Новгородская обл., г. Старая Русса
(район, область, уезд, автономная обл., национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Монастырь Спасо-Преображенский, д. р.б., Ц. Сретения с трапезной

II. Типологическая принадлежность

Памятник археологии	Памятник истории	Памятник архитек.	Памятник монум. ис-ва
		4	

III. Датировка памятника

30-е годы XIX в.

IV. Характер современного использования

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственно-веквов	не используется

Прилож. по использ.

V. Характеристика технического состояния

хорошее	среднее	плохое	вазрийное
+ союзная	+ республ.	+ местная	+ не состоит

Налич. утверж. охранной зоны

VII. Наличие документации

Дата чет

Место хранения документов

Дата составления карточки

паспорт	фотография	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	+
союзный	орган охраны	реставрацион. мастерск.	музей, архив, НИИ
	республикан.	республикан.	местные
	местный	местные	
+	+	+	+


+ ВНИИ и др.

Составил В.А. Яковлев, и/согр. ИСРПИ

Инспектор по охране памят. Борова Л.В.

Яковлев

Л.В. Борова




Учетная карточка (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

120



Памятник относится к типу бесстолпных, одноапсидных, одноглавых храмов с трапезной и подцерковьем. Церковь и подцерковь перекрыты сомкнутыми сводами, оба этажа трапезной-монастырским сводом, опирающимся на столб и стены. Вход в трапезную - с западной стороны, в церковь с запада /из трапезной/ и с юга.

Фасады решены лаконично. Они расчленены лопатками, между которыми в 2 яруса расположены окна. Все окна имеют трехцентровую перемычку и заглублены в ниши. Фасады церкви завершаются фризом из ниш сложной формы. К северному фасаду трапезной некогда примыкали братские кельи и при реставрации следы от их стен и сводов были выявлены и законсервированы. К западному фасаду трапезной примыкает каменное крыльцо.

Памятник представляет собой интересную постройку XVIII в., имеющую большую научную и художественную значимость.