

5800000340

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министра культуры
СССР № 153 от 27. III. 1972 г.З.6...ч I.39.2I.
чдекс

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

Памятники истории и культуры СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

Министерство Культуры РСФСР. Главное Управление охраны, реставрации
(Наименование республиканского органа охраны памятников)

и использования памятников истории и культуры

П А С П О Р Т

I. Наименование памятника Ворота дома купца ШвыреваII. Типологическая
принадлежность

Памятник археологии	Памятник истории	Памятник архитектуры	Памятник монум. иск-ва
		6	

III. Датировка памятника (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

конец XIX - начало XX векаIV. Адрес (местонахождение) памятника Пензенская обл., г. Нижний Домов,
ул. Московская, 68
(АССР, край, область, район)

автономная обл., национальный округ, населенный пункт, пути подъезда

V. Характер современного
использования

По первонач. назначению	Культ. просв.	Турист. экскурс.	Лечебн. оздоровит.	Жилые помещ.	Хозяйств.	Неиспользуется
	Музей, библ., клуб		Больн., санат., д/отд.		Учрежд. торг. пром. склад.	

ПРИЛОЖЕНИЯ: Фото общего вида — 3

Фото фрагментов —

Генплан —

(см. паспорт на дом купца Швырева)

Обмеры: план — I

фасад —

разрез —

Схематический
план охранной
зоны

VI. Исторические сведения

- а) для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились разведки и расписки, место хранения коллекций.
- для памятников истории — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального искусства — автор, строитель, заказчик, история создания

По характеру декора ворота являются постройкой, современной дому Швырева, т.е. датируются рубежом XIX - XX веков.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

В 1940-е годы утрачены оба полотна ворот, частично повреждена кладка аттика.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не производились

VII. Описание памятника

- а) для памятников археологии — характер культурного слоя, важнейшие находки
- для памятников истории — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
- для памятников архитектуры — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
- Для памятников монументального искусства — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материалы, техника, размер.

Ворота расположены между двумя одноэтажными домами купца Швырева, выступающими на красную линию Московской улицы. Благодаря обилию декора, размерам (высота арки — 2,9 м, толщина — 0,6 м, ширина — 3,35 м) и своему центральному положению они являются доминантой в застройке торговых рядов Швырева.

- б) общая оценка общественной, научно-исторической или художественной значимости

Объект представляет интерес как образец провинциального зодчества конца XIX — начала XX века.

VIII. Основная библиография, архивные источники, иконографический материал.

Нижнеломовский Архив БТИ. Дело № 9570.

IX. Техническое состояние

Характеристика общего состояния:

Хорошее	Среднее	Плохое	Аварийное
---------	---------	--------	-----------

Для памятников археологии культурного слоя важнейших находок

для памятников архитектуры конструкций стен +
 покрытий +
 потолков
 пола
 декора фасадов +
 интерьеров

в интерьере: живописи
 скульптуры
 прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства цоколя
 постамента
 скульптуры
 грунта
 красочного слоя

X. Система охраны

а) категория охраны

Союзная	Республикан.	Местная	Не состоит +
---------	--------------	---------	--------------

б) дата и № документа о принятии под охрану **не состоит**

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ).

не имеет

г) балансовая принадлежность и конкретное использование **Объект находится в ведении нижнеломовского горсовета, принадлежит редакции газеты "Маяк".**

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель **Бодя М.Ю. - студент МГУ**
 (Ф. И. О., должность или профессия)

« 18 » февраля 1981 г.

Инспектор по охране памятников



(Handwritten signature)
 (подпись)

(подпись)

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ

VIII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА а)

В основе их конструкции лежит участок прямоугольной кирпичной стены, соединяющий два дома, прорезанный полукруглой аркой и увенчанный прямоугольным аттиком.

Элементы декора: архивольта арки с дантикулами, карниз с язычками — органично связывают ворота с фланкирующими их постройками. Сохранились петли и скобы запора, выступающие части ворот покрыты жстью. Уличный фасад ворот оштукатурен и покрашен в зеленый цвет.




Г. НИЖНИЙ ЛОМОВ

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБРЕЗАННЫЕ ВОРОТА ДОМА КУЦА ШВЫРЁВА

НАЧАЛО XX ВЕКА.

ИЛ. МОСКОВСКАЯ, 55.



ЧЕКМАРЁВ В. М.
1981 г.



Планировка двора

г. М. Ломов

ул. Московская 68

ворота дома Шварца

вид с юга

архитектурный чертёж

август 1979



Тензиская од.

г. в. Ломов

ул. Московская 68

Борис Борис Уваров

вид с северо-запада

фото исполнит Целинник

август 1929.



Таврическая офа
г. М. Лосков
ул. Москвитина 68
ворота дома Шварца
вид с севера
оригинал в Центральном
архиве 1575

Адрес Пензенская обл., г. Нижний Ломов, ул. Московская, 68

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Ворота дома купца Швырева

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник культуры	памятник монумент. ис-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА конец XIX - начало XX века

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственные	не используется
+						

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны _____

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	-

Место хранения документов _____

Дата составления карточки 18 февраля 1971 г.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив.
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	НИИ
-	-	-	-	-	-

Составитель Бодя М.Ю. - студент МГУ Инспектор по охране памятников _____



(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Бодя

(Ф. и. о., подпись)

Фото или схематический план



Краткое описание

Ворота расположены между двумя одноэтажными домами купца Швырева. Благодаря обилию декора и своему центральному положению они являются доминантой в застройке торговых рядов Швырева. Элементы декора: архивольта арки с дантикулами, карниз с язычками — органично связывают ворота с фланкирующими их постройками.