

5800000408

Дом жилой

Тензевская одн.
Слововацкий р.н.
р.н. Слововацкий

Танасовская ул., 15 / Жушкеева ул., 23



5800000408

3.2.

- I.39.18

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

(индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Мин. культуры. Главк охраны памятников

(наименование республиканского органа охраны)

Адрес Пензенская обл. Мокшанский р-н. п. г. т. Мокшан. ул. Плоская, 15/ул. Пушкина

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

23

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом жилой

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА к. XIX-н. XX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+				+		

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
-	-	-	

место хранения документов

органы охраны			реставрацион. мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
+	+	+			

Дата составления карточки август 1988 г.

Составитель Бордунова Т.А., преподаватель Инспектор по охране памятников Борунов Д.А.

(Ф. и. О., должность или профессия, подпись) (Ф. и. О., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



1-этажный кирпичный квадратный в плане дом расположен на пересечении улиц Планской и Пушкина. К первой обращен юго-западным 5-осевым фасадом (крайнее слева окно и расположенный по центру дверной проем заложены), ко второй - юго-восточным 6-осевым фасадом (крайний слева и центральный оконные проемы заложены, крайний справа прямоугольный проем новый). Проемы имеют лучковое завершение, над ними устроены лучковые бровки, смыкающиеся между собой у первоначальных окон юго-восточного фасада и тремя центральными проемами юго-западного, выделенными рустованными лопатками, аналогичными угловым лопаткам. Под окнами проходит горизонтальная тяга. Здание побелено. Крыша вальмовая шиферная.

Является примером каменного жилого дома к. XIX-н. XX в. со скромным декором эклектичной направленности.