

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Отдел учета, реставрации и использования памятников  
истории и культуры

# ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Погост Пурнема. Церковь Николая Чудотворца.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1618 год

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., Онежский р-н,  
с.Пурнема. От г.Онеги самолетом - 60 км.

(АССР, край, область, район, наименование ул.)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристско-исследовательскому	лечебно-оздоровительному	жилым назначением	хозяйственному	не используется
музейный фонд			бывшая, частная, дарственная		учреждение культуры, промышленность	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

экстерьеров - 8

фото общего вида

интерьеров - 3

фото фрагментов -

Гравий -

Обмеры план -

разрез -

фасад -

Схематический план

стереоскоп. изображение -

2. Вкладыш - 2 стр. к разд. УПа), УП

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии	— история возникновения, ком и когда производились разведки и раскопки, место краеписи коллекций.
для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, с связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального исс-ва	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Никольская церковь на погосте в селе Пурнема (см.Паспорт на комплекс погоста) построена в 1618 году. В начале XIX века (не позднее 1817 года) были заменены нижние венцы церкви; первоначальное крыльло на два входа, располагавшееся на западном фасаде паперти разобрано, вход перенесен на северную сторону; на месте прежнего входа сделано три окна. Тогда же стены здания были оббиты снаружи тесом. Существующая тесовая обшивка более поздняя, выполнена в 1875 году. В XIX столетии интерьер храма изменил плоский потолок, скрывший подвесное "небо". Кроме этого, очевидно, был расширен западный дверной проем храма, выходящий в паперть.

### 6) перестройки и утраты, изменяющие первоначальный облик памятника.

Разобрано крыльло на северном фасаде паперти. На паперти имеются утраты наружной тесовой обшивки. Убранство интерьера не сохранилось.

### в) реставрационные работы (общая характеристика, времена, автор, место хранения документации)

Здание находится в процессе ремонтно-реставрационных работ, проводимых хозяйственным способом кооперативом "Квадр" и предполагающих восстановление облика памятника на вторую половину XIX века. В 1989-90 гг. восстановлены глава и покрытие шатра. Документация хранится в НИЦ по охране, реставрации и использованию памятников истории и культуры при Управлении культ. Архантг. области.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки;
для памятников истории	— характеристика памятника, наименование, текст и время установления мемориальной доски;
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты;
для памятников монумент. искуз.	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Деревянная Никольская церковь представляет собой чрезвычайно динамичный по силузту, шатровый, из высоком подклете, храм типа "восьмерик на четверике" с прямоугольной в плане апсидой и галереей - папертью. Церковь поставлена в юго-западной части территории погоста, занимающего высокий с крутыми склонами мыс на берегу р. Пурнены. Здание рублено из бревен, перевязанных в "обло", на восьмерике - в "лапу", и обшито снаружи профилированным тесом на кованых гвоздях, скрывающим выступающие хвости венцов срубов.

Высокий двухсветный четверик храма усложнен небольшими декоративными кокошниками килевидной формы, поставленными над его углами и развернутыми в диагональных направлениях. Восьмерик относительно низкий, глухой, завершен мощным повалом. Шатер рублен из бревен в "рех" и обшият "красным" тесом с полицами. Венчающая шатер луковичная глава на цилиндрической шее обшита лемехом. Более низкая и узкая по отношению к четверику храма апсида, рубленая с повалом, завершена крутой двухскатной самцовской крышей в треугольном щипце на восточном фасаде. Покрытие апсиды

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

(см. вкладыш № 1)

Никольская церковь - древнейшая на поморском берегу Белого моря и в бассейне р. Онеги деревянная культовая постройка, сохранившаяся почти без изменений, представляет значительную историко-архитектурную и художественную ценность, как сооружение, обладающее совершенными, динамичными пропорциями объемов и принадлежащее к одному из типов храмов, неоднократно повторяемом в этом регионе в XVI-первой половине XVII веков.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии, г. Архангельск, 1896, вып. III, стр. 36.

ГАОА, ф. 29, оп. 31, л. 148. Клировая ведомость, 1808 г.

ГАОА, ф. 29, оп. 4/1, л. 1449, лл. I-4. О ремонте церкви, 1817 г.

(см. вкладыш № 2)

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:  
для памятников архитек-

туры и истории:

культурного слоя  
находящихся на земле:

конструкций  
стен  
плоскостей  
потолков  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

в интерьере:

живописи  
скульптуры  
зрата, изг-ва

для памятников мону-  
ментального искусства

цоколя  
постамента  
скульптуры  
грунта  
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	изрядное
	+			
	++	+	+	
	++	+	+	

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

секретная	республ.	местная	не существует
-----------	----------	---------	---------------

+

?

б) дата и № документа о принятии под охрану

нет 1985 г. № 6. РИ РСФСР № 624

вт 4.12.74

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание с ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны: не установлены.

не используется

г) балансовая принадлежность и конкретиче использование

д) дата и № охранныго документа

нет

Даты составления паспорта

Составил: Шаркин И.Н., искусствовед

Липецк 91 г.

(Ф. И. О. должность, квалификация)

И.Н.Шаркин

(подпись)

(расшифровка)



Инспектор по охране памятников

160



## ВКЛАДЫШ № 1

к паспорту "Погост Пуршема. Церковь Николая Чудотворца" 1618 г.

Архангельская обл., Онежский р-н, с.Пуршема,  
п. Верхонье.

к разделу УПа.)

тесовое с полихромией. Паперть-галерея с односкатным покрытием, охватывающая храм с трех сторон, более чем до половины высоты скрывает северный, западный и частично южный фасады четверика. В оформлении фасадов памятника использованы традиционные для деревянного зодчества элементы и приемы декора. Повал восьмерика укрытый городчатым подзором. В виде городков обрамлены тесиной покрытым шатром. Полихромия на кровлях имеет пикиообразные концы. Кокошкины над углами четверика дополнены еланчами. Шипец апсиды декорирован изогнутыми глухими резными причелинами, на которых укреплены пять накладных зубцов. На боковых и западном фасадах четверика по оси размещено по одному окну второго света. На южном фасаде имеется одно окно первого света, несколько сдвинутое от оси к востоку. На фасадах апсиды сделано по одному окну, причем восточное окно почти полностью скрыто поздней обшивкой. На северном фасаде паперти размещено три окна, из которых - два, а в центре западного фасада на месте первоначального дверного проема находится тройное окно. Все окна перекрыты косоугольными, забраны решетками из кованых прутьев. Вход в церковь расположен на северном фасаде. Перед входом существовало крыльце. В подклет под папертью ведут три двери: две на северном фасаде и одна - на южном. На западном фасаде паперти под обшивкой хорошо видны следы первоначального высокого крыльца из двух входов.

Четверик храма перекрыт восьмицельным подвесным "избом", скрытым поздним потолком, уложенном по матицам. С апсидой, перекрытой потолком (см. вкладыш № 2)

## ВКЛАДЫ № 2

к паспорту "Погост Пурнема. Церковь Николая Чудотворца. 1613 г."

Архангельская обл., Онежский р-н, с.Пурнема,  
д.Верховье.

к разделу Уп)

ком, уложенными по матицам, в "елку", храм объединяется широким прямоугольным проходом. С папертью храм сообщается тремя дверными просемами: западный - с двумя узкими щелевидными окнами по сторонам значительно расширен в XIX веке, а две, расположенные несимметрично двери в северной и южной стенах сохранили первоначальные с "защипами" косяки, рубленые в "уо". Паперть перекрытий не имеет. Ее тесовое покрытие укреплено непосредственно по матицам. Стены в интерьере гладко отесаны.

В подклете под папертью находятся три изолированных помещения. Одно из них (под восточной с севера частью паперти) связано с подклетом под четвериком храма. Пол в подклете земляной. Перекрытие сделано ~~не~~ накатом из бревен.

к разделу Уп

ГААО, ф. 29, оп. 31, д. 253, лл.1-5. О переносе крыльца, 1829 г.

ГААО, ф. 462, оп. 1, д. 4. Клировая ведомость, 1855 г.

ЛОИА, Р-II, № 138, лл.1-7 об. Об обшивке стен тесом, 1867г.

Обмерный план, фотографии, крошки обмера и негативы хранятся в Архангельском областном управлении культуры.


























3.4. I.8.I3

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МК. Отдел учета, рест. и исп. памятников истории  
 Адрес Архангельская обл., Онежский р-н, с. Пурнема (наименование земельного участка, наименование земельного органа округа)  
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Погост Пурнема. Церковь Николая Чудотворца

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

## II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры

памятник истории

памятник архитектуры

памятник монумент. ис-ва

## III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1618 год

## IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению

культурно-просветительное

туристско-экскурсионное

лечебно-оздоровительное

жилые помещения

хозяйственное

не используется

предлож. не использ.

## V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

+  
союзная+  
республ.+  
местная+  
на местечке

## VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

+

## VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

+

+

+ -

+

место хранения документов  
дата составления картотки

198 г.

М. П. Шармин П.Н., искусствовед

Составитель

(Ф. И. О. должность или профессия подпись)

Испектор по охране памятников

(Ф. И. О. подпись)

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, библиотека, НИИ
советский	республиканский	местный	реставраторский	местный	
		+			

ВНИИ

# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Деревянная Никольская ц-вь представляет собой чрезвычайно динамичный по силуэту шатровый на высоком подклете храм типа "восьмерик на четверике" с прямоугольной в плане апсидой и галереей-папертью, охватывающей его с трех сторон. Стены во втор. пол. XIXв. были обшиты снаружи тесом. На фасадах сохранились резные причелины и подзоры. Четверик храма перекрыт подвесным "небом", скрытым поздним плоским потолком.

Никольская ц-вь древнейшая на поморском берегу Белого моря и в бассейне р. Онеги деревянная культовая постройка сохранившаяся почти без изменений; представляет значительную историко-архитектурную ценность, как сооружение, обладающее совершенными, динамичными пропорциями объемов и принадлежащая к одному из типов храмов, неоднократно повторявшихся в этом регионе в ХУП-пер. пол. XУШв.