

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление охраны, реставрации и использования

национального республиканского центра охраны памятников

ПАМЯТНИКОВ

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА МезаевII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

I-я половина XIX векаIV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл. ; Виноградовский р-он ,
АССР, края, область, район, автономная область,с. Тулгас, д. Масловская, 15 км от Заостровка по лесной дороге.национальный округ, автономный округ, аул, аулсовет
Заостровский сельсовет.V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-нач. назна-чению	культурно-просветит.	туристско-экскурс-он.	лечебно-оздорови-тельн.	жилищ-но-офиц.	эконост-розное	не исполь-зуется
	музей бывш. клуб		бывш. санкт. дома		учрежден-ное здание примен-но склад	

Используется как склад сохновом "Заостровский"

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3
 Фото фрагментов — 2
 Гипс — 1
 Обмеры: план — 4
 фасад — 4
 разрез — 4
 Схематический план
 окрестной зоны —

Вкладыш - 1 стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
- для памятников истории — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального иск-ва — автор, строитель, заказчик, история создания.

В магазинах хранились общественные запасы зерна. В Тулгасе существует поговорка: "Двина вскрыется, магазин откроется". Дата постройки магазинов жители не известна. Сохранилась доска обшивки с датой 1850 год, находящаяся у местных жителей.

В конце прошлого века в состав Тулгаса входили 10 деревень с населением 677 чел.

Датировка магазинов I-й половиной XIX в по особенностям конструктивного решения.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Несколько бревен кровли разрушены снарядами в гражданскую войну. Не сохранились стойки, поддерживавшие свес кровли над настилом. Внутри не сохранилась верхняя часть засек.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Не проводились.

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, время и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— описание особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент, иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Тулгас — большое село, расположенное по левую сторону от Сев. Двины.

При въезде в село-погост с двумя деревянными церквями. Дома расположены по рельефу несколькими порядками. Магазины стоят у дороги, соединяющей все части села.

Прямоугольный в плане компактный объем с двускатной самцовою кровлей. Сруб рублен в обло, снаружи обшит. Поставлен на массивные камни-валуны, внизу устроены продухи. Имеет один дверной проем с западной стороны, обращенный к дороге. Вдоль стены с проемом устроен настил, поднятый в уровень пола магазина. Торцовые фасады имеют по одному квадратному окну с широкими раскосами, обрамленные узкими профилированными наличниками. В дверном проеме навешены две двери, снаружи и изнутри, из широких досок, скрепленных коваными металлическими полосами. В двери врезаны внутренние замки. Снаружи дверь имеет профилированный наличник. В окна вставлены кованые решетки из полос металла.

Внутреннее пространство магазина-единое, нерасчлененное, довольно хорошо освещенное двумя окнами с широкими раскосами. Потолок отсутствует. В интерьере хорошо прочитывается конструктивная система: три ряда самцов, с торцов и поперек магазина, образующих покатые фронтоны, на которые сплошь уложены бревна-слезы с плавным переходом от стен сруба к вершине кровли. Пол из широких досок, уложенных поперек сруба. Вдоль стен, с двух сторон устроены засеки, имеющие свой пол. Засеки имеют каркасную конструкцию с заборками между стоек. Внизу, ниже уровня пола, в стенах устроены продухи. Декоративные детали отсутствуют. Основные габариты в плане: сруб — 776x1250 м; сруб с настилом — 988x1250.

б) облоя сенокоса общественной, научно-исторической и художественной ценности памятника. Бревно — 21 см.

Магазин представляет собой образец хозяйственного здания общественного назначения. Имеет четкую конструктивную систему, характерную для хозяйственных построек региона. Вместе с расположенными рядом школой и группой бань образует композиционный центр Тулгаса, имеющий общественный характер.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ. ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Выпуск 2. Архангельск, 1895, с. 182.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика объекта сохранения:

для памятника археологии
для памятника архитектуры и истории

в интерьере:

для памятников монументального искусства:

культурного слоя
включая: здания
анатомический
стен
покрытий
потолков
полы
двери фасады
интерьеров

живопись
скульптуры
инкл. мн. в.

инкл.
постамента
скульптуры
грунта
архитект. слой

хорошее	среднее	плохое	закрашено
	+		
+			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

общая	республи.	местная	не состоит
			+

НЕТ

б) дата и № документа о передаче под охрану

в) границы охранный зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)
не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Склад совхоза "Заостровский"

д) дата и № охранного документа

НЕТ

Дата составления паспорта

Составитель: Александр Л.И.

Ф. И. О. должности или профессии

Александр
Александр



Инспектор по охране памятников

М. П.



0000020119

Магазин.

I-я половина XIX века.

Архангельская обл., Виноградовский район, с. Тулгас, д. Масловская.

VII. а/

Засеки имеют каркасную конструкцию с заборками между стоек. Внизу, ниже уровня пола, в стенах устроены продухи. Декоративные детали в убранстве фасадов и интерьеров отсутствуют.

Основные габариты в плане: сруб - 7,76 м х 12,50 м; сруб с настилом - 9,88 х 12,50 м ; бревно - 21 см .

2 августа 1984 года

Составитель архитектор Л.И. Аникина

Аникина















Министерство культуры СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин. культ. Главк охраны памятников (индекс)
Адрес Архангельская обл., Виноградовский р-он, с. Гудас, д. Масловская
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, поселенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Матазея

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА I-я половина XIX века

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
+					+	

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

предлож. по исполь.	хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

Дата составления карточки М. П. 1974 г.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, В НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			ИСКУССТВОЗНАНИЕ

Составитель Архитектор Л.И. Анискина Инспектор по охране памятников _____
(Ф., и., о., должность или профессия, подпись) (Ф., и., о., подпись)



Handwritten signature of L.I. Aniskina

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



МАГАЗИН ПОСТАВЛЕНА У ДОРОГИ, В БЛИЗИ СТАРОГО ЗАДННЯ ШКОЛЫ.

Образец хозяйственного здания общественного назначения. Имеет четкую конструктивную систему, характерную для хозяйственных построек региона. / Образует один из композиционных центров села.

Прямоугольный в плане компактный объем с двускатной кровлей, имеющей большой свес над входной частью. Сруб рублен в обло, снаружи обшит тесом. Кровля самцовая. Вдоль стены с дверным проемом устроен настил-платформа. На торцевых фасадах прорезаны по одному окну.

Внутреннее пространство нерасчлененное, без потолка. Пол из широких досок. Вдоль продольных сторон устроены засеки. Декоративные детали в убранстве фасадов и интерьера отсутствуют.