

П А С П О Р Т
НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

- I. Наименование. Хозяйственная постройка.
2. Адрес. Ивановская область, Шуйский район, село Горница.
3. Время сооружения. XIX в.
4. Автор, строитель, заказчик. Построена местными мастерами.
5. Расположение. Расположена на развилке дорог, главной сельской улице и улице, ведущей в с. Дунилово.
6. Исторические сведения, строительная периодизация -
7. Тип, планировочная структура, основные габариты. Кирпичная прямоугольная постройка. Основные габариты здания 32х 9м.
8. Конструктивная система. Несущие стены кирпичные. Перекрытия деревянные, кровля металлическая, по наклонным стропилам. Свод цилиндрический. Имеется подвал.
9. Объемно-пространственная композиция памятника, значение его в ансамбле, окружающей застройке и ландшафте.
Представляет собой сильно вытянутое здание, состоящее из нескольких объемов различных по высоте. Центральный высокий, крайние ниже, поперечные стены возвышаются над кровлей и оформлены в виде щипцов. Кровля двухскатная.
10. Декоративное убранство фасадов. Здание украшено пилястрами. На окнах глухие металлические решетки и ставни.
- II. Интерьер памятника:
- в/основные помещения, их габариты и архитектурная характеристика, система взаимосвязи.
Состоит из трех помещений 10,30х9, 11х9; 11х 9.
- б/характер художественного оформления архитектурных элементов стен, сводов, столбов, пола, перекрытий, проемов (резьба, лепнина, чеканка) - нет

в/ монументальная живопись (время, автор, школа, месторасположение, сюжеты, техника исполнения) - нет

г/ стенковая живопись - иконы, картины и пр. - нет

д/ скульптура (время, автор, школа и т.д.) - нет

е/ сохранившееся внутреннее убранство и оборудование - нет

12. Историческое и художественное значение памятника.

Один из типов хозяйственных построек середины XIXв.

13. Фиксация памятника (фото, обмеры, зарисовки, где находятся, шифры) - И С Н Р П И.

14. Реставрационные работы /характер, время, автор, место хранения материалов/ - не проводились.

15. Состояние памятника - подвал разрушен и используется.

16. Современное и перспективное использование памятника.
Используется как склад. Требует ремонта.

17. Охрана памятника - не охраняется.

18. Основная библиография -

19. Дополнительные сведения -

Ю.8-70г.

Т.Федулова



0000026804















