

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

2000000014

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры

Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Некрополь Дол-Педро. Склеп надземный №2.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуш.
			2

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

XVI—XVII вв.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Чечено-Ингушская АССР, Советский р-н,
ул. Малхиста, сел. Дол-Педро.
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей, библио, клуб			больн. санит. д/отд.		учреждение торгов, промышл., склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 5

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры: план — I

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

В результате исследований некрополя Цой-Наде, проводимых в 1928, 1939 и 1960 гг., установлены границы наиболее вероятных датировок для большинства памятников некрополя в пределах XVI-XVII вв. Уточнить датировку для данного памятника и установить его фамильную принадлежность не представляется возможным.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

Сильно разрушена кровля здания, повреждена кладка северных углов и верхней части главного фасада.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

a)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планированной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иска-за	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

В некрополе Цой-Лодз склеп №13 относится к группе склепов, стоящих на гробне горного юрбете, замкнув их ряд.

Прямоугольный в плане /5,2x3,8m/ объем надземного склепа вытянут по оси север-юг и обращен северу его главным фасадом. Водружен на скальном основании и сложен из неправильных, слегка обработанных сланцевых плит на глине. Имея двускатную кровлю с коньковым гребнем. Лаз трапециевидной формы расположены низко над землей в центре северного фасада. Отверстие лаза в монолитной сланцевой раме. Откосы обращены наружу.

Погребальная камера перекрыта высоким двусторонним ложным сводом, тщательно выполненным на глине. В центре свода узкая горизонтальная перемычка /ок. 60cm/. В пятах и в стреле своды были укреплены деревянными связями, большая часть которых утрачена. Вдоль боковых стен в три ряда устроены полки для покойников. Захоронения в склепе не сохранились.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника,

Склеп №13 представляет интерес как пример погребальной постройки эпохи позднего средневековья, так которой имел наиболее широкое распространение в данном регионе.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Н.Базоркин. Памятники средневековья в горах Чечено-Ингушетии. Грозный, 1964, с.26, В.Виноградов. В.Марковин. Археологические памятники ЧИ АССР. Грозный, 1966, с.66, В.Марковин. В стране вайнахов. Н., 1969, с.66-72.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии				
культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории			+	+
конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		+	+	+
в интерьере:			+	
живописи скulptury прикл. ис-ва				
для памятников монументального искусства				
поколия постамента скulptury грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республиканская	местная	не состоит
	+		

б) дата и № документа о принятии под охрану

пост. СМ 90929 №24 от 04.12.74.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены



•D000039303*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование: не используетсяд) дата и № охранныго документа: не имеется

Дата составления паспорта: _____ Составитель: _____

В. Е. Кулаков

(Ф. и. о., должность или профессия)

(подпись)

197 г.

Инспектор по охране памятников: _____

(подпись)













СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР №е. инд. по охране пам. ист. и куль. (индекс)
 Адрес Чечено-Ингушская АССР, Советский р-н, сел. Цой-Леде.
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Некрополь Цой-Леде. Склеп надземный №13

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
"				

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА XVI-XVII вв.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+"						+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

хорошее	среднее	плохое	аварийное
союзнич.	республ.	местная	не состоит
+	+		+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

дата составления картотки

19 г.

И. П.

Составитель

Кулаков В. Е.

(ф., и., о., должность или профессия, подпись)

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
согласный	республикан.	местные

Испектор по охране памятников

(ф., и., о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)



Краткое описание

Склеп №13 надземный, сложен из не-
крупных сланцевых плит на глине.
Имел двускатную кровлю с конько-
вым гребнем. В центре северного фа-
сада лаз трапециевидной формы.

Погребальная камера перекрыта вы-
соким двусторонним ложным сводом.
В центре свода узкая горизонталь-
ная перемычка /ок. 60 см/. Вдоль бо-
ковых стен в три ряда устроены пол-
ки для покойников.

Склеп №13 представляет интерес как
пример погребальной постройки эпо-
хи позднего средневековья, тип ко-
торой имел наиболее широкое рас-
пространение в данном регионе.