МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3. 2 – 1. 69.7
индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РФ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ОТДЕЛ (ИНСПЕКЦИЯ) ОХРАНЫ НЕДВИЖИМЫХ
наименование республиканского органа охраны памятников
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Башня жилая № 9

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

XVII – XVIII вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Республика Ингушетия, Джейрахский р-н, с. Хяни.
АССР, край, область, район, автономная область

Из райцентра Джейрах по горной дороге до с. Хяни (20 – 30 км)
национальный округ; населенный пункт; пути подъезда

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначн. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное +	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д. отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Фото общего вида — 1
Фото фрагментов — 2
Генплан —
Обмеры: план — 1
фасад —
разрез —
Схематический план охранной зоны —
Схема фотофиксации — 1
Вкладыши на 1 стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)

для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций
для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи, с которыми объект приобрёл значение памятника
для памятников архитектуры и монументального иск-ва	— автор, строитель, заказчик, история создания

Автора, строителя, заказчика установить не удалось. История создания неизвестна: сведений о строительстве в литературных источниках не найдено, на башне нет надписей, преданий обитающие здесь пастухи не знают.

По мнению исследователей, точная датировка подобных сооружений является одной из нерешенных проблем современной науки.

Археолог М.Б.Мужухоев считает, что жилые башни на территории Ингушетии появляются в XII-XIII вв. Верхний предел их сооружения он датирует XVIII в., основываясь на преданиях. Расцвет их строительства он относит к XVII-XVIII вв.

Этнограф В.П.Кобычев относит начало строительства жилых башен к XII - XIV вв., связывая его с феодализацией местного общества.

Архитектор А.Ф.Гольдштейн считает, что жилые башни строили в позднее время, когда не было постоянной военной опасности. Такие малозащищенные жилища строили в тех случаях, когда в комплексе с ними имелась боевая башня. Жилая башня — это дом-крепость, боевая имела чисто военное значение. После XVIII в. необходимость в строительстве башен отпадает в связи с изменением социально-экономических условий жизни вайнахов. Он отмечает, что сооружения XIX в. почти не сохранились.

По мнению археолога В.И.Марковина, расцвет башенной культуры в этом регионе относится к XV-XVI вв.

М.М.Базоркин полагает, что первоначально на рубеже раннего и позднего средневековья жилые башни строили в 2 – 3 этажа. В связи с зарождением собственности башни стали укреплять.

Время строительства башни можно определить XVII-XVIII вв., т.к. башня построена в одно время с боевыми башнями., а время постройки боевых башен можно датировать по бойницам для ружейной стрельбы. Ружья на северном Кавказе распространяются с XVI в. А из этого следует, что время постройки боевых башен – XVII – XVIII вв.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачено: покрытие, перекрытие, заполнения дверных проемов. В стене восточного фасада – пролом. Внутри большой слой навоза.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)

для памятников археологии	— характер культурного слоя
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Башня жилая № 9 стоит в паре с башней боевой № 8. Расположена на западной окраине селения, на другом берегу оврага, по дну которого течет ручей, впадающий в речку Чулхи.

Башня двухъярусная. Стоит на склоне. Вход на 2-й ярус расположен в стене южного фасада. Наружные стены имеют небольшой уклон вверх. За счет уклона толщина стен уменьшается по высоте. Кладка стен из хорошо растесанных камней на известковом растворе.

С внутренней стороны стен кладка более грубая – из дикого камня. С северной стороны часть стены представляет собой скалу. Сохранился центральный опорный столб. Южная стена частично с обмазкой из глины, навоза и соломенной сечки. Пилястра у северной стены покрыта известковой штукатуркой с каменной крошкой.

Размеры башни в плане 9,3 х 6, 95 м. Толщина стен на уровне 1-го яруса 60см.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Представляет интерес как Замковый комплекс – жилая и боевая башни.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

См. вкладыш

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя				
	важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций	+			
	стен	+			
	покрытий			+	
	потолков			+	
	пола	+			
	декора фасадов	+			
	интерьеров				
в интерьере:	живописи				
	скульптуре				
	прикл иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя				
	постамента				
	скульптуры				
	грунта				
	красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

	союзная	республ	местная	не состоит
а) категория охраны		+	+	

б) дата и № документа о принятии под охрану Указ Президента РФ № 176 от 20. 2. 95

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

в границах Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника

D000040430

г) балансовая принадлежность и конкретное использование не используется

д) дата и № охранного документа Указ Президента РФ № 176 от 20. 2. 95

Дата составления паспорта

«13» февраля 2001 г.

Составитель Кузьмин В.А – архитектор
ф., и., должность или профессия

подпись

Инспектор по охране памятников

подпись

М. П.

Республика Ингушетия
Джейрахский р-н,
сел. Хяни
Башня жилая № 9

Вкладыш № 1

Продолжение п. VIII:

Базоркин М.М. Памятники средневековья в горной Чечено-Ингушетии. Грозный, 1964, с. 3.

Гольдштейн А.Ф. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии. Грозный, 1964, с.3.

Кобычев В.П. *Поселения и жилище народов Северного Кавказа в XIX-XX вв.* М., Наука, 1982, с. 183, 184.

Марковин В.И. Памятники зодчества в горной Чечне (по материалам исследований 1957-65 гг.) В сб. Северный Кавказ в древности и в средние века. М.. 1980 с. 106.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (недвижимые) 3. 2 – 1. 69. 7
(индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РФ Отдел (инспекция) охраны недвижимых памятников истории и культуры
(наименование республиканского органа охраны)

Адрес РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ДЖЕЙРАХСКИЙ Р-Н, С. ХЯНИ
(АССР, край, область, район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА БАШНЯ ЖИЛАЯ № 9

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументального ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА XVII – XVIII вв.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. по использованию

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республикан.	местная	не состоит
	+	+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
1	3	1	

органы охраны			реставрационные астерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			НИИИ

место хранения документов

Дата составления карточки

" 13 " февраля 2001 г.

М.П.

Составитель КУЗЬМИН В.А. – АРХИТЕКТОР Инспектор по охране памятников
(ф., и., о., должн. или проф., подпись) (ф., и., о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Башня жилая № 9 стоит в паре с башней боевой № 8. Расположена на западной окраине селения.

Башня двухъярусная. Стоит на склоне. Вход на 2-й ярус расположен в стене южного фасада. Наружные стены имеют небольшой уклон кверху. Кладка стен из хорошо растесанных камней на известковом растворе.

С внутренней стороны стен кладка более грубая – из дикого камня. С северной стороны часть стены представляет собой скалу. Сохранился центральный опорный столб. Южная стена частично с обмазкой из глины, навоза и соломенной сечки. Пилястра у северной стены покрыта известковой штукатуркой с каменной крошкой.

Размеры башни в плане 9,3 х 6, 95 м. Толщина стен на уровне 1-го яруса 60см.